E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL — **Numeração: 00002442**

GOL 1000I - VOLKSWAGEN

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 30/03/2026 12:19*	Data Vistoria: 25/03/2026 09:32

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **8W4M+QH, Canas - SP, S/N, Area Rural, Canas/SP. CEP: 12615-002.**

Vistoria Veicular:

OSA: **316**			
Modelo: **GOL 1000I - VOLKSWAGEN**		Ano Fab / Modelo: **1996/1996**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **Pátio Grupo JDN | Canas/SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/GUARATINGUETA-SP**		
Nr Motor: **220883**	Nr Motor BIN: **220883**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BWZZZ377TT043215**	Nr Chassi BIN: **9BWZZZ377TT043215**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		
Tem KIT GNV: **Não**			
Órgão Apreensor:**Policia Civil**			

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:


..



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002442 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 30/03/2026 12:19*

Nr Motor: 220883 **Nr Chassi: 9BWZZZ377TT043215**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	OK	**Teto:**	Avariado
Retrovisor Lado Direito:	Avariado	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	Avariado
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Porta Malas:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Traseiro Esquerdo:**	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Macaco:	N/A	**Triangulo:**	N/A
Bancos Dianteiros:	Avariado	**Bancos Traseiros:**	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	**Forração Interna:**	Avariado
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	Avariado
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	**Estepe:**	N/A
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	Avariado
Veiculo Blindado:	NÃO		

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002442 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 30/03/2026 12:19*

Nr Motor: 220883 **Nr Chassi: 9BWZZZ377TT043215**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud - Atenção para as restrições judiciais
- Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00650362675
Chassi	9BWZZZ377TT043215	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	220883	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	**Modelo**	GOL 1000I
Ano Fab.	1996	**Ano Mod.**	1996
Cor	BRANCA	**Combustível**	GASOLINA
UF	SP	**Município**	GUARATINGUETA-SP
Espécie	MISTO	**Potência**	52
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	INEXISTENTE
Cilindradas	1000		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 1.260,09	**Débito Multas**	EXISTEM MULTAS: R$ 3.053,28
Valor Débito Licenc	1.260,09	**Valor Débito Multa**	3.053,28

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4**********	**Proprietário**	J*** C***** D** S*****

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA RESTRICAO JUDICIAL
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: RENAJUD	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]

Renavam	650362675	**Chassi**	9BWZZZ377TT043215
Município	GUARATINGUETA	**UF**	SP
Tipo	AUTOMOVEL	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	VW/GOL 1000I	**Ano Fab**	1996
Ano Mod	1996	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Combustível	GASOLINA	**Cilindradas**	1000
Cor	BRANCA	**Potência**	52
Capacidade Passageiros	5	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	4**********	**Proprietário**	J*** C***** D** S*****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2020-10-19 às 19:30 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	650362675
Cod. Órgão	126100	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	C358845540	**Código Infração**	5010
Descrição da Infração	DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH/PPD/ACC	**Data/Hora**	2020-10-19 19:30
Local Ocorrência	RUA JOAO FREIRE N 10, LORENA/SP	**Cod RENAINF**	04985784010
Valor	880.41	**Data Venc.**	2022-03-28

Multas Federais 2020-10-19 às 19:30 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	650362675
Cod. Órgão	126100	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	C358845541	**Código Infração**	6599
Descrição da Infração	CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO	**Data/Hora**	2020-10-19 19:30
Local Ocorrência	RUA JOAO FREIRE N 10, LORENA/SP	**Cod RENAINF**	04985784028
Valor	293.47	**Data Venc.**	2022-03-28

Multas Federais 2020-10-19 às 19:30 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	650362675
Cod. Órgão	126100	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	C358845542	**Código Infração**	5118
Descrição da Infração	PERMITIR POSSE/CONDUCAO DO VEICULO A PESSOA SEM CNH/PPD/AAC	**Data/Hora**	2020-10-19 19:30
Local Ocorrência	RUA JOSE FREIRE N 10, LORENA/SP	**Cod RENAINF**	04985784036
Valor	880.41	**Data Venc.**	2022-03-28

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	**Total de renajud**	2

Registro de Renajud 2024-07-01 2024-06-18

Tipo bloqueio	CIRCULACAO TRANSFERENCIA	**Data bloqueio**	2024-07-01 2024-06-18
Número protocolo	00911	**Ano protocolo**	20242024
Número processo	00111232420225150020	**Número ofício**	TRT15
Motivo bloqueio	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15A REGIAO CIRCULACAO TRANSFERENCIA	**Restrição Renajud**	CIRCULACAO TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TRT15	**Órgão Judicial**	VT GUARATINGUETA
Tribunal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15A REGIAO		

Registro de Renajud 2023-09-29

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	**Data bloqueio**	2023-09-29
Número protocolo	07555	**Ano protocolo**	2023
Número processo	00019769520228260220	**Número ofício**	TJSP
Motivo bloqueio	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO TRANSFERENCIA	**Restrição Renajud**	TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TJSP	**Órgão Judicial**	3A VARA DE GUARATINGUETA
Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO		

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002442 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 30/03/2026 12:19*


Nr Motor: 220883 **Nr Chassi: 9BWZZZ377TT043215**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 02



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00002442 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 30/03/2026 12:19*

Nr Motor: 220883 **Nr Chassi: 9BWZZZ377TT043215**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 10.000,00** Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%** Valor Depreciado: **R$ 1.000,00**

Totais:

Sub-Total: **1.000,00** Depreciação Forçada(%): **0,00%** Valor Final Avaliado: **R$ 1.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____