



### LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002447

PALIO FIRE FLEX - FIAT



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 30/03/2026 13:00

Data Vistoria: 25/03/2026 20:16

#### Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

#### Local de atendimento:

Endereço: Estr. Mun. Hitomi Uehara, 3248, BARRINHA, SÃO LOUREÇO DA SERRA/SP. CEP: 06890-000.

Complemento: 44G6+QG - Barrinha, São Lourenço da Serra - SP, 06

#### Vistoria Veicular:

OSA: 370

Modelo: PALIO FIRE FLEX - FIAT

Ano Fab / Modelo: 2007/2007

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO MoviLegal / SÃO LOURENÇO DA SERRA-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:  
SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: 178F10117508686

Nr Motor BIN:  
178F10117508686

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BD17106G72963628

Nr Chassi BIN:  
9BD17106G72963628

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Cinza

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Civil

#### Leilão:

Leilão: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

#### Observação:

...



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



# CHECKLIST

ID Vistoria: 00002447

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 13:00

Nr Motor: 178F10117508686

Nr Chassi: 9BD17106G72963628

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Malas:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Chave de Rodas:	N/A
Macaco:	N/A	Triângulo:	N/A
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros:	OK
Forração Do Teto:	OK	Forração Interna:	OK
Pedais:	OK	Volante:	OK
Alavanca da Marcha:	OK	Painel de Instrumentos:	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	Pneus Traseiros:	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	Estepe:	N/A
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	N/A
Veículo Blindado:	NÃO		



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002447

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 13:00

Nr Motor: 178F10117508686

Nr Chassi: 9BD17106G72963628

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /  
FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Bin Federal - Restrições

SENATRAN - Atenção para as Restrições

Recall

Renajud

Atenção para as Multas Federais

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	[REDACTED]	Renavam	00918207797
Chassi	9BD17106G72963628	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	178F10117508686	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	PALIO FIRE FLEX
Ano Fab.	2007	Ano Mod.	2007
Cor	CINZA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	66
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1000	Capacidade Passageiros	5
CMT	220		

## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

## Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 3.687,30	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.252,34	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 3.393,89
Valor Débito IPVA	3.687,30	Valor Débito Licenc	1.252,34
Valor Débito Multa	3.393,89		

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	L***** L*** A**** D***
-----------------------	--------	--------------	------------------------

## Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: COMUNICACAO DE VENDA	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

<b>- Restrições:</b>			
CPF/CNPJ Comprador	2*****	Comprador	A***** F***** D** S*****

<b>Débitos / Multas</b>			
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <a href="https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br">https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br</a> .			

## SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	██████
Renavam	00918207797	Chassi	9BD17106G72963628
Município	SAO PAULO	UF	SP
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	FIAT/PALIO FIRE FLEX	Ano Fab	2007
Ano Mod	2007	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1000
Cor	CINZA	Potência	66
Capacidade Passageiros	5	CMT	2.2
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	4*****
Proprietário	L***** L*** A**** D***		

## SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	CONSTA COMUNICADO DE VENDA	Data Venda	2020-11-09
Data Registro Venda	2020-11-22		

## Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

## RECALL:

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

## RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

## INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

## Multas Federais 2020-10-22 às 23:15 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	00918207797
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	QVA9681162	Código Infração	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Data/Hora	2020-10-22 23:15

<b>Local Ocorrência</b>	AVENIDA CUPECE (DIADEMA/MARGIN, SAO PAULO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	04990870883
<b>Valor</b>	195.23	<b>Data Venc.</b>	2022-01-20

### Multas Federais 2020-10-23 às 00:58 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████████	<b>Renavam</b>	00918207797
<b>Cod. Órgão</b>	271070	<b>Órgão Autuado</b>	CET-SP
<b>Número Infração</b>	QVA9681315	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2020-10-23 00:58
<b>Local Ocorrência</b>	AVENIDA CUPECE (DIADEMA/MARGIN, SAO PAULO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	04990872134
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2022-01-20

### Multas Federais 2020-10-27 às 22:48 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████████	<b>Renavam</b>	00918207797
<b>Cod. Órgão</b>	271070	<b>Órgão Autuado</b>	CET-SP
<b>Número Infração</b>	QVA9707896	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2020-10-27 22:48
<b>Local Ocorrência</b>	AVENIDA CUPECE (DIADEMA/MARGIN, SAO PAULO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	04996520884
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2022-01-20

### Multas Federais 2020-12-26 às 20:15 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████████	<b>Renavam</b>	00918207797
<b>Cod. Órgão</b>	271070	<b>Órgão Autuado</b>	CET-SP
<b>Número Infração</b>	MGA1576988	<b>Código Infração</b>	5185
<b>Descrição da Infração</b>	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA	<b>Data/Hora</b>	2020-12-26 20:15
<b>Local Ocorrência</b>	RUA SEBASTIAO AFONSO 00828, SAO PAULO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	05144183425
<b>Valor</b>	195.23	<b>Data Venc.</b>	2021-06-25

### Multas Federais 2021-01-18 às 00:18 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████████	<b>Renavam</b>	00918207797
<b>Cod. Órgão</b>	263770	<b>Órgão Autuado</b>	PREF. DE SP DIADEMA
<b>Número Infração</b>	Q0304647	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2021-01-18 00:18
<b>Local Ocorrência</b>	AV PRES KENNEDY X RUA SAO JOAQ, DIADEMA/SP	<b>Cod RENAINF</b>	05172874356
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2021-04-19

### Multas Federais 2021-01-12 às 12:31 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████████	<b>Renavam</b>	00918207797
<b>Cod. Órgão</b>	271070	<b>Órgão Autuado</b>	CET-SP
<b>Número Infração</b>	PMB9885354	<b>Código Infração</b>	6050
<b>Descrição da Infração</b>	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO EXC ONDE HOUVER SINALIZACAO QUE PERM LIVRE CONV A DIREITA	<b>Data/Hora</b>	2021-01-12 12:31
<b>Local Ocorrência</b>	AVENIDA CUPECE X AVENIDA SANTO,	<b>Cod RENAINF</b>	05175716441

SAO PAULO/SP			
<b>Valor</b>	293.47	<b>Data Venc.</b>	2021-07-12

### Multas Federais 2021-02-15 às 02:09 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	00918207797
<b>Cod. Órgão</b>	271070	<b>Órgão Autuado</b>	CET-SP
<b>Número Infração</b>	MGA1454125	<b>Código Infração</b>	5185
<b>Descrição da Infração</b>	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA	<b>Data/Hora</b>	2021-02-15 02:09
<b>Local Ocorrência</b>	RUA SEBASTIAO AFONSO 00828, SAO PAULO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	05224426634
<b>Valor</b>	195.23	<b>Data Venc.</b>	2022-03-14

### Multas Federais 2021-03-12 às 18:35 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	00918207797
<b>Cod. Órgão</b>	271070	<b>Órgão Autuado</b>	CET-SP
<b>Número Infração</b>	MGA1577115	<b>Código Infração</b>	5185
<b>Descrição da Infração</b>	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA	<b>Data/Hora</b>	2021-03-12 18:35
<b>Local Ocorrência</b>	RUA SEBASTIAO AFONSO 00828, SAO PAULO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	05307118198
<b>Valor</b>	195.23	<b>Data Venc.</b>	2022-03-17

### Multas Federais 2021-04-10 às 22:08 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	00918207797
<b>Cod. Órgão</b>	271070	<b>Órgão Autuado</b>	CET-SP
<b>Número Infração</b>	QVB1423798	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2021-04-10 22:08
<b>Local Ocorrência</b>	AV MORUMBI (MARG PINHEIROS-FRA, SAO PAULO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	05355611818
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2022-04-07

### Multas Federais 2021-04-18 às 00:26 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	00918207797
<b>Cod. Órgão</b>	271070	<b>Órgão Autuado</b>	CET-SP
<b>Número Infração</b>	QVB1452894	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2021-04-18 00:26
<b>Local Ocorrência</b>	AVENIDA CUPECE (DIADEMA-MARGIN, SAO PAULO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	05368883340
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2021-10-21

### Multas Federais 2021-05-20 às 21:18 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	00918207797
<b>Cod. Órgão</b>	271070	<b>Órgão Autuado</b>	CET-SP
<b>Número Infração</b>	JRB2149249	<b>Código Infração</b>	5746
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO	<b>Data/Hora</b>	2021-05-20 21:18
<b>Local Ocorrência</b>	AVENIDA INDIANOPOLIS (JABAQUAR, SAO PAULO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	05435146674
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2021-11-29

### Multas Federais 2021-07-19 às 01:59 (CORTESIA)

Placa	██████████	Renavam	00918207797
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	PMB9894879	Código Infração	5185
Descrição da Infração	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA	Data/Hora	2021-07-19 01:59
Local Ocorrência	AVENIDA ANGELO CRISTIANINI X A, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	05571350458
Valor	195.23	Data Venc.	2022-01-31

### Multas Federais 2021-07-19 às 01:59 (CORTESIA)

Placa	██████████	Renavam	00918207797
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	PMB9894882	Código Infração	6530
Descrição da Infração	USAR NO VEICULO EQUIP C/ SOM EM VOLUME/FREQÜENCIA NAO AUTORIZADOS PELO CONTRAN	Data/Hora	2021-07-19 01:59
Local Ocorrência	AVENIDA ANGELO CRISTIANINI AVEN, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	05593468877
Valor	195.23	Data Venc.	2022-01-31

### Laudo CSV

CSV CSV não encontrado na base consultada.

\*\*ATENÇÃO: \*Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.

### RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

### RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

### FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002447

Placa: ██████████

Data Impressão: 30/03/2026 13:00

Nr Motor: 178F10117508686

Nr Chassi: 9BD17106G72963628



CHASSI



FRETE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ID Vistoria: 00002447

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 13:00

Nr Motor: 178F10117508686

Nr Chassi: 9BD17106G72963628

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: R\$ 9.800,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 90,00%

Valor Depreciado: R\$ 980,00

**Totais:**

Sub-Total: 980,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 980,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_