




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002449

LOGAN EXP 16 - RENAULT



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 30/03/2026 13:01

Data Vistoria: 25/03/2026 20:19

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: Estr. Mun. Hitomi Uehara, 3248, BARRINHA, SÃO LOUREÇO DA SERRA/SP. CEP: 06890-000.

Complemento: 44G6+QG - Barrinha, São Lourenço da Serra - SP, 06

Vistoria Veicular:

OSA: 370

Modelo: LOGAN EXP 16 - RENAULT

Ano Fab / Modelo: 2008/2009

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO MoviLegal / SÃO LOURENÇO DA SERRA-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:
SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: K7MJ714Q022393

Nr Motor BIN:
K7MJ714Q022393

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93YLSR1TH9J090687

Nr Chassi BIN:
93YLSR1TH9J090687

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Civil


Leilão:

Leilão: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

....



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002449

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 13:01

Nr Motor: K7MJ714Q022393

Nr Chassi: 93YLSR1TH9J090687

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

| | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Paracheque Dianteiro: | OK | Farol Direito: | OK |
| Farol Esquerdo: | Avariado | Parabrisa Dianteiro: | OK |
| Capô: | OK | Teto: | OK |
| Retrovisor Lado Direito: | Avariado | Retrovisor Lado Esquerdo: | Avariado |
| Porta Dianteira Direita: | OK | Porta Dianteira Esquerda: | OK |
| Porta Traseira Direita: | OK | Porta Traseira Esquerda: | OK |
| Porta Malas: | OK | Vidro Da Porta Dianteira Direita: | OK |
| Vidro Da Porta Dianteira Esquerda: | OK | Vidro Traseiro Esquerdo: | OK |
| Vidro Traseiro Direito: | OK | Lanterna Traseira Direita: | Avariado |
| Lanterna Traseira Esquerda: | Avariado | Parabrisa Traseiro: | OK |
| Chave de Rodas: | Avariado | Macaco: | Avariado |
| Triângulo: | Avariado | Bancos Dianteiros: | OK |
| Bancos Traseiros: | OK | Forração Do Teto: | OK |
| Forração Interna: | OK | Pedais: | OK |
| Volante: | OK | Alavanca da Marcha: | OK |
| Painel de Instrumentos: | OK | Pneus Dianteiros: | Avariado |
| Pneus Traseiros: | Faltando | Rodas Traseiras: | OK |
| Estepe: | N/A | Rodas Dianteiras: | Faltando |
| Condição de locomoção: | N/A | Veiculo Blindado: | NÃO |



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002449

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 13:01

Nr Motor: K7MJ714Q022393

Nr Chassi: 93YLSR1TH9J090687

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /
FEDERAL

Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Atenção para as Restrições



Recall



Renajud



Atenção para as Multas Federais



BIN ESTADUAL

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO | Tipo | AUTOMOVEL |
| Placa | [REDACTED] | Renavam | 00973499940 |
| Chassi | 93YLSR1TH9J090687 | Situação Chassi | NORMAL |
| Nr Motor | K7MJ714Q022393 | Categoria | PARTICULAR |
| Marca | RENAULT | Modelo | LOGAN EXP 16 |
| Ano Fab. | 2008 | Ano Mod. | 2009 |
| Cor | PRATA | Combustível | ALCOOL/GASOLINA |
| UF | SP | Município | SAO PAULO-SP |
| Espécie | PASSAGEIRO | Potência | 92 |
| Procedência Veículo | NACIONAL | Carroceria | INEXISTENTE |
| Cilindradas | 1598 | Capacidade Passageiros | 5 |
| Nr Eixos | 2 | PBT | 147 |
| CMT | 230 | | |



Comunicação de Venda

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|



Débitos e Multas:

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------------------------|
| Déb IPVA | EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 4.401,27 | Débito DPVAT | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT |
| Déb Licenc | EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.251,35 | Débito Multas | EXISTEM MULTAS: R\$ 763,14 |
| Valor Débito IPVA | 4.401,27 | Valor Débito Licenc | 1.251,35 |
| Valor Débito Multa | 763,14 | | |

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

| | | | |
|-----------------------|--------|--------------|------------------------|
| CPF CNPJ Proprietario | 3***** | Proprietário | R***** D* S**** F***** |
|-----------------------|--------|--------------|------------------------|



Restrições:

| | | | |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO | Restrição Financeira | NADA CONSTA |
| Restrição Furto | NADA CONSTA | Restrição RENAJUD | NADA CONSTA |



SENATRAN / FEDERAL

| | | | |
|---------------|----------------------------------|----------|---------------|
| Tipo Consulta | SENATRAN / FEDERAL | Situação | EM CIRCULACAO |
| Ocorrência | VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE | Placa | [REDACTED] |

ROUBO/FURTO

| | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Renavam | 00973499940 | Chassi | 93YLSR1TH9J090687 |
| Município | SAO PAULO | UF | SP |
| Tipo | AUTOMOVEL | Categoria | PARTICULAR |
| Marca Modelo | RENAULT/LOGAN EXP 16 | Ano Fab | 2008 |
| Ano Mod | 2009 | Procedência Veículo | NACIONAL |
| Nr Eixos | 2 | Combustível | ALCOOL/GASOLINA |
| Cilindradas | 1598 | Cor | PRATA |
| Potência | 92 | Capacidade Passageiros | 5 |
| CMT | 2.3 | PTB | 1.47 |
| Recall | NADA CONSTA | CPF/CNPJ Proprietário | 3***** |
| Proprietário | R***** D* S**** F***** | | |

 SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

| | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--|
| Situação | EM CIRCULACAO | Restrição | VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO |
| Restrição 1 | SEM RESTRICAO | Restrição 2 | SEM RESTRICAO |
| Restrição 3 | SEM RESTRICAO | Restrição 4 | SEM RESTRICAO |
| Restrição Judicial | NADA CONSTA | Indicador Ostenta PIV | NADA CONSTA |
| Multa RENAINF | CONSTA | Multas | CONSTA |
| Pendência emissão Doc | NADA CONSTA | Indicador Alarme | NADA CONSTA |
| Comunicação de Venda | NADA CONSTA | | |

 Roubo e Furto Ativo:

| | |
|---------------------|--|
| Roubo e Furto Ativo | VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO |
|---------------------|--|

 RECALL:

| | |
|--------|-------------|
| RECALL | NADA CONSTA |
|--------|-------------|

 RENAJUD:

| | |
|---------|-------------|
| RENAJUD | NADA CONSTA |
|---------|-------------|

 INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

| | |
|----------------------|-------------|
| Indicador Leilão Bin | NADA CONSTA |
|----------------------|-------------|

 Multas Federais 2017-12-05 às 13:25 (CORTESIA)

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|
| Placa | ██████ | Renavam | 00973499940 |
| Cod. Órgão | 264750 | Órgão Autuado | PREF. DE SP GUARUJA |
| Número Infração | V500036957 | Código Infração | 7455 |
| Descrição da Infração | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20% | Data/Hora | 2017-12-05 13:25 |
| Local Ocorrência | AV. VEREADOR LYDIO MARTINS COR, GUARUJA/SP | Cod RENAINF | 02946952924 |
| Valor | 130.16 | Data Venc. | 2018-03-06 |

 Multas Federais 2018-02-17 às 13:01 (CORTESIA)

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------|------------------|
| Placa | ██████ | Renavam | 00973499940 |
| Cod. Órgão | 126200 | Órgão Autuado | DER - SP |
| Número Infração | 1G6114882 | Código Infração | 7242 |
| Descrição da Infração | EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESSA LUZ BAIXA SOB CHUVA NEBLINA OU | Data/Hora | 2018-02-17 13:01 |

CERRACAO

Local Ocorrência SP 348 KM 015 METROS 000, SAO Cod RENAINF 03127061790

PAULO/SP

Valor 130.16 Data Venc. 2018-07-02

Multas Federais 2018-02-21 às 07:42 (CORTESIA)

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| Placa | ██████████ | Renavam | 00973499940 |
| Cod. Órgão | 270750 | Órgão Autuado | PREF. DE SP SAO BERNARDO DO CAMPO |
| Número Infração | E431160343 | Código Infração | 7463 |
| Descrição da Infração | TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% | Data/Hora | 2018-02-21 07:42 |
| Local Ocorrência | AV. LAURO GOMES PROX. RUA ITAI, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Cod RENAINF | 03131700661 |
| Valor | 195.23 | Data Venc. | 2018-05-25 |

Laudo CSV

CSV CSV não encontrado na base consultada.

****ATENÇÃO:** *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002449

Placa: ██████████

Data Impressão: 30/03/2026 13:01

Nr Motor: K7MJ714Q022393

Nr Chassi: 93YLSR1TH9J090687



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ID Vistoria: 00002449

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 13:01

Nr Motor: K7MJ714Q022393

Nr Chassi: 93YLSR1TH9J090687

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 21.500,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 70,00%

Valor Depreciado: R\$ 6.450,00

Totais:

Sub-Total: 6.450,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 6.450,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____