E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM **Numeração: 00002450**

VECTRA HATCH 4P GT - CHEVROLET

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas | *Data Impressão: 13/11/2026 10:01* | Data Vistoria: 25/03/2026 20:17

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD** CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Estr. Mun. Hitomi Uehara, 3248, BARRINHA, SÃO LOUREÇO DA SERRA/SP. CEP: 06890-000.**

Complemento: **44G6+QG - Barrinha, São Lourenço da Serra - SP, 06**

Vistoria Veicular:

OSA: **370**

Modelo: **VECTRA HATCH 4P GT - CHEVROLET**		Ano Fab / Modelo: **2007/2008**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO MoviLegal / SÃO LOURENÇO DA SERRA-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**		
Nr Motor: **R80011619**	Nr Motor BIN: **R80011619**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BGAJ48W08B169067**	Nr Chassi BIN: **9BGAJ48W08B169067**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: **V070420697**		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Preto**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Civil**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD Responsável:

Observação:

...



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002450 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 13/11/2026 10:01*

Nr Motor: R80011619 **Nr Chassi: 9BGAJ48W08B169067**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

[redacted]

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	OK	**Teto:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	Avariado	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	Avariado
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Porta Traseira Direita:	OK	**Porta Traseira Esquerda:**	OK
Porta Malas:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Traseiro Esquerdo:**	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	Avariado
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Chave de Rodas:	Avariado	**Macaco:**	Avariado
Triangulo:	Avariado	**Bancos Dianteiros:**	OK
Bancos Traseiros:	OK	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	OK	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	OK	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Estepe:	Avariado	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	Avariado		

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002450 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 13/11/2026 10:01*

Nr Motor: R80011619 **Nr Chassi: 9BGAJ48W08B169067**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud - Atenção para as restrições judiciais
- Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00935176195
Chassi	9BGAJ48W08B169067	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	R80011619	**Nr Caixa Câmbio**	V070420697
Categoria	PARTICULAR	**Marca**	CHEVROLET
Modelo	VECTRA HATCH 4P GT	**Ano Fab.**	2007
Ano Mod.	2008	**Cor**	PRETA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	**UF**	SP
Município	SAO PAULO-SP	**Espécie**	PASSAGEIRO
Potência	128	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Cilindradas**	2000
Capacidade Passageiros	5	**PBT**	130
CMT	280		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R$ 5.756,58	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 1.251,35	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	5.756,58	**Valor Débito Licenc**	1.251,35

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2**********	**Proprietário**	O****** G*** S***

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA RESTRICAO JUDICIAL

Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: RENAJUD	**Restrição 3**	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD		

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	935176195	**Chassi**	9BGAJ48W08B169067
Município	SAO PAULO	**UF**	SP
Tipo	AUTOMOVEL	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	GM/VECTRA HATCH 4P GT	**Ano Fab**	2007
Ano Mod	2008	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	**Cilindradas**	2000
Cor	PRETA	**Potência**	128
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	2.8
PTB	1.3	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	21665356820	**Proprietário**	ONASCIS GAMA SAAD

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2018-01-01 às 02:58 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	935176195
Cod. Órgão	263770	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP DIADEMA

Número Infração	D471907420	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2018-01-01 02:58
Local Ocorrência	AV. ALDA, PROX. A RUA NATAL SE, DIADEMA/SP	**Cod RENAINF**	03037514175
Valor	130.16	**Data Venc.**	2018-07-18

Multas Federais 2018-03-08 às 12:57 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	935176195
Cod. Órgão	263770	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP DIADEMA
Número Infração	Q0167914	**Código Infração**	6050
Descrição da Infração	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - EXC HOUVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA FISC ELETRONICA	**Data/Hora**	2018-03-08 12:57
Local Ocorrência	AV. PRES. KENNEDY. ALT. R.SANT, DIADEMA/SP	**Cod RENAINF**	03173236661
Valor	293.47	**Data Venc.**	2018-07-31

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	**Total de renajud**	1

Registro de Renajud 2025-01-30

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	**Data bloqueio**	2025-01-30
Número protocolo	05529	**Ano protocolo**	2025
Número processo	10005602520215020060	**Número ofício**	TRT02
Motivo bloqueio	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2A REGIAO TRANSFERENCIA	**Restrição Renajud**	TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TRT02	**Órgão Judicial**	60A VT-SP
Tribunal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2A REGIAO		

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002450	**Placa:** [redacted]	
Nr Motor: R80011619	**Nr Chassi: 9BGAJ48W08B169067**	

Data Impressão: 13/11/2024 10:01



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002450 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 13/11/2026 10:01*

Nr Motor: R80011619 **Nr Chassi: 9BGAJ48W08B169067**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 30.200,00** Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **70,00%** Valor Depreciado: **R$ 9.060,00**

Totais:

Sub-Total: **9.060,00** Depreciação Forçada(%): **0,00%** Valor Final Avaliado: **R$ 9.060,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____