




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002455

AXOR 2544 S - MERCEDES BENZ



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 30/03/2026 15:31

Data Vistoria: 26/03/2026 14:48

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: RUA JOSÉ ERNESTO BECHELLI, 1451, BELAS ARTES, ITANHAÉM/SP. CEP: 11740-000.

Complemento: PÁTIO DA CET SANTOS / ITANHAÉM / SANTOS / (13)32

Vistoria Veicular:

OSA: 294

Modelo: AXOR 2544 S - MERCEDES BENZ

Ano Fab / Modelo: 2011/2011

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO DA CET SANTOS / ITANHAÉM / SANTOS

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:
SP/GUARUJA-SP

Nr Motor: 457918U0963510

Nr Motor BIN:
457918U0963510

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BM958461BB813020

Nr Chassi BIN:
9BM958461BB813020

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:
71552701041438

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Vermelho

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Civil


Leilão:

Leilão: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:


VEICULO FALTANDO PARABRISA TRASEIRO, E PORTA DIREITA AVARIADA PELA MAREZIA



CHASSI



FRENTE



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002455

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 15:31

Nr Motor: 457918U0963510

Nr Chassi: 9BM958461BB813020

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo


Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Farol Direito:	✓ OK
Farol Esquerdo:	✓ OK	Parabrisa Dianteiro:	✓ OK
Capô:	✓ OK	Teto:	✓ OK
Retrovisor Lado Direito:	✓ OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK
Porta Dianteira Direita:	⊘ Avariado	Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Observação:CORROIDO PELA MAREZIA			
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	⚠ Faltando	Chave de Rodas:	✓ N/A
Observação:FALTANDO			
Macaco:	✓ N/A	Triângulo:	✓ N/A
Bancos Dianteiros:	⊘ Avariado	Forração Do Teto:	⊘ Avariado
Forração Interna:	⊘ Avariado	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	⊘ Avariado	Pneus Traseiros:	⊘ Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	✓ N/A
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ N/A
Veiculo Blindado:	⚠ NÃO		



Porta Dianteira Direita:

⊘ Avariado

Observação:CORROIDO PELA MAREZIA



Parabrisa Traseiro:

⚠ Faltando

Observação:FALTANDO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002455

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 15:31

Nr Motor: 457918U0963510

Nr Chassi: 9BM958461BB813020

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /
FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Bin Federal - Laudo indício de sinistro

Bin Federal - Laudo indício de sinistro

Bin Federal - Restrições

SENATRAN - Atenção para as Restrições

Recall

Renajud

Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO TRATOR
Placa	[REDACTED]	Renavam	00342523333
Chassi	9BM958461BB813020	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	457918U0963510	Nr Caixa Câmbio	71552701041438
Categoria	ALUGUEL	Marca	MERCEDES BENZ
Modelo	AXOR 2544 S	Ano Fab.	2011
Ano Mod.	2011	Cor	VERMELHA
Combustível	DIESEL	UF	SP
Município	GUARUJA-SP	Espécie	TRACAO
Potência	428	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Capacidade Passageiros	2
Nr Eixos	3	Terceiro Eixo	740896789126
Eixo Tras. Diferencial	749919788886	PBT	2300
CMT	8000		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 1.930,03	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 840,56	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 638,29
Valor Débito IPVA	1.930,03	Valor Débito Licenc	840,56
Valor Débito Multa	638,29		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario

3*****

Proprietário

T**** L*** G*****

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: CONSTA RESTRICAO ADMINISTRATIVA
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: RECUPERADO SINISTRO	Restrição Financeira	NADA CONSTA

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

NADA CONSTA

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	██████
Renavam	342523333	Chassi	9BM958461BB813020
Município	GUARUJA	UF	SP
Tipo	CAMINHAO TRATOR	Categoria	ALUGUEL
Marca Modelo	M.BENZ/AXOR 2544 S	Ano Fab	2011
Ano Mod	2011	Procedência Veículo	NACIONAL
Nr Eixos	3	Combustível	DIESEL
Cor	VERMELHA	Potência	428
Capacidade Passageiros	2	CMT	80
PTB	23	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	3*****	Proprietário	T*** L** G*****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

Multas Federais 2022-07-25 às 15:24 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	342523333
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1DA7222461	Código Infração	5185
Descrição da Infração	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA	Data/Hora	2022-07-25 15:24
Local Ocorrência	SPA 248/055 KM 007 METROS 850, GUARUJA/SP	Cod RENAINF	06341215517
Valor	195.23	Data Venc.	2022-11-07

Multas Federais 2022-08-11 às 14:07 (CORTESIA)

Placa	██████████	Renavam	342523333
Cod. Órgão	270710	Órgão Autuado	PREF. DE SP SANTOS
Número Infração	5F171726	Código Infração	5550
Descrição da Infração	ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO	Data/Hora	2022-08-11 14:07
Local Ocorrência	AV ALBERTO I,REI,PROX. 401, SANTOS/SP	Cod RENAINF	06386236297
Valor	130.16	Data Venc.	2022-11-21

Multas Federais 2022-08-31 às 14:28 (CORTESIA)

Placa	██████████	Renavam	342523333
Cod. Órgão	270710	Órgão Autuado	PREF. DE SP SANTOS
Número Infração	5F180258	Código Infração	5550
Descrição da Infração	ESTACIONAR EM LOCAL/HORARIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZACAO	Data/Hora	2022-08-31 14:28
Local Ocorrência	AV ALBERTO I,REI, 401, SANTOS/SP	Cod RENAINF	06428091801
Valor	130.16	Data Venc.	2022-12-16

Laudo CSV 08/02/2021

Laudo	1		
Resultado	SINISTRADO	Data	08/02/2021
Empresa	MARTINS E CAETANO INSPEÇÕES	Apontamento	1073 - RECUPERAÇÃO DE SINISTRO
VEICULARES LTDA			
**ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.			

Laudo CSV 08/02/2021

Laudo	2		
Resultado	SINISTRADO	Data	08/02/2021
Empresa	MARTINS E CAETANO INSPEÇÕES	Apontamento	1073 - RECUPERAÇÃO DE SINISTRO
VEICULARES LTDA			
**ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.			

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002455

Placa: ██████████

Data Impressão: 30/03/2026 15:31

Nr Motor: 457918U0963510

Nr Chassi: 9BM958461BB813020



CHASSI



FRENTE




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



ADICIONAL 02

INTERIOR 05



ADICIONAL 03

ADICIONAL 01



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002455

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 15:31

Nr Motor: 457918U0963510

Nr Chassi: 9BM958461BB813020

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 190.000,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 70,00%

Valor Depreciado: R\$ 57.000,00

Totais:

Sub-Total: 57.000,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 57.000,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES 'Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES 'Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____