E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO — **Numeração: 00002454**

320I ACTIVE FLEX - BMW

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 30/03/2026 15:34*	Data Vistoria: 26/03/2026 14:31

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **RUA JOSÉ ERNESTO BECHELLI, 1451, BELAS ARTES, ITANHAÉM/SP. CEP: 11740-000.**

Complemento: **PÁTIO DA CET SANTOS / ITANHAÉM / SANTOS / (13)32**

Vistoria Veicular:

OSA: **290**

Modelo: **320I ACTIVE FLEX - BMW**		Ano Fab / Modelo: **2015/2015**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO DA CET SANTOS / ITANHAÉM / SANTOS**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/OSASCO-SP**		
Nr Motor: **A1101094**	Nr Motor BIN: **A1101094**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **98M3B1002F4A18811**	Nr Chassi BIN: **98M3B1002F4A18811**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor: **Branca**	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Civil**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:


..



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002454 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 30/03/2026 15:34*

Nr Motor: A1101094 **Nr Chassi: 98M3B1002F4A18811**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro: Observação:BURACO	Avariado	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	OK	**Teto:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Porta Traseira Direita:	OK	**Porta Traseira Esquerda:**	OK
Porta Malas:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Traseiro Esquerdo:**	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Chave de Rodas:	N/A	**Macaco:**	N/A
Triangulo:	N/A	**Bancos Dianteiros:**	OK
Bancos Traseiros:	OK	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	OK	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	OK	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Estepe:	N/A	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	N/A	**Veiculo Blindado:**	NÃO



Parachoque Dianteiro:
Avariado
Observação:BURACO

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002454 [redacted] *Data Impressão: 30/03/2026 15:34*

Nr Motor: A1101094 **Nr Chassi: 98M3B1002F4A18811**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall - Atenção para o recall
- Renajud - Atenção para as restrições judiciais
- Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	01058837955
Chassi	98M3B1002F4A18811	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	A1101094	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	BMW	**Modelo**	320I ACTIVE FLEX
Ano Fab.	2015	**Ano Mod.**	2015
Cor	BRANCA	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	**Município**	OSASCO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	184
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	INEXISTENTE
Cilindradas	1997	**Capacidade Passageiros**	5
PBT	197	**CMT**	200

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R$ 24.500,18	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 1.251,35	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	24.500,18	**Valor Débito Licenc**	1.251,35

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0**********	**Proprietário**	L*** C***** C***** P******

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA RESTRICAO JUDICIAL
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: RENAJUD	**Restrição 3**	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD		

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	1058837955	**Chassi**	98M3B1002F4A18811
Município	OSASCO	**UF**	SP
Tipo	AUTOMOVEL	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	BMW/320I ACTIVE FLEX	**Ano Fab**	2015
Ano Mod	2015	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	**Cilindradas**	1997
Cor	BRANCA	**Potência**	184
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	2
PTB	1.97	**Recall**	CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0**********	**Proprietário**	L*** C***** C***** P******

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	**Pendência emissão Doc**	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	**Comunicação de Venda**	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	CONSTA	**Total de recall**	1

Registro de Recall 20240916

Data	20240916	**Descrição**	VERIFICAR O AIRBAG DO CONDUTOR E, SE NECESSARIO, SUBSTITUIR
Nome	WBA2024005-VERIFICAR O AIRBAG DO CONDUTOR E, SE NECESSARIO, SUBSTITUIR		

RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	**Total de renajud**	8

Registro de Renajud 2026-02-10

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	**Data bloqueio**	2026-02-10
Número protocolo	11009	**Ano protocolo**	2026
Número processo	10027151820168260299	**Número ofício**	TJSP
Motivo bloqueio	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO TRANSFERENCIA	**Restrição Renajud**	TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TJSP	**Órgão Judicial**	2A VARA DA COMARCA DE JANDIRA
Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO		

Registro de Renajud 2026-01-20

Tipo bloqueio	CIRCULACAO	**Data bloqueio**	2026-01-20
Número protocolo	05595	**Ano protocolo**	2026
Número processo	10001625420165020351	**Número ofício**	TRT02
Motivo bloqueio	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2A REGIAO CIRCULACAO	**Restrição Renajud**	CIRCULACAO
Código Tribunal	TRT02	**Órgão Judicial**	01A VT-JANDIRA
Tribunal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2A REGIAO		

Registro de Renajud 2025-09-05

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	**Data bloqueio**	2025-09-05
Número protocolo	08236	**Ano protocolo**	2025
Número processo	10033988420188260299	**Número ofício**	TJSP
Motivo bloqueio	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO TRANSFERENCIA	**Restrição Renajud**	TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TJSP	**Órgão Judicial**	1 V DE JANDIRA
Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO		

Registro de Renajud 2020-05-31

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	**Data bloqueio**	2020-05-31
Número protocolo	13093	**Ano protocolo**	2020
Número processo	10023976720155020241	**Número ofício**	TRT02
Motivo bloqueio	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2A REGIAO TRANSFERENCIA	**Restrição Renajud**	TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TRT02	**Órgão Judicial**	JAE
Tribunal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2A REGIAO		

Registro de Renajud 2020-03-02

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	**Data bloqueio**	2020-03-02
Número protocolo	11009	**Ano protocolo**	2020
Número processo	10033101720168260299	**Número ofício**	TJSP
Motivo bloqueio	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO TRANSFERENCIA	**Restrição Renajud**	TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TJSP	**Órgão Judicial**	2A VARA DA COMARCA DE JANDIRA
Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO		

Registro de Renajud 2019-12-18

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	**Data bloqueio**	2019-12-18

Número protocolo	05595	**Ano protocolo**	2019
Número processo	10010797320165020351	**Número ofício**	TRT02
Motivo bloqueio	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2A REGIAO TRANSFERENCIA	**Restrição Renajud**	TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TRT02	**Órgão Judicial**	01A VT-JANDIRA
Tribunal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2A REGIAO		

Registro de Renajud 2017-08-18

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	**Data bloqueio**	2017-08-18
Número protocolo	08236	**Ano protocolo**	2017
Número processo	00034090420168260299	**Número ofício**	TJSP
Motivo bloqueio	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO TRANSFERENCIA	**Restrição Renajud**	TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TJSP	**Órgão Judicial**	1 V DE JANDIRA
Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO		

Registro de Renajud 2017-06-01

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	**Data bloqueio**	2017-06-01
Número protocolo	08236	**Ano protocolo**	2017
Número processo	10030971120168260299	**Número ofício**	TJSP
Motivo bloqueio	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO TRANSFERENCIA	**Restrição Renajud**	TRANSFERENCIA
Código Tribunal	TJSP	**Órgão Judicial**	1 V DE JANDIRA
Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO		

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002454 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 30/03/2026 15:34*

Nr Motor: A1101094 **Nr Chassi: 98M3B1002F4A18811**



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05




ADICIONAL 02







ADICIONAL 04	ADICIONAL 05	ADICIONAL 06



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002454 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 30/03/2026 15:34*

Nr Motor: A1101094 **Nr Chassi: 98M3B1002F4A18811**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 90.500,00** Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **40,00%** Valor Depreciado: **R$ 54.300,00**

Totais:

Sub-Total: **54.300,00** Depreciação Forçada(%): **0,00%** Valor Final Avaliado: **R$ 54.300,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____