



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem)

Numeração: 00002456

FIESTA STREET - FORD



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 30/03/2026 16:21

Data Vistoria: 27/03/2026 11:36

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: F45X+F4 Registro, São Paulo, ZONA RURAL, REGISTRO/SP. CEP: 11900-000.

Complemento: PÁTIO DEL REI / REGISTRO-SP /

Vistoria Veicular:

OSA: 370

Modelo: FIESTA STREET - FORD

Ano Fab / Modelo:
2002/2003

Categoria: **Passeio e
Utilitário**

Local armazenamento: PÁTIO DEL REI / REGISTRO-
SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: PR/MATELANDIA-
PR

Nr Motor: **OBSTRUÍDO**

Nr Motor BIN:

Condições Motor: **MOTOR COM NUMERO OBSTRUÍDO**

Nr Chassi: **SEM CHASSI**

Nr Chassi BIN:
9BFBRZFHA3B431193

Condições Chassi: **SEM CHASSI**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Vermelho**

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Civil

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:

CHASSI NAO EXISTE MAIS!




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002456

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 16:21

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: SEM CHASSI

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Farol Direito:	✓ OK
Farol Esquerdo:	✓ OK	Parabrisa Dianteiro:	✓ OK
Capô:	⊘ Avariado	Teto:	✓ OK
Retrovisor Lado Direito:	⊘ Avariado	Retrovisor Lado Esquerdo:	⊘ Avariado
Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Porta Traseira Direita:	✓ OK	Porta Traseira Esquerda:	✓ OK
Porta Malas:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK
Vidro Traseiro Direito:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	⊘ Avariado
Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK	Parabrisa Traseiro:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	⊘ Avariado	Bancos Traseiros:	⊘ Avariado
Forração Do Teto:	⊘ Avariado	Forração Interna:	⊘ Avariado
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	⊘ Avariado	Pneus Traseiros:	⊘ Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Estepe:	⊘ Avariado
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	⊘ Avariado
Veiculo Blindado:	⚠ NÃO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002456

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 16:21

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: SEM CHASSI

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN / FEDERAL

Bin Estadual - Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Bin Federal - Restrições

SENATRAN - Atenção para as Restrições

Recall

Renajud

Atenção para as Multas Federais

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL

Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	[REDACTED]	Renavam	00796181306
Chassi	9BFBRZFHA3B431193	Categoria	PARTICULAR
Marca	FORD	Modelo	FIESTA STREET
Ano Fab.	2002	Ano Mod.	2003
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	MATELANDIA-PR
Potência	65	Procedência Veículo	NACIONAL

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 1.085,83	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 473,05	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.058,97
Valor Débito IPVA	1.085,83	Valor Débito Licenc	473,05
Valor Débito Multa	1.058,97		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	T**** J***** S*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	[REDACTED]

Renavam	00796181306	Chassi	9BFBRZFHA3B431193
Município	MATELANDIA	UF	PR
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	FORD/FIESTA STREET	Ano Fab	2002
Ano Mod	2003	Procedência Veículo	NACIONAL
Nr Eixos	2	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	999	Cor	VERMELHA
Potência	65	Capacidade Passageiros	5
CMT	1.8	PTB	1.4
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	0*****
Proprietário	T**** J***** S*****		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	Multas	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	Indicador Alarme	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------

Multas Federais 2018-01-11 às 00:11 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	00796181306
Cod. Órgão	275350	Órgão Autuado	PREF. DE PR CURITIBA
Número Infração	W005616653	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2018-01-11 00:11
Local Ocorrência	BR 476 NR 10546 SENTIDO SP, CURITIBA/PR	Cod RENAINF	03052609475
Valor	130.16	Data Venc.	2018-05-21

Multas Federais 2018-04-09 às 04:12 (CORTESIA)

Placa	██████	Renavam	00796181306
Cod. Órgão	000300	Órgão Autuado	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP
Número Infração	S008159771	Código Infração	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Data/Hora	2018-04-09 04:12

Local Ocorrência	BR386 KM 366,34, FAZENDA VILANOVA/RS	Cod RENAINF	03229661354
Valor	195.23	Data Venc.	2019-03-28

Multas Federais 2018-04-09 às 06:32 (CORTESIA)

Placa	██████████	Renavam	00796181306
Cod. Órgão	000300	Órgão Autuado	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP
Número Infração	S008160175	Código Infração	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	Data/Hora	2018-04-09 06:32
Local Ocorrência	BR386 KM 213,502, TIO HUGO/RS	Cod RENAINF	03229675037
Valor	195.23	Data Venc.	2019-03-28

Multas Federais 2018-07-30 às 11:24 (CORTESIA)

Placa	██████████	Renavam	00796181306
Cod. Órgão	116200	Órgão Autuado	DER - PR
Número Infração	X001254049	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2018-07-30 11:24
Local Ocorrência	RODOVIA: PR280 KM: 167 + 0M SE, CLEVELANDIA/PR	Cod RENAINF	03426118360
Valor	130.16	Data Venc.	2018-12-03

Multas Federais 2019-06-18 às 14:39 (CORTESIA)

Placa	██████████	Renavam	00796181306
Cod. Órgão	126200	Órgão Autuado	DER - SP
Número Infração	1N 7873392	Código Infração	7242
Descrição da Infração	EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESSA LUZ BAIXA SOB CHUVA NEBLINA OU CERRACAO	Data/Hora	2019-06-18 14:39
Local Ocorrência	SP 226 KM 006 METROS 400, PARIQUERA-ACU/SP	Cod RENAINF	04080524374
Valor	130.16	Data Venc.	2019-10-14

Laudo CSV

CSV CSV não encontrado na base consultada.
 **ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002456 Placa: ██████████ Data Impressão: 30/03/2026 16:21
 Nr Motor: OBSTRUÁDO Nr Chassi: SEM CHASSI



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR





INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 03

INTERIOR 05



ADICIONAL 06

ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00002456

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 16:21

Nr Motor: OBSTRUÍDO

Nr Chassi: SEM CHASSI

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 8.500,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 95,00%

Valor Depreciado: R\$ 425,00

Totais:

Sub-Total: 425,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 425,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____