



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002458

CG 125 FAN KS - HONDA



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 30/03/2026 16:22

Data Vistoria: 27/03/2026 11:07

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: F45X+F4 Registro, São Paulo, ZONA RURAL, REGISTRO/SP. CEP: 11900-000.

Complemento: PÁTIO DEL REI / REGISTRO-SP /

Vistoria Veicular:

OSA: 370

Modelo: CG 125 FAN KS - HONDA

Ano Fab / Modelo: 2010/2010

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO DEL REI / REGISTRO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SP/SETE BARRAS-SP

Nr Motor: JC41E1A678615

Nr Motor BIN: JC41E1A678615

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C2JC4110AR678615

Nr Chassi BIN: 9C2JC4110AR678615

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Azul

Cor BIN: Azul

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Civil

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD


Responsável:

Observação:

..



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002458

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 16:22

Nr Motor: JC41E1A678615

Nr Chassi: 9C2JC4110AR678615

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK
- APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	AVARIADO	PARALAMA DIANTEIRO:	AVARIADO
PARALAMA TRASEIRO:	OK	PAINEL:	OK
CARENAGEM DO PAINEL:	OK	BLOCO OPTICO:	OK
ARO/RODA DIANTEIRO:	OK	ARO/RODA TRASEIRO:	OK
PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO	PNEU TRASEIRO:	AVARIADO
FREIO DIANTEIRO:	OK	FREIO TRASEIRO:	OK
MANETE DE FREIO:	AVARIADO	MANETE DE EMBREAGEM:	AVARIADO
LUVA DO GUIDÃO:	AVARIADO	RETROVISOR ESQUERDO:	AVARIADO
RETROVISOR DIREITO:	AVARIADO	CAPA BANCO:	N/OK
ESTRIBO:	OK	PEDALEIRA DE PARTIDA:	OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002458

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 16:22

Nr Motor: JC41E1A678615

Nr Chassi: 9C2JC4110AR678615

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN / FEDERAL

! Bin Estadual - Atenção para as Restrições

! Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

✓ Bin Estadual - Restrições do Proprietário

✓ Bin Federal - Restrições

! SENATRAN - Atenção para as Restrições

✓ Recall

✓ Renajud

✓ Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	[REDACTED]	Renavam	00226872106
Chassi	9C2JC4110AR678615	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JC41E1A678615	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CG 125 FAN KS
Ano Fab.	2010	Ano Mod.	2010
Cor	AZUL	Combustível	GASOLINA
UF	SP	Município	SETE BARRAS-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	124
Capacidade Passageiros	2	PBT	29

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 143,38	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.236,14	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	143,38	Valor Débito Licenc	1.236,14

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	A***** C**** A*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: COMUNICACAO DE VENDA	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

- Restrições:

CPF/CNPJ Comprador 2*****

Comprador

M**** J** F***** D* A*****

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	██████
Renavam	226872106	Chassi	9C2JC4110AR678615
Município	SETE BARRAS	UF	SP
Tipo	MOTOCICLETA	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	HONDA/CG 125 FAN KS	Ano Fab	2010
Ano Mod	2010	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	124
Cor	AZUL	Capacidade Passageiros	2
PTB	0.29	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	2*****	Proprietário	A***** C*** A*****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	CONSTA COMUNICADO DE VENDA
Data Venda	2016-01-18	Data Registro Venda	2016-01-27

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

Laudo CSV

CSV CSV não encontrado na base consultada.

**ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002458

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 16:22

Nr Motor: JC41E1A678615

Nr Chassi: 9C2JC4110AR678615



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



COLUNA DIANTEIRA ESQ



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00002458

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 30/03/2026 16:22

Nr Motor: JC41E1A678615

Nr Chassi: 9C2JC4110AR678615

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 5.200,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **70,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 1.560,00**

Totais:

Sub-Total: **1.560,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 1.560,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES 'Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES 'Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____