E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM | **Numeração: 00002500**

VOLVO FH12 380 4X2 - IMP

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 13/04/2026 09:47*	Data Vistoria: 10/04/2026 14:36

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Av. Dr. ASSIS RIBEIRO, 5894, Cangaiba, SÃO PAULO/SP. CEP: 03717-000.**

Vistoria Veicular:

OSA: **368**

Modelo: **VOLVO FH12 380 4X2 - IMP**		Ano Fab / Modelo: **1997/1997**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO DO DEDÉ / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: **BXF5670**	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**		
Nr Motor: [redacted]	Nr Motor BIN: **82591**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **YV2A4B2A7VA270683**	Nr Chassi BIN: **YV2A4B2A7VA270683**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: **152118097214015**		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Civil**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

VEICULO FALTANDO PAINEL, RODA TRASEIRA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO AVARIADO.


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002500 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 13/04/2026 09:47*

Nr Motor: 82591 **Nr Chassi: YV2A4B2A7VA270683**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Farol Direito:**	Avariado
Farol Esquerdo:	Avariado	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	Avariado	**Retrovisor Lado Direito:**	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	Avariado
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	**Bancos Dianteiros:**	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	Avariado	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	Faltando	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Rodas Dianteiras:	Faltando	**Condição de locomoção:**	N/A
Veiculo Blindado:	NÃO		

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002500 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 13/04/2026 09:47*

Nr Motor: 82591 **Nr Chassi: YV2A4B2A7VA270683**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHAO TRATOR
Placa	[redacted]	**Renavam**	00686822331
Chassi	YV2A4B2A7VA270683	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	82591	**Nr Caixa Câmbio**	152118097214015
Categoria	ALUGUEL	**Marca**	IMP
Modelo	VOLVO FH12 380 4X2	**Ano Fab.**	1997
Ano Mod.	1997	**Cor**	BRANCA
Combustível	DIESEL	**UF**	SP
Município	SAO PAULO-SP	**Espécie**	TRACAO
Potência	380	**Procedência Veículo**	ESTRANGEIRO
Carroceria	INEXISTENTE	**Nr Eixos**	2
Eixo Tras. Diferencial	167113197052109	**PBT**	1970
CMT	5500	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: 82591

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	1.244,94		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0**********	**Proprietário**	T********** B***** B***** L***

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	RESTRICAO JUDICIAL
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	RESTRICAO JUDICIAL	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002500 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 13/04/2026 09:47*

Nr Motor: 82591 **Nr Chassi: YV2A4B2A7VA270683**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ




PLACA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00002500 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 13/04/2026 09:47*

Nr Motor: 82591 **Nr Chassi: YV2A4B2A7VA270683**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 45.200,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **80,00%**

Valor Depreciado: **R$ 9.040,00**

Totais:

Sub-Total: **9.040,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 9.040,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____