E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL — **Numeração: 00002498**

T113 H 4X2 360 - SCANIA

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 13/04/2026 09:48*	Data Vistoria: 10/04/2026 13:55

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Av. Dr. ASSIS RIBEIRO, 5894, Cangaiba, SÃO PAULO/SP. CEP: 03717-000.**

Vistoria Veicular:

OSA: **368**			
Modelo: **T113 H 4X2 360 - SCANIA**		Ano Fab / Modelo: **1992/1993**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO DO DEDÉ / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/PINDAMONHANGABA-SP**		
Nr Motor: **3093838**	Nr Motor BIN: **3093838**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BSTH4X2ZP3244833**	Nr Chassi BIN: **9BSTH4X2ZP3244833**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Vermelho**		
Tem KIT GNV: **Não**			
Órgão Apreensor:**Policia Civil**			

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:


...



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002498 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 13/04/2026 09:48*

Nr Motor: 3093838 **Nr Chassi: 9BSTH4X2ZP3244833**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Acessórios

Antena:	Não Ok	**Rodas/Calotas:**	Não Ok
Retrovidor L.D.:	Não Ok	**Retrovidor L.E.:**	Não Ok

Interna

Volante:	Ok	**Banco Dianteiro Esquerdo:**	Não Ok
Banco Dianteiro Direito:	Não Ok	**Banco Traseiro:**	Não Ok
Painel:	Não Ok	**Câmbio:**	Não Ok
Chave de Seta:	Ok	**Cinta de Segurança D.D:**	Não Ok
Cinto de Segurança T.D:	Ok	**Cinto de segurança D.E:**	Ok
Forro de Teto:	Não Ok	**Forro da Porta D.E:**	Não Ok
Forro da Porta D.D:	Não Ok	**Bagagito:**	Não Ok

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002498 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 13/04/2026 09:48*

Nr Motor: 3093838 **Nr Chassi: 9BSTH4X2ZP3244833**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud - Atenção para as restrições judiciais
- Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHAO TRATOR
Placa	[redacted]	**Renavam**	00343443597
Chassi	9BSTH4X2ZP3244833	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	3093838	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	SCANIA	**Modelo**	T113 H 4X2 360
Ano Fab.	1992	**Ano Mod.**	1993
Cor	VERMELHA	**Combustível**	DIESEL
UF	SP	**Município**	PINDAMONHANGABA-SP
Procedência Veículo	NACIONAL	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO:

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	1.252,75		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1**********	**Proprietário**	G******* C**** D* S****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	RENAJUD
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	RENAJUD	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO

Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	343443597	**Chassi**	9BSTH4X2ZP3244833
Município	PINDAMONHANGABA	**UF**	SP
Tipo	CAMINHAO TRATOR	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	SCANIA/T113 H 4X2 360	**Ano Fab**	1992
Ano Mod	1993	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Nr Eixos	3	**Combustível**	DIESEL
Cor	VERMELHA	**CMT**	50
PTB	50	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	1**********	**Proprietário**	G******* C**** D* S****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	**Pendência emissão Doc**	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	**Comunicação de Venda**	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

*** ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	**Total de renajud**	1

Registro de Renajud 2018-01-24

Tipo bloqueio	TRANSFERENCIA	**Data bloqueio**	2018-01-24
Número protocolo	09818	**Ano protocolo**	2018
Número processo	01145235720048260009	**Número ofício**	TJSP
Motivo bloqueio	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	**Restrição Renajud**	TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA			
Código Tribunal	TJSP	**Órgão Judicial**	1A VARA CIVEL DE VILA PRUDENTE
Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO		

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002498 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 13/04/2026 09:48*

Nr Motor: 3093838 **Nr Chassi: 9BSTH4X2ZP3244833**



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


COLUNA DIANTEIRA ESQ


COLUNA TRASEIRA ESQ


PLACA


COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA


COLUNA DIANTEIRA DIR







INTERIOR	INTERIOR 02	INTERIOR 03
		
INTERIOR 04	INTERIOR 05	ADICIONAL 02
		
ADICIONAL 03	ADICIONAL 04	ADICIONAL 05
		
ADICIONAL 06	ADICIONAL 08	

ID Vistoria: 00002498 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 13/04/2026 09:48*

Nr Motor: 3093838 **Nr Chassi: 9BSTH4X2ZP3244833**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 32.000,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%**

Valor Depreciado: **R$ 3.200,00**

Totais:

Sub-Total: **3.200,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 3.200,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____