




### LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00002497

### MASTER11M3 25DCI - RENAULT



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 13/04/2026 09:49

Data Vistoria: 10/04/2026 13:39

#### Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

#### Local de atendimento:

Endereço: Av. Dr. ASSIS RIBEIRO, 5894, Cangaíba, SÃO PAULO/SP. CEP: 03717-000.

#### Vistoria Veicular:

OSA: 368

Modelo: MASTER11M3 25DCI - RENAULT

Ano Fab / Modelo: 2008/2009

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: PÁTIO DO DEDÉ /  
SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa: [REDACTED]

UF/Cidade Placa: SP/SAO  
PAULO-SP

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Motor BIN:  
G9UA724C040982

Condições Motor: VEÍCULO SEM MOTOR

Nr Chassi: 93YADCUH59J064822

Nr Chassi BIN:  
93YADCUH59J064822

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões  
originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Civil

#### Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

#### Observação:

BENS DIVERSOS DENTRO NAO IRAO SER RETIRADOS DE DENTRO DO BEM



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



# CHECKLIST

ID Vistoria: 00002497

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 13/04/2026 09:49

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 93YADCUH59J064822

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Faltando	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Faltando	Farol Esquerdo:	Faltando
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	Avariado
Retrovisor Lado Direito:	Faltando	Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando
Porta Dianteira Direita:	OK	Porta Dianteira Esquerda:	Avariado
Porta Traseira Direita:	OK	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Lanterna Traseira Direita:	Avariado
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	Parabrisa Traseiro:	Avariado
Bancos Dianteiros:	Avariado	Pedais:	OK
Volante:	Avariado	Alavanca da Marcha:	Avariado
Painel de Instrumentos:	Avariado	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK	Condição de locomoção:	Avariado
Veiculo Blindado:	NÃO		



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002497

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 13/04/2026 09:49

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 93YADCUH59J064822

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /  
FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Bin Federal - Restrições

SENATRAN - Restrições

Recall

Renajud

Multas Federais

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN

Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	[REDACTED]	Renavam	00970173806
Chassi	93YADCUH59J064822	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	G9UA724C040982	Categoria	PARTICULAR
Marca	RENAULT	Modelo	MASTER11M3 25DCI
Ano Fab.	2008	Ano Mod.	2009
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	CARGA	Potência	114
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	FURGAO
Cilindradas	2463	Capacidade Carga	160
Capacidade Passageiros	3	Nr Eixos	2
PBT	350	CMT	550

Mensagem MOTOR AGREGADO: G9UA724C040982

## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO

## Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	1265,58	Valor Débito Licenc	1.285,61

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario

3\*\*\*\*\*

Proprietário

W\*\*\*\* P\*\*\*\*\*

## Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	RECUPERADO SINISTRO
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	CONSTA RESTRICAO ADMINISTRATIVA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

<b>Restrição Judicial</b>	NADA CONSTA	<b>Restrição Tributária</b>	NADA CONSTA
<b>Restrição Ambiental</b>	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR		
OK			

## SENATRAN / FEDERAL

<b>Tipo Consulta</b>	SENATRAN / FEDERAL	<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO
<b>Ocorrência</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	<b>Placa</b>	██████
<b>Renavam</b>	00970173806	<b>Chassi</b>	93YADCUH59J064822
<b>Município</b>	SAO PAULO	<b>UF</b>	SP
<b>Tipo</b>	CAMINHONETE	<b>Categoria</b>	PARTICULAR
<b>Marca Modelo</b>	RENAULT/MASTER11M3 25DCI	<b>Ano Fab</b>	2008
<b>Ano Mod</b>	2009	<b>Procedência Veículo</b>	NACIONAL
<b>Nr Eixos</b>	2	<b>Combustível</b>	DIESEL
<b>Cilindradas</b>	2463	<b>Cor</b>	BRANCA
<b>Potência</b>	114	<b>Capacidade Passageiros</b>	3
<b>Capacidade Carga</b>	1.6	<b>CMT</b>	5.5
<b>PTB</b>	3.5	<b>Recall</b>	NADA CONSTA
<b>CPF/CNPJ Proprietário</b>	3*****	<b>Proprietário</b>	W**** P*****

## SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO	<b>Restrição</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
<b>Restrição 1</b>	SEM RESTRICAO	<b>Restrição 2</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição 3</b>	SEM RESTRICAO	<b>Restrição 4</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição Judicial</b>	NADA CONSTA	<b>Indicador Ostenta PIV</b>	NADA CONSTA
<b>Multa RENAINF</b>	NADA CONSTA	<b>Pendência emissão Doc</b>	NADA CONSTA
<b>Indicador Alarme</b>	NADA CONSTA	<b>Comunicação de Venda</b>	NADA CONSTA

## Roubo e Furto Ativo:

<b>Roubo e Furto Ativo</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	--

## RECALL:

<b>RECALL</b>	NADA CONSTA
---------------	-------------

## RENAJUD:

<b>RENAJUD</b>	NADA CONSTA
----------------	-------------

## INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

<b>Indicador Leilão Bin</b>	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------

## Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

## Laudo CSV

**CSV** CSV não encontrado na base consultada.

\*\*ATENÇÃO: \*Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.

## RECALL

<b>Registro de recall</b>	NADA CONSTA
---------------------------	-------------



RENAJUD

Registro de renajud

NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002497

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 13/04/2026 09:49

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 93YADCUH59J064822



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 05



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002497

Placa

Data Impressão: 13/04/2026 09:49

Nr Motor: SEM MOTOR

Nr Chassi: 93YADCUH59J064822

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: R\$ 15.200,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 90,00%

Valor Depreciado: R\$ 1.520,00

**Totais:**

Sub-Total: 1.520,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 1.520,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES 'Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



---

E-LEILOES \*Vistoria  
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_