




### LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002480

KIA SOUL EX 16 FF MT - KIA MOTORS



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 13/04/2026 15:25

Data Vistoria: 08/04/2026 13:58

#### Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

#### Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

#### Vistoria Veicular:

OSA: 167

Modelo: KIA SOUL EX 16 FF MT - KIA MOTORS

Ano Fab / Modelo: 2011/2012

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:  
PI/SÃO PAULO-SP

Nr Motor: F4FABH013979

Nr Motor BIN:  
F4FABH013979

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: KNAJT814AC7342403

Nr Chassi BIN:  
KNAJT814AC7342403

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal

#### Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

#### Observação:

VEICULO COM AVARIAS NO ENTORNO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



# CHECKLIST

ID Vistoria: 00002480

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 13/04/2026 15:25

Nr Motor: F4FABH013979

Nr Chassi: KNAJT814AC7342403

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### Estado Geral Do Veículo

<b>Parachoque Dianteiro:</b>	✓ OK	<b>Parachoque Traseiro:</b>	✗ Avariado
		Observação: PEQUENOS ARRANHANDOS	
<b>Farol Direito:</b>	✓ OK	<b>Farol Esquerdo:</b>	✓ OK
<b>Parabrisa Dianteiro:</b>	✓ OK	<b>Capô:</b>	✗ Avariado
		Observação: PEQUENOS AMASSADOS	
<b>Teto:</b>	✓ OK	<b>Retrovisor Lado Direito:</b>	✓ OK
<b>Retrovisor Lado Esquerdo:</b>	✓ OK	<b>Porta Dianteira Direita:</b>	✓ OK
<b>Porta Dianteira Esquerda:</b>	✓ OK	<b>Porta Traseira Direita:</b>	✗ Avariado
		Observação: RISCO NA PORTA	
<b>Porta Traseira Esquerda:</b>	✗ Avariado	<b>Porta Malas:</b>	✓ OK
Observação: AMASSADA			
<b>Vidro Da Porta Dianteira Direita:</b>	✓ OK	<b>Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:</b>	✓ OK
<b>Vidro Traseiro Esquerdo:</b>	✓ OK	<b>Vidro Traseiro Direito:</b>	✓ OK
<b>Lanterna Traseira Direita:</b>	✓ OK	<b>Lanterna Traseira Esquerda:</b>	✓ OK
<b>Parabrisa Traseiro:</b>	✓ OK	<b>Bancos Dianteiros:</b>	✗ Avariado
<b>Bancos Traseiros:</b>	✗ Avariado	<b>Forração Do Teto:</b>	✓ OK
Observação: BURACOS			
<b>Forração Interna:</b>	✓ OK	<b>Pedais:</b>	✓ OK
<b>Volante:</b>	✓ OK	<b>Alavanca da Marcha:</b>	✓ OK
<b>Painel de Instrumentos:</b>	✓ OK	<b>Pneus Dianteiros:</b>	✗ Avariado
<b>Pneus Traseiros:</b>	✗ Avariado	<b>Rodas Traseiras:</b>	✓ OK
<b>Rodas Dianteiras:</b>	✓ OK	<b>Condição de locomoção:</b>	✓ N/A
<b>Veículo Blindado:</b>	⚠ NÃO		



**Capô:**  
✗ Avariado  
Observação: PEQUENOS AMASSADOS



**Porta Traseira Direita:**  
✗ Avariado  
Observação: RISCO NA PORTA



**Porta Traseira Esquerda:**  
✗ Avariado  
Observação: AMASSADA



**Bancos Traseiros:**

 **Avariado**

*Observação: BURACOS*



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002480

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 13/04/2026 15:25

Nr Motor: F4FABH013979

Nr Chassi: KNAJT814AC7342403

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /  
FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Bin Federal - Restrições

SENATRAN - Atenção para as Restrições

Recall

Renajud

Atenção para as Multas Federais

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	[REDACTED]	Renavam	00344079872
Chassi	KNAJT814AC7342403	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	F4FABH013979	Categoria	PARTICULAR
Marca	KIA MOTORS	Modelo	KIA SOUL EX 16 FF MT
Ano Fab.	2011	Ano Mod.	2012
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	MISTO	Potência	130
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1591	Capacidade Carga	39
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	168	CMT	298

Mensagem MOTOR AGREGADO: F4FABH013979

## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO Data Inclusao Venda NÃO INFORMADO

## Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	1.258,83	Valor Débito IPVA	1760,6
Valor Débito Licenc	618,02	Valor Débito Multa	1258,83

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 2\*\*\*\*\* Proprietário M\*\*\*\* S\*\*\*\* G\*\*\*\* D\* F\*\*\*\*\*

## Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR		

OK

## SENATRAN / FEDERAL

<b>Tipo Consulta</b>	SENATRAN / FEDERAL	<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO
<b>Ocorrência</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	<b>Placa</b>	██████
<b>Renavam</b>	00344079872	<b>Chassi</b>	KNAJT814AC7342403
<b>Município</b>	SAO PAULO	<b>UF</b>	SP
<b>Tipo</b>	CAMIONETA	<b>Categoria</b>	PARTICULAR
<b>Marca Modelo</b>	I/KIA SOUL EX 1.6 FF MT	<b>Ano Fab</b>	2011
<b>Ano Mod</b>	2012	<b>Procedência Veículo</b>	ESTRANGEIRO
<b>Nr Eixos</b>	2	<b>Combustível</b>	ALCOOL/GASOLINA
<b>Cilindradas</b>	1591	<b>Cor</b>	BRANCA
<b>Potência</b>	130	<b>Capacidade Passageiros</b>	5
<b>Capacidade Carga</b>	0.39	<b>CMT</b>	2.98
<b>PTB</b>	1.68	<b>Recall</b>	NADA CONSTA
<b>CPF/CNPJ Proprietário</b>	2*****	<b>Proprietário</b>	M**** S**** G**** D* F****

## SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO	<b>Restrição</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
<b>Restrição 1</b>	ALIENACAO FIDUCIARIA	<b>Restrição 2</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição 3</b>	SEM RESTRICAO	<b>Restrição 4</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição Judicial</b>	NADA CONSTA	<b>Indicador Ostenta PIV</b>	NADA CONSTA
<b>Multa RENAINF</b>	CONSTA	<b>Multas</b>	CONSTA
<b>Pendência emissão Doc</b>	NADA CONSTA	<b>Indicador Alarme</b>	NADA CONSTA
<b>Comunicação de Venda</b>	NADA CONSTA		

## Roubo e Furto Ativo:

<b>Roubo e Furto Ativo</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	--

## RECALL:

<b>RECALL</b>	NADA CONSTA
---------------	-------------

## RENAJUD:

<b>RENAJUD</b>	NADA CONSTA
----------------	-------------

## INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

<b>Indicador Leilão Bin</b>	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------

## Multas Federais 2023-05-28 às 08:05 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	00344079872
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1V 3116096	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2023-05-28 08:05
<b>Local Ocorrência</b>	SPD 128/021 KM 000 METROS 200, ARUJA/SP	<b>Cod RENAINF</b>	07000606240
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2023-09-11

### Multas Federais 2023-06-09 às 03:32 (CORTESIA)

Placa	██████████	Renavam	00344079872
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	GVB2190533	Código Infração	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	Data/Hora	2023-06-09 03:32
Local Ocorrência	AV CONDESSA ELISABETH DE ROBIA, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	07033270488
Valor	130.16	Data Venc.	2023-09-28

### Multas Federais 2023-08-06 às 18:21 (CORTESIA)

Placa	██████████	Renavam	00344079872
Cod. Órgão	270570	Órgão Autuado	PREF. DE SP SANTO ANDRE
Número Infração	M450728506	Código Infração	6050
Descrição da Infração	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - EXC HOVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA FISC ELETRONICA	Data/Hora	2023-08-06 18:21
Local Ocorrência	RUA LUIS PINTO FLAQUER X RUA G, SANTO ANDRE/SP	Cod RENAINF	07175946155
Valor	293.47	Data Venc.	2023-12-01

### Multas Federais 2023-10-04 às 23:03 (CORTESIA)

Placa	██████████	Renavam	00344079872
Cod. Órgão	271070	Órgão Autuado	CET-SP
Número Infração	HQA1675800	Código Infração	6050
Descrição da Infração	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - EXC HOVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA FISC ELETRONICA	Data/Hora	2023-10-04 23:03
Local Ocorrência	RUA DO ORFANATO (BAIRRO-CENTRO, SAO PAULO/SP	Cod RENAINF	07294503451
Valor	293.47	Data Venc.	2024-01-23

### Laudo CSV

CSV CSV não encontrado na base consultada.

**\*\*ATENÇÃO:** \*Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.

### RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

### RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

### FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002480

Placa: ██████████

Data Impressão: 13/04/2026 15:25

Nr Motor: F4FABH013979

Nr Chassi: KNAJT814AC7342403



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 05

INTERIOR 03



ADICIONAL 01

INTERIOR 04



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002480

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 13/04/2026 15:25

Nr Motor: F4FABH013979

Nr Chassi: KNAJT814AC7342403

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: R\$ 40.600,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 40,00%

Valor Depreciado: R\$ 24.360,00

**Totais:**

Sub-Total: 24.360,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 24.360,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_