



### LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002476

KIA K2500 LD - KIA MOTORS



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 13/04/2026 15:28

Data Vistoria: 07/04/2026 15:58

#### Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

#### Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

#### Vistoria Veicular:

OSA: 293

Modelo: KIA K2500 LD - KIA MOTORS

Ano Fab / Modelo: 2010/2011

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:  
SP/MAIRIPORA

Nr Motor: D4BHA048059

Nr Motor BIN:  
D4BHA048059

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: KNCSJX73AB7517251

Nr Chassi BIN:  
KNCSJX73AB7517251

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Polícia Federal

#### Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

#### Observação:

M...



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



# CHECKLIST

ID Vistoria: 00002476

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 13/04/2026 15:28

Nr Motor: D4BHA048059

Nr Chassi: KNCSJX73AB7517251

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Farol Direito:	✓ OK
Farol Esquerdo:	✓ OK	Parabrisa Dianteiro:	✓ OK
Capô:	✓ OK	Teto:	✓ OK
Retrovisor Lado Direito:	✓ OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	⊗ Avariado	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Observação: ALGUNS RISCOS			
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Lanterna Traseira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK	Parabrisa Traseiro:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	⊗ Avariado	Bancos Traseiros:	⊗ Avariado
Forração Do Teto:	✓ OK	Forração Interna:	⊗ Avariado
Pedais:	✓ OK	Volante:	⊗ Avariado
Alavanca da Marcha:	✓ OK	Painel de Instrumentos:	✓ OK
Pneus Dianteiros:	⊗ Avariado	Pneus Traseiros:	⊗ Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Rodas Dianteiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	✓ N/A	Veiculo Blindado:	⚠ NÃO



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002476

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 13/04/2026 15:28

Nr Motor: D4BHA048059

Nr Chassi: KNCSJX73AB7517251

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /  
FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Bin Federal - Restrições

SENATRAN - Atenção para as Restrições

Recall

Renajud

Atenção para as Multas Federais

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	[REDACTED]	Renavam	00268586110
Chassi	KNCSJX73AB7517251	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	D4BHA048059	Categoria	PARTICULAR
Marca	KIA MOTORS	Modelo	KIA K2500 LD
Ano Fab.	2010	Ano Mod.	2011
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	MAIRIPORA
Espécie	CARGA	Potência	94
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Cilindradas	2476
Capacidade Carga	153	Capacidade Passageiros	3
PBT	339	Mensagem	MOTOR AGREGADO: -

## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

## Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	639,82	Valor Débito Licenc	411,27
Valor Débito Multa	639,82		

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	M**** K****
-----------------------	--------	--------------	-------------

## Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

## SENATRAN / FEDERAL

<b>Tipo Consulta</b>	SENATRAN / FEDERAL	<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO
<b>Ocorrência</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	<b>Placa</b>	██████
<b>Renavam</b>	268586110	<b>Chassi</b>	KNCSJX73AB7517251
<b>Município</b>	MAIRIPORA	<b>UF</b>	SP
<b>Tipo</b>	CAMINHONETE	<b>Categoria</b>	PARTICULAR
<b>Marca Modelo</b>	I/KIA K2500 LD	<b>Ano Fab</b>	2010
<b>Ano Mod</b>	2011	<b>Procedência Veículo</b>	ESTRANGEIRO
<b>Nr Eixos</b>	2	<b>Combustível</b>	DIESEL
<b>Cilindradas</b>	2476	<b>Cor</b>	BRANCA
<b>Potência</b>	94	<b>Capacidade Passageiros</b>	3
<b>Capacidade Carga</b>	1.53	<b>CMT</b>	3.89
<b>PTB</b>	3.39	<b>Recall</b>	NADA CONSTA
<b>CPF/CNPJ Proprietário</b>	1*****	<b>Proprietário</b>	M***** K****

### SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO	<b>Restrição</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
<b>Restrição 1</b>	ALIENACAO FIDUCIARIA	<b>Restrição 2</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição 3</b>	SEM RESTRICAO	<b>Restrição 4</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição Judicial</b>	NADA CONSTA	<b>Indicador Ostenta PIV</b>	NADA CONSTA
<b>Multa RENAINF</b>	CONSTA	<b>Multas</b>	CONSTA
<b>Pendência emissão Doc</b>	NADA CONSTA	<b>Indicador Alarme</b>	NADA CONSTA
<b>Comunicação de Venda</b>	NADA CONSTA		

### Roubo e Furto Ativo:

<b>Roubo e Furto Ativo</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
----------------------------	--

### RECALL:

<b>RECALL</b>	NADA CONSTA
---------------	-------------

### RENAJUD:

<b>RENAJUD</b>	NADA CONSTA
----------------	-------------

### INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

<b>Indicador Leilão Bin</b>	NADA CONSTA
-----------------------------	-------------

### Multas Federais 2018-05-18 às 06:31 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	268586110
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1O2118735	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2018-05-18 06:31
<b>Local Ocorrência</b>	SP 055 KM 007 METROS 300, PRAIA GRANDE/SP	<b>Cod RENAINF</b>	03290611000
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2018-09-03

### Multas Federais 2018-08-06 às 07:03 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	268586110
<b>Cod. Órgão</b>	126200	<b>Órgão Autuado</b>	DER - SP
<b>Número Infração</b>	1P2264985	<b>Código Infração</b>	7455

<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2018-08-06 07:03
<b>Local Ocorrência</b>	SP 150 KM 052 METROS 400, CUBATAO/SP	<b>Cod RENAINF</b>	03440667111
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2018-11-19

### Multas Federais 2019-08-25 às 07:48 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████████	<b>Renavam</b>	268586110
<b>Cod. Órgão</b>	269210	<b>Órgão Autuado</b>	PREF. DE SP PRAIA GRANDE
<b>Número Infração</b>	V430053242	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2019-08-25 07:48
<b>Local Ocorrência</b>	AV. AYRTON SENNA DA SILVA OPOS, PRAIA GRANDE/SP	<b>Cod RENAINF</b>	04189493759
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2019-12-16

### Laudo CSV

**CSV** CSV não encontrado na base consultada.  
**\*\*ATENÇÃO:** \*Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.

### RECALL

**Registro de recall** NADA CONSTA

### RENAJUD

**Registro de renajud** NADA CONSTA

### FOTOS DO VEÍCULO

**ID Vistoria:** 00002476 **Placa:** ██████████ **Data Impressão:** 13/04/2026 15:28  
**Nr Motor:** D4BHA048059 **Nr Chassi:** KNCSJX73AB7517251



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ID Vistoria: 00002476

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 13/04/2026 15:28

Nr Motor: D4BHA048059

Nr Chassi: KNCSJX73AB7517251

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: R\$ 61.000,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 60,00%

Valor Depreciado: R\$ 24.400,00

**Totais:**

Sub-Total: 24.400,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 24.400,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_