E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem) — **Numeração: 00002475**

PALIO ELX FLEX - FIAT

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 13/04/2026 15:29*	Data Vistoria: 07/04/2026 15:24

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **163**			
Modelo: **PALIO ELX FLEX - FIAT**		Ano Fab / Modelo: **2007/2008**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO**		
Nr Motor: **178F30117547919**	Nr Motor BIN: **178F30117547919**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: OXIDADO	**Nr Chassi BIN: 9BD17140A82979714**	Condições Chassi: **CHASSI OXIDADO (Ocorre nas sucatas quando não é possível identificar a numeração)**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Prata**		

Tem KIT GNV: **Não**


Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

..




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002475 | **Placa: [redacted]** | *Data Impressão: 13/04/2026 15:29*

Nr Motor: 178F30117547919 | **Nr Chassi: OXIDADO**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Parachoque Traseiro:**	Avariado
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Bancos Dianteiros:**	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	**Forração Do Teto:**	Avariado
Forração Interna:	Avariado	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	Avariado	**Veiculo Blindado:**	NÃO

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002475 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 13/04/2026 15:29*

Nr Motor: 178F30117547919 **Nr Chassi: OXIDADO**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud
- Multas Federais
- Numeração do CHASSI digitada difere da BIN
- Numeração do CHASSI digitada difere da BIN ESTADUAL
- Numeração do CHASSI digitada difere da BIN FEDERAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00920550762
Chassi	9BD17140A82979714	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	178F30117547919	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	FIAT	**Modelo**	PALIO ELX FLEX
Ano Fab.	2007	**Ano Mod.**	2008
Cor	PRATA	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	**Município**	SAO PAULO
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	80
Procedência Veículo	NACIONAL	**Cilindradas**	1400
Capacidade Passageiros	5	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: -

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	984,96	**Valor Débito Licenc**	1.268,89

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2**********	**Proprietário**	A** P**** G****** D* A******

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	RESTRICAO JUDICIAL
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	RESTRICAO JUDICIAL	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	00920550762	**Chassi**	9BD17140A82979714
Município	SAO PAULO	**UF**	SP
Tipo	AUTOMOVEL	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	FIAT/PALIO ELX FLEX	**Ano Fab**	2007
Ano Mod	2008	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	**Cilindradas**	1400
Cor	PRATA	**Potência**	80
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	2.3
Recall	NADA CONSTA	**CPF/CNPJ Proprietário**	2**********
Proprietário	A** P**** G****** D* A******		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	RESTRICAO JUDICIAL	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	**Pendência emissão Doc**	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	**Comunicação de Venda**	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002475 | **Placa: DYA6876** | *Data Impressão: 13/04/2026 15:29*


Nr Motor: 178F30117547919 | **Nr Chassi: OXIDADO**


CHASSI


FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO


MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


COLUNA DIANTEIRA ESQ


COLUNA TRASEIRA ESQ


PLACA


TRASEIRA DIAGONAL DIREITA


DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA


COLUNA DIANTEIRA DIR


INTERIOR


INTERIOR 02


INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00002475 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 13/04/2026 15:29*

Nr Motor: 178F30117547919 **Nr Chassi: OXIDADO**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 21.000,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **95,00%**

Valor Depreciado: **R$ 1.050,00**

Totais:

Sub-Total: **1.050,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 1.050,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____