



### LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002543

HR V EX CVT - HONDA



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 05/05/2026 19:58

Data Vistoria: 05/05/2026 14:43

#### Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

#### Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

#### Vistoria Veicular:

OSA: 2025

Modelo: HR V EX CVT - HONDA

Ano Fab / Modelo: 2015/2016

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:  
SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: R18ZC6122762

Nr Motor BIN:  
R18ZC6122762

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93HRV2850GZ122753

Nr Chassi BIN:  
93HRV2850GZ122753

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Cinza

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

#### Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

#### Observação:

VEÍCULO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; CONTUDO, A BLINDAGEM ENCONTRA-SE VENCIDA, APRESENTANDO DELAMINAÇÃO.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



# CHECKLIST

ID Vistoria: 00002543

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 05/05/2026 19:58

Nr Motor: R18ZC6122762

Nr Chassi: 93HRV2850GZ122753

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### Estado Geral Do Veículo

<b>Paracheque Dianteiro:</b> Observação:ALGUNS ARRANHAO	Avariado	<b>Farol Direito:</b>	OK
<b>Farol Esquerdo:</b>	OK	<b>Parabrisa Dianteiro:</b> Observação:MAS A BLINDAGEM ESTA DELAMINADA	Avariado
<b>Capô:</b>	OK	<b>Teto:</b>	OK
<b>Retrovisor Lado Direito:</b>	Avariado	<b>Retrovisor Lado Esquerdo:</b>	OK
<b>Porta Dianteira Direita:</b>	OK	<b>Porta Dianteira Esquerda:</b>	OK
<b>Porta Traseira Direita:</b>	OK	<b>Porta Traseira Esquerda:</b>	OK
<b>Porta Malas:</b>	OK	<b>Vidro Da Porta Dianteira Direita:</b> Observação:BLINDAGEM DELAMINADA	Avariado
<b>Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:</b> Observação:BLINDAGEM DELAMINADA	Avariado	<b>Vidro Traseiro Esquerdo:</b> Observação:BLINDAGEM DELAMINADA	Avariado
<b>Vidro Traseiro Direito:</b> Observação:BLINDAGEM DELAMINADA	Avariado	<b>Lanterna Traseira Direita:</b>	OK
<b>Lanterna Traseira Esquerda:</b>	OK	<b>Parabrisa Traseiro:</b> Observação:BLINDAGEM DELAMINADA	Avariado
<b>Chave de Rodas:</b>	OK	<b>Macaco:</b>	OK
<b>Triângulo:</b>	OK	<b>Bancos Dianteiros:</b>	Avariado
<b>Bancos Traseiros:</b>	OK	<b>Forração Do Teto:</b>	OK
<b>Forração Interna:</b>	OK	<b>Pedais:</b>	OK
<b>Volante:</b>	OK	<b>Alavanca da Marcha:</b>	OK
<b>Painel de Instrumentos:</b>	OK	<b>Pneus Dianteiros:</b>	OK
<b>Pneus Traseiros:</b>	OK	<b>Rodas Traseiras:</b>	OK
<b>Estepe:</b>	OK	<b>Rodas Dianteiras:</b>	OK
<b>Condição de locomoção:</b>	OK		

### Chave do Veículo

**Veículo Possui Chave?:** Sim

### Veículo

**Veículo Blindado:** Sim  
Observação:BLINDAGEM DELAMINADA



Chave de Rodas:

✔ OK

Macaco:

✔ OK

Bancos Dianteiros:

❌ Avariado



Estepe:

✔ OK

Veiculo Possui Chave?:

✔ Sim



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002543

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 05/05/2026 19:58

Nr Motor: R18ZC6122762

Nr Chassi: 93HRV2850GZ122753

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /  
FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Bin Federal - Restrições

SENATRAN - Atenção para as Restrições

Recall

Renajud

Atenção para as Multas Federais

## BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	[REDACTED]	Renavam	01064316147
Chassi	93HRV2850GZ122753	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	R18ZC6122762	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	HR V EX CVT
Ano Fab.	2015	Ano Mod.	2016
Cor	CINZA	Combustível	ALCO/GASOL
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	140
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1798	Capacidade Passageiros	5
PBT	174	CMT	174
Mensagem	MOTOR AGREGADO: R18ZC6122762		

## Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusão Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

## Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	3679,19	Valor Débito Municipais	230,70
Valor Débito Licenc	394,47	Valor Débito Multa	230,7

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

## Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	5*****	Proprietário	R***** M**** D* S**** A*****
-----------------------	--------	--------------	------------------------------

## Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	RENAINF	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

## SENATRAN / FEDERAL

<b>Tipo Consulta</b>	SENATRAN / FEDERAL	<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO
<b>Ocorrência</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	<b>Placa</b>	██████
<b>Renavam</b>	01064316147	<b>Chassi</b>	93HRV2850GZ122753
<b>Município</b>	SAO PAULO	<b>UF</b>	SP
<b>Tipo</b>	AUTOMOVEL	<b>Categoria</b>	PARTICULAR
<b>Marca Modelo</b>	HONDA/HR-V EX CVT	<b>Ano Fab</b>	2015
<b>Ano Mod</b>	2016	<b>Procedência Veículo</b>	NACIONAL
<b>Combustível</b>	ALCOOL/GASOLINA	<b>Cilindradas</b>	1798
<b>Cor</b>	CINZA	<b>Potência</b>	140
<b>Capacidade Passageiros</b>	5	<b>CMT</b>	1.74
<b>PTB</b>	1.74	<b>Recall</b>	NADA CONSTA
<b>CPF/CNPJ Proprietário</b>	5*****	<b>Proprietário</b>	R***** M**** D* S**** A*****

## SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

<b>Situação</b>	EM CIRCULACAO	<b>Restrição</b>	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
<b>Restrição 1</b>	SEM RESTRICAO	<b>Restrição 2</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição 3</b>	SEM RESTRICAO	<b>Restrição 4</b>	SEM RESTRICAO
<b>Restrição Judicial</b>	NADA CONSTA	<b>Indicador Ostenta PIV</b>	NADA CONSTA
<b>Multa RENAINF</b>	CONSTA	<b>Multas</b>	CONSTA
<b>Pendência emissão Doc</b>	NADA CONSTA	<b>Indicador Alarme</b>	NADA CONSTA
<b>Comunicação de Venda</b>	NADA CONSTA		

## Roubo e Furto Ativo:

**Roubo e Furto Ativo** VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

## RECALL:

**RECALL** NADA CONSTA

## RENAJUD:

**RENAJUD** NADA CONSTA

## INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

**Indicador Leilão Bin** NADA CONSTA

## Multas Federais 2017-01-16 às 00:25 (CORTESIA)

<b>Placa</b>	██████	<b>Renavam</b>	01064316147
<b>Cod. Órgão</b>	280390	<b>Órgão Autuado</b>	PREF. DE SC BALNEARIO GAMBORIU
<b>Número Infração</b>	0001017705	<b>Código Infração</b>	7455
<b>Descrição da Infração</b>	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	<b>Data/Hora</b>	2017-01-16 00:25
<b>Local Ocorrência</b>	AV. NORMANDO TEDESCO, 1223, SE, BALNEARIO GAMBORIU/SC	<b>Cod RENAINF</b>	02561852059
<b>Valor</b>	130.16	<b>Data Venc.</b>	2017-05-16

## Laudo CSV

**CSV** CSV não encontrado na base consultada.

**\*\*ATENÇÃO:** \*Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.

RECALL

Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002543

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 05/05/2026 19:58

Nr Motor: R18ZC6122762

Nr Chassi: 93HRV2850GZ122753



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00002543

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 05/05/2026 19:58

Nr Motor: R18ZC6122762

Nr Chassi: 93HRV2850GZ122753

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: R\$ 83.300,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 40,00%

Valor Depreciado: R\$ 49.980,00

**Totais:**

Sub-Total: 49.980,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 49.980,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_