



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00002513

LR RR SPT 30 TD HSE - I LR



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 07/10/2026 17:42

Data Vistoria: 22/04/2026 10:41

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **1670**

Modelo: **LR RR SPT 30 TD HSE - I LR**

Ano Fab / Modelo: **2020/2020**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **FDC9I54**

UF/Cidade Placa:
SP/BARUERI

Nr Motor: **1362082306DT**

Nr Motor BIN:
1362082306DT

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **SALWA2BK2LA746555**

Nr Chassi BIN:
SALWA2BK2LA746555

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:

DURANTE A VISTORIA, VERIFICOU-SE QUE A BLINDAGEM DO VEÍCULO APRESENTA DIVERSAS AVARIAS APARENTES, TAIS COMO DELAMINAÇÃO DOS VIDROS E TRINCAS EM SEUS COMPONENTES. CONSIDERANDO O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BLINDAGEM.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002513

Placa: FDC9I54

Data Impressão: 07/10/2026 17:42

Nr Motor: 1362082306DT

Nr Chassi: SALWA2BK2LA746555

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo


Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Paracheque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro: Observação:BLINDAGEM DELAMINADA E COM TRINCAS	✗ Avariado	Capô:	✓ OK
Teto: Observação:TETO COM TRINCAS	✗ Avariado	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita: Observação:DELAMINADO	✗ Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda: Observação:DELAMINADO	✗ Avariado
Vidro Traseiro Esquerdo: Observação:DELAMINADO	✗ Avariado	Vidro Traseiro Direito: Observação:DELAMINADO	✗ Avariado
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro: Observação:DELAMINADO	✗ Avariado	Bancos Dianteiros:	✓ OK
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Rodas Traseiras:	✓ OK
Estepe:	✓ OK	Rodas Dianteiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	⚠ Não Avaliado		



Parabrisa Dianteiro:



Avariado
Observação:BLINDAGEM DELAMINADA E COM
TRINCAS



Teto:




Avariado
Observação:TETO COM TRINCAS




Vidro Da Porta Dianteira Direita:



Avariado
Observação:DELAMINADO



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:



Avariado

Observação:DELAMINADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002513

Placa: FDC9I54

Data Impressão: 07/10/2026 17:42

Nr Motor: 1362082306DT

Nr Chassi: SALWA2BK2LA746555

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Comunicação de Venda



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	UTILITARIO
Placa	FDC9I54	Renavam	01243819925
Chassi	SALWA2BK2LA746555	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	1362082306DT	Categoria	PARTICULAR
Marca	I LR	Modelo	LR RR SPT 30 TD HSE
Ano Fab.	2020	Ano Mod.	2020
Cor	PRETA	Combustível	DIESEL
UF	SP	Município	BARUERI-SP
Espécie	MISTO	Potência	306
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	JIPE
Cilindradas	2993	Capacidade Carga	52
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	300	CMT	650

Mensagem MOTOR AGREGADO: 1362082306DT



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	18140,31		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietário 0***** Proprietário G**** P**** C***** D* V***** L***



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	COMUNICACAO DE VENDA	Restrição 3	RENAJUD BLINDADO
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD	Restrição Judicial	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL
Restrição Tributária	NADA CONSTA	Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002513

Placa: FDC9I54

Data Impressão: 07/10/2026 17:42

Nr Motor: 1362082306DT

Nr Chassi: SALWA2BK2LA746555




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 01



ADICIONAL 04



ADICIONAL 07



ID Vistoria: 00002513

Placa: FDC9I54

Data Impressão: 07/10/2026 17:42

Nr Motor: 1362082306DT

Nr Chassi: SALWA2BK2LA746555

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 305.721,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **40,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 183.432,60**

Totais:

Sub-Total: **183.432,60**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 183.432,60**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____