



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00002512

XRE 300 - HONDA



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 20/04/2026 17:52

Data Vistoria: 07/04/2026 12:41

Cliente:

Nome: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

CPF/CNPJ: 02.645.310/0001-99

Local de atendimento:

Endereço: AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.

Complemento: PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353

Vistoria Veicular:

Modelo: XRE 300 - HONDA

Ano Fab / Modelo: 2017/2018

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa:
SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: ND11E1J101091

Nr Motor BIN:
ND11E1J101091

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C2ND1110JR101087

Nr Chassi BIN:
9C2ND1110JR101087

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN:

Tem KIT GNV: Não

Órgão Apreensor: Policia Federal

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD

Responsável:

Observação:





CHECKLIST

ID Vistoria: 00002512

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 20/04/2026 17:52

Nr Motor: ND11E1J101091

Nr Chassi: 9C2ND1110JR101087

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	✓ OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	✓ OK	CARENAGEM DA RABETA:	✓ OK
PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK	PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK
PAINEL:	✓ OK	CARENAGEM DO PAINEL:	✓ OK
BLOCO OPTICO:	✓ OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK	FREIO DIANTEIRO:	✓ OK
FREIO TRASEIRO:	✓ OK	MANETE DE FREIO:	✓ OK
MANETE DE EMBREAGEM:	✓ OK	LUVA DO GUIDÃO:	✓ OK
CAPA BANCO:	✓ OK	ESTRIBO:	✓ OK
PROTECTOR DE ESCAPE:	✓ OK	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002512

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 20/04/2026 17:52

Nr Motor: ND11E1J101091

Nr Chassi: 9C2ND1110JR101087

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /
FEDERAL Bin Estadual - Restrições Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo Bin Estadual - Restrições do Proprietário Bin Federal - Restrições SENATRAN - Restrições Recall Renajud Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	[REDACTED]	Renavam	01143978908
Chassi	9C2ND1110JR101087	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	ND11E1J101091	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	XRE 300
Ano Fab.	2017	Ano Mod.	2018
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	291
Capacidade Passageiros	2	PBT	31

Mensagem MOTOR AGREGADO: ND11E1J101091

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO Data Inclusao Venda NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	453,58	Valor Débito Licenc	1.285,61

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 2***** Proprietário I*** F***** D* R**** S****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR		

OK

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	██████
Renavam	01143978908	Chassi	9C2ND1110JR101087
Município	SAO PAULO	UF	SP
Tipo	MOTOCICLETA	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	HONDA/XRE 300	Ano Fab	2017
Ano Mod	2018	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	291
Cor	PRETA	Capacidade Passageiros	2
PTB	0.31	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	2*****	Proprietário	I** F***** D* R**** S****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

Laudo CSV

CSV CSV não encontrado na base consultada.

**ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.

RECALL


Registro de recall NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00002512

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 20/04/2026 17:52

Nr Motor: ND11E1J101091

Nr Chassi: 9C2ND1110JR101087

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 21.300,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 40,00%

Valor Depreciado: R\$ 12.780,00

Totais:

Sub-Total: 12.780,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 12.780,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES 'Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES 'Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILOES 'Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____