



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO

Numeração: 00002512

XRE 300 - HONDA



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 29/06/2026 16:57

Data Vistoria: 07/04/2026 12:41

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **292**

Modelo: **XRE 300 - HONDA**

Ano Fab / Modelo: **2017/2018**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA
FEDERAL / SÃO PAULO-SP**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **FXW3302**

UF/Cidade Placa:
SP/SAO PAULO-SP

Nr Motor: **ND11E1J101091**

Nr Motor BIN:
ND11E1J101091

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9C2ND1110JR101087**

Nr Chassi BIN:
9C2ND1110JR101087

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN:

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Polícia Federal**

Leilão:

Leilão: **Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**

Responsável:

Observação:



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002512

Placa: FXW3302

Data Impressão: 29/06/2026 16:57

Nr Motor: ND11E1J101091

Nr Chassi: 9C2ND1110JR101087

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	✓ OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	✓ OK	CARENAGEM DA RABETA:	✓ OK
PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK	PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK
PAINEL:	✓ OK	CARENAGEM DO PAINEL:	✓ OK
BLOCO OPTICO:	✓ OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK	FREIO DIANTEIRO:	✓ OK
FREIO TRASEIRO:	✓ OK	MANETE DE FREIO:	✓ OK
MANETE DE EMBREAGEM:	✓ OK	LUVA DO GUIDÃO:	✓ OK
CAPA BANCO:	✓ OK	ESTRIBO:	✓ OK
PROTECTOR DE ESCAPE:	✓ OK	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	✓ OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002512

Placa: FXW3302

Data Impressão: 29/06/2026 16:57

Nr Motor: ND11E1J101091

Nr Chassi: 9C2ND1110JR101087

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /
FEDERAL

Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Recall



Renajud



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	FXW3302	Renavam	01143978908
Chassi	9C2ND1110JR101087	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	ND11E1J101091	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	XRE 300
Ano Fab.	2017	Ano Mod.	2018
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	291
Capacidade Passageiros	2	PBT	31

Mensagem MOTOR AGREGADO: ND11E1J101091



Comunicação de Venda



Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:



Déb IPVA EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito DPVAT

NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT



Déb Licenc EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Débito Multas

NAO EXISTE DEBITO DE MULTA



Valor Débito IPVA 453,58

Valor Débito Licenc

1.285,61

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:



CPF CNPJ Proprietario 2*****

Proprietário

I*** F***** D* R**** S****



Restrições:



Situação do veículo CIRCULACAO

Restrição 1

NADA CONSTA



Restrição 2 NADA CONSTA

Restrição 3

NADA CONSTA



Restrição 4 NADA CONSTA

Restrição Financeira

NADA CONSTA



Restrição Administrativa NADA CONSTA

Restrição Furto

NADA CONSTA



Restrição Guincho NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

NADA CONSTA



Restrição Judicial NADA CONSTA

Restrição Tributária

NADA CONSTA



Restrição Ambiental VEICULO COM INSPECAO VEICULAR

OK



SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	FXW3302
Renavam	01143978908	Chassi	9C2ND1110JR101087
Município	SAO PAULO	UF	SP
Tipo	MOTOCICLETA	Categoria	PARTICULAR
Marca Modelo	HONDA/XRE 300	Ano Fab	2017
Ano Mod	2018	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	291
Cor	PRETA	Capacidade Passageiros	2
PTB	0.31	Recall	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	2*****	Proprietário	I** F***** D* R**** S****



SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	Restrição 2	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	Restrição 4	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Indicador Ostenta PIV	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	Pendência emissão Doc	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	Comunicação de Venda	NADA CONSTA



Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
---------------------	--



RECALL:

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------



RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA
----------------------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.
-----	--

****ATENÇÃO:** *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.



RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA
--------------------	-------------



RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA
---------------------	-------------



FOTOS DO VEÍCULO




CHASSI



FRENTE




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQ



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00002512

Placa: FXW3302

Data Impressão: 29/06/2026 16:57

Nr Motor: ND11E1J101091

Nr Chassi: 9C2ND1110JR101087

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 21.300,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **15,00%**Valor Depreciado: **R\$ 18.105,00****Totais:**Sub-Total: **18.105,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 18.105,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____