E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL — **Numeração: 00002110**

ESCORT LX - FORD

[redacted]

Vistoriador: Rodolfo Araujo	*Data Impressão: 03/06/2026 11:24*	Data Vistoria: 12/11/2025 14:47

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **370**

Modelo: **ESCORT LX - FORD** — Ano Fab / Modelo: **1991/1991** — Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**	
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **MS/NOVA ANDRADINA-MS**	
Nr Motor: 1870790	Nr Motor BIN: 1162887	Condições Motor: **MOTOR DIVERGENTE DO BIN (MOTOR TROCADO)**
Nr Chassi: **9BFZZZ54ZMB175490**	Nr Chassi BIN: **9BFZZZ54ZMB175490**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: **Gasolina**	Combustível BIN: **Gasolina**	
Cor: **Prata**	Cor BIN: **Prata**	

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

--


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002110 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 03/06/2026 11:24*

Nr Motor: 1870790 **Nr Chassi: 9BFZZZ54ZMB175490**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Parachoque Traseiro:**	Avariado
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Bancos Dianteiros:**	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	Avariado	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	Avariado	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	N/A



Parabrisa Dianteiro:
Avariado

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002110 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 03/06/2026 11:24*

Nr Motor: 1870790 **Nr Chassi: 9BFZZZ54ZMB175490**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud - Atenção para as restrições judiciais
- Multas Federais
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00600401995
Chassi	9BFZZZ54ZMB175490	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	1162887	**Categoria**	PARTIC
Marca	FORD	**Modelo**	ESCORT LX
Ano Fab.	1991	**Ano Mod.**	1991
Cor	PRATA	**Combustível**	GASOLINA
UF	MS	**Município**	NOVA ANDRADINA-MS
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	78
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	INEXISTENTE
Capacidade Passageiros	5	**PBT**	80

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 933,48	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	933,48		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: RENAJUD
Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	**Restrição 3**	OUTRAS RESTRICOES: RESTRICAO JUDICIAL RESTRICAO RENAJUD TRANSFERENCIA
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: RENAJUD	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00600401995

Chassi	9BFZZZ54ZMB175490	**Município**	NOVA ANDRADINA
UF	MS	**Tipo**	AUTOMOVEL
Categoria	PARTICULAR	**Marca Modelo**	FORD/ESCORT LX
Ano Fab	1991	**Ano Mod**	1991
Procedência Veículo	NACIONAL	**Combustível**	GASOLINA
Cor	PRATA	**Potência**	78
Capacidade Passageiros	5	**PTB**	1
Recall	NADA CONSTA	**CPF/CNPJ Proprietário**	5**********
Proprietário	G******** M****** U*******		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	CONSTA	**Multa RENAINF**	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	**Total de renajud**	1

Registro de Renajud 18/02/2020

Tipo bloqueio	NAO DIVULGADO	**Data bloqueio**	18/02/2020
Número protocolo	NAO DIVULGADO	**Número processo**	08033261520168120017
Restrição Renajud	01-TRANSFERENCIA	**Código Tribunal**	11088
Órgão Judicial	3 VARA CIVEL DE NOVA ANDRADINA	**Tribunal**	TJMS-TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO DO SUL

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002110 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 03/06/2026 11:24*

Nr Motor: 1870790 **Nr Chassi: 9BFZZZ54ZMB175490**



CHASSI




FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




PNEU TRASEIRO DIREITO







COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 02	ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00002110 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 03/06/2026 11:24*

Nr Motor: 1870790 **Nr Chassi: 9BFZZZ54ZMB175490**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 6.000,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **90,00%**

Valor Depreciado: **R$ 600,00**

Totais:

Sub-Total: **600,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 600,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/_____