E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM — **Numeração: 00001815**

CORSA SEDAN JOY - CHEVROLET

[redacted]

Vistoriador: Rodolfo Araujo	*Data Impressão: 22/04/2026 11:33*	Data Vistoria: 09/10/2025 14:15

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

Modelo: **CORSA SEDAN JOY - CHEVROLET**		Ano Fab / Modelo: **2004/2005**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**		
Nr Motor: **D90002943**	Nr Motor BIN: **D90002943**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BGXL19X05C126285**	Nr Chassi BIN: **9BGXL19X05C126285**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: **000583313**		
Combustível: **Gasolina**	Combustível BIN: **Gasolina**		
Cor: **Azul**	Cor BIN: **Azul**		
Tem KIT GNV: **Não**			

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

-


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00001815 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 22/04/2026 11:33*

Nr Motor: D90002943 **Nr Chassi: 9BGXL19X05C126285**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Parachoque Traseiro:**	OK
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	Avariado	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Bancos Dianteiros:**	OK
Bancos Traseiros:	OK	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	Avariado	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	OK	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Estepe:	Avariado	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	N/A	**Veiculo Blindado:**	NÃO

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00001815 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 22/04/2026 11:33*

Nr Motor: D90002943 **Nr Chassi: 9BGXL19X05C126285**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Atenção para as Restrições
- SENATRAN - Restrições
- Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00836979133
Chassi	9BGXL19X05C126285	**Situação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	D90002943	**Nr Caixa Câmbio**	000583313
Categoria	PARTICULAR	**Marca**	CHEVROLET
Modelo	CORSA SEDAN JOY	**Ano Fab.**	2004
Ano Mod.	2005	**Cor**	AZUL
Combustível	GASOLINA	**UF**	SP
Município	SAO PAULO-SP	**Espécie**	PASSAGEIRO
Potência	71	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Cilindradas**	1000
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	210

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R$ 1.015,93	**Débito Multas**	EXISTEM MULTAS: R$ 1.266,04
Valor Débito Licenc	1.015,93	**Valor Débito Multa**	1.266,04

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3**********	**Proprietário**	F***** G********* D* D***

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	OUTRAS RESTRICOES: RENAINF
Restrição Financeira	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO	**Placa**	[redacted]
Renavam	00836979133	**Chassi**	9BGXL19X05C126285

Nr Motor	D90002943	**Município**	SAO PAULO
UF	SP	**Tipo**	AUTOMOVEL
Marca Modelo	GM/CORSA SEDAN JOY	**Ano Fab**	2004
Ano Mod	2005	**Combustível**	GASOLINA
Cilindradas	1000	**Cor**	AZUL
Potência	71	**Capacidade Passageiros**	*
CMT	*	**PTB**	*
CPF/CNPJ Faturado	61488904000100	**UF Faturamento**	*
Última Atualização	29/10/2020	**CPF/CNPJ Proprietário**	3**********

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO SEM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO
Restrição 1	RENAINF	**Restrição Judicial**	NAO
Comunicação de Venda	NAO		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00001815 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 22/04/2026 11:33*

Nr Motor: D90002943 **Nr Chassi: 9BGXL19X05C126285**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA







TETO



LATERAL ESQUERDA

COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ

PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00001815 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 22/04/2026 11:33*

Nr Motor: D90002943 **Nr Chassi: 9BGXL19X05C126285**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 16.200,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **80,00%**

Valor Depreciado: **R$ 3.240,00**

Totais:

Sub-Total: **3.240,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 3.240,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/_____