E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA INSERVÍVEL (Reciclagem) — **Numeração: 00002724**

ELBA WEEKEND - FIAT

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 10/07/2026 16:31*	Data Vistoria: 08/07/2026 13:05

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **1000**

Modelo: **ELBA WEEKEND - FIAT**		Ano Fab / Modelo: **1994/1994**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **ES/VILA VELHA-ES**		
Nr Motor:	Nr Motor BIN:	Condições Motor: **MOTOR COM MARCAS ABRASIVAS**	
Nr Chassi: **9BD146000R5323841**	Nr Chassi BIN: **9BD146000R5323841**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002724 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 10/07/2026 16:31*

Nr Motor: **Nr Chassi: 9BD146000R5323841**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Parachoque Traseiro:**	Avariado
Farol Direito:	Avariado	**Farol Esquerdo:**	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	Faltando	**Capô:**	Avariado
Teto:	Avariado	**Retrovisor Lado Direito:**	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	**Porta Dianteira Direita:**	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	**Porta Traseira Direita:**	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	Avariado	**Porta Malas:**	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	Avariado	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	Avariado
Vidro Traseiro Esquerdo:	Avariado	**Vidro Traseiro Direito:**	Avariado
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	**Lanterna Traseira Esquerda:**	Avariado
Parabrisa Traseiro:	Faltando	**Bancos Dianteiros:**	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	**Forração Do Teto:**	Avariado
Forração Interna:	Avariado	**Pedais:**	Avariado
Volante:	Avariado	**Alavanca da Marcha:**	Avariado
Painel de Instrumentos:	Avariado	**Pneus Dianteiros:**	Faltando
Pneus Traseiros:	Faltando	**Rodas Traseiras:**	Faltando
Rodas Dianteiras:	Faltando		

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002724 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 10/07/2026 16:31*

Nr Motor: **Nr Chassi: 9BD146000R5323841**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud
- Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00278782418
Chassi	9BD146000R5323841	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Categoria	PARTICULAR	**Marca**	FIAT
Modelo	ELBA WEEKEND	**Ano Fab.**	1994
Ano Mod.	1994	**Cor**	BRANCA
Combustível	GASOLINA	**UF**	ES
Município	VILA VELHA-ES	**Espécie**	PASSAGEIRO
Procedência Veículo	NACIONAL	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO:

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Municipais	213,85	**Valor Débito Licenc**	1.422,24
Valor Débito Multa	213,85		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0**********	**Proprietário**	E******* C******* P***

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	EM CIRCULACAO	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Administrativa**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição Guincho**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]

Renavam	00278782418	**Chassi**	9BD146000R5323841
Município	VILA VELHA	**UF**	ES
Tipo	AUTOMOVEL	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	FIAT/ELBA WEEKEND	**Ano Fab**	1994
Ano Mod	1994	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Combustível	GASOLINA	**Cor**	BRANCA
Potência	67	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0**********	**Proprietário**	E******* C******* P***

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2019-01-05 às 17:44 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00278782418
Cod. Órgão	000300	**Órgão Autuado**	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP
Número Infração	S012986121	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2019-01-05 17:44
Local Ocorrência	BR282 KM 569,4, NOVA ERECHIM/SC	**Cod RENAINF**	03789746681
Valor	130.16	**Data Venc.**	2019-08-06

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002724 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 10/07/2026 16:31*

Nr Motor: **Nr Chassi: 9BD146000R5323841**


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


COLUNA DIANTEIRA ESQ


COLUNA TRASEIRA ESQ


TRASEIRA DIAGONAL DIREITA


INTERIOR 02


INTERIOR 03


INTERIOR 04


INTERIOR 05

ID Vistoria: 00002724 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 10/07/2026 16:31*

Nr Motor: **Nr Chassi: 9BD146000R5323841**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 250,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R$ 250,00**

Totais:

Sub-Total: **250,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 250,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____