



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002467

MARRUA AM 200 - AGRALE



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 28/04/2026 17:18

Data Vistoria: 07/04/2026 10:18

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: AV. Araguaia, 35, Centro Velho, Pium/TO. CEP: 77570-000.

Complemento: HR68+52 Pium, TO

Vistoria Veicular:

Modelo: MARRUA AM 200 - AGRALE

Ano Fab / Modelo: 2010/2011

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional do Araguaia - Pium/TO

Tipo Veículo: Veiculos

Placa: JIC9819

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: M1A378905

Nr Motor BIN: M1A378905

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BYC49A2CBC000049

Nr Chassi BIN:
9BYC49A2CBC000049

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:
JM125451

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Verde

Cor BIN: Verde


Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002467

Placa: JIC9819

Data Impressão: 28/04/2026 17:18

Nr Motor: M1A378905

Nr Chassi: 9BYC49A2CBC000049

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Retrovisor Lado Direito:	Faltando	Retrovisor Lado Esquerdo:	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	Porta Dianteira Esquerda:	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Bancos Dianteiros:	Avariado	Forração Interna:	Avariado
Volante:	OK	Condição de locomoção:	N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002467

Placa: JIC9819

Data Impressão: 28/04/2026 17:18

Nr Motor: M1A378905

Nr Chassi: 9BYC49A2CBC000049

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa	JIC9819	Renavam	00268047510
Chassi	9BYC49A2CBC000049	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	M1A378905	Nr Caixa Câmbio	JM125451
Categoria	OFICIAL	Marca	AGRALE
Modelo	MARRUA AM 200	Ano Fab.	2010
Ano Mod.	2011	Cor	VERDE
Combustível	DIESEL	UF	DF
Município	BRASILIA-DF	Espécie	ESPECIAL
Potência	140	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	T TRABALH	Capacidade Carga	170
Capacidade Passageiros	2	Nr Eixos	2
PBT	430	CMT	810

Mensagem

MOTOR AGREGADO: M1A378905



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	119,23		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	I** C*** M**** C*** D* B*****
-----------------------	--------	--------------	-------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	JIC9819	Renavam	00268047510
Chassi	9BYC49A2CBC000049	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	M1A378905	Caixa Câmbio	JM125451
Município	BRASILIA	UF	DF
Tipo	CAMINHAO	Categoria	ESPECIAL
Marca Modelo	AGRALE/MARRUA AM 200	Ano Fab	2010
Ano Mod	2011	Procedência Veículo	NACIONAL
Nr Eixos	2	Combustível	DIESEL
Cor	VERDE	Potência	140
Capacidade Passageiros	2	CMT	8.1
PTB	4.3	CPF/CNPJ Proprietário	0*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00002467

Placa: JIC9819

Data Impressão: 28/04/2026 17:18

Nr Motor: M1A378905

Nr Chassi: 9BYC49A2CBC000049



CHASSI




FRENTE




TRASEIRA



TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00002467

Placa: JIC9819

Data Impressão: 28/04/2026 17:18

Nr Motor: M1A378905

Nr Chassi: 9BYC49A2CBC000049

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 60.900,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **80,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 12.180,00**

Totais:

Sub-Total: **12.180,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 12.180,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____