



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002465

MARRUA AM 200CC - AGRALE



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 28/04/2026 17:19

Data Vistoria: 30/03/2026 17:17

Cliente:

Nome: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

CPF/CNPJ: 08.829.974/0002-75

Local de atendimento:

Endereço: AV. Araguaia, 35, Centro Velho, Pium/TO. CEP: 77570-000.

Complemento: HR68+52 Pium, TO

Vistoria Veicular:

Modelo: MARRUA AM 200CC - AGRALE

Ano Fab / Modelo: 2013/2014

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: ICMBio | Parque Nacional do Araguaia - Pium/TO

Tipo Veículo: Veiculos

Placa: OVQ6012

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: 89602845

Nr Motor BIN: 89602845

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BYC50A2CEC000190

Nr Chassi BIN:
9BYC50A2CEC000190

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:
JM413317

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Verde

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Responsável: Anderson Lopes de Paula

Observação:



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002465

Placa: OVQ6012

Data Impressão: 28/04/2026 17:19

Nr Motor: 89602845

Nr Chassi: 9BYC50A2CEC000190

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - SENATRAN /
FEDERAL

Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Recall



Renajud



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa	OVQ6012	Renavam	00602788749
Chassi	9BYC50A2CEC000190	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	89602845	Nr Caixa Câmbio	JM413317
Categoria	OFICIAL	Marca	AGRALE
Modelo	MARRUA AM 200CC	Ano Fab.	2013
Ano Mod.	2014	Cor	VERDE
Combustível	DIESEL	UF	DF
Município	BRASILIA-DF	Espécie	ESPECIAL
Potência	150	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	T TRABALH	Capacidade Carga	200
Capacidade Passageiros	3	Nr Eixos	2
PBT	430	CMT	810
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 89602845		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	118,06		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Proprietário	I*** C**** M***** C*** D* B*****
--------------	----------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	OVQ6012	Renavam	00602788749
Chassi	9BYC50A2CEC000190	Município	BRASILIA
UF	DF	Tipo	CAMINHAO
Categoria	OFICIAL	Marca Modelo	AGRALE/MARRUA AM 200CC
Ano Fab	2013	Ano Mod	2014
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	DIESEL	Cor	VERDE
Potência	150	Capacidade Passageiros	3
CMT	8	PTB	4
Recall	NADA CONSTA	CPF/CNPJ Proprietário	0*****
Proprietário	I*** C**** M***** C*** D* B*****		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Multa RENAINF	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA
---------------------	-------------

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA
--------	-------------

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.
**ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.	

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA
--------------------	-------------

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA
---------------------	-------------

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002465

Placa: OVQ6012

Data Impressão: 28/04/2026 17:19

Nr Motor: 89602845

Nr Chassi: 9BYC50A2CEC000190



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 02



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 07



ID Vistoria: 00002465

Placa: OVQ6012

Data Impressão: 28/04/2026 17:19

Nr Motor: 89602845

Nr Chassi: 9BYC50A2CEC000190

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 76.200,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **70,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 22.860,00**

Totais:

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____