E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM | **Numeração: 00002772**

SANDERO AUT1016V - RENAULT

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 11/08/2026 17:42*	Data Vistoria: 29/07/2026 14:30

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Estrada Particular José Marion (6F48+JG2 São Bernardo do Campo, SP), 480, ZONA RURAL, SÃO BERNADO DO CAMPO.**

Complemento: **AUTO PÁTIO CASTELINHO / SÃO BERNADO DO CAMPO-SP /**

Vistoria Veicular:

OSA: **290**

Modelo: **SANDERO AUT1016V - RENAULT**		Ano Fab / Modelo: **2010/2011**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **AUTO PÁTIO CASTELINHO / SÃO BERNADO DO CAMPO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa [redacted]	UF/Cidade Placa: **GO/DOVERLANDIA-GO**		
Nr Motor: **D4DH760Q115599**	Nr Motor BIN: **D4DH760Q115599**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **93YBSR6RHBJ553232**	Nr Chassi BIN: **93YBSR6RHBJ553232**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Prata**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Civil**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD | Responsável:

Observação:

..




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002772 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/08/2026 17:42*

Nr Motor: D4DH760Q115599 **Nr Chassi: 93YBSR6RHBJ553232**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	OK	**Teto:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	Avariado	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	Avariado
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Porta Traseira Direita:	OK	**Porta Traseira Esquerda:**	OK
Porta Malas:	Avariado	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Traseiro Esquerdo:**	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	Avariado
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Macaco:	Não Avaliado	**Triangulo:**	Não Avaliado
Bancos Dianteiros:	Avariado	**Bancos Traseiros:**	Avariado
Forração Do Teto:	Avariado	**Forração Interna:**	Avariado
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	Não Avaliado

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Não Avaliado

Veiculo

Veiculo Blindado:	Não

Motor

Motor Funcionando:	Não Avaliado

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002772 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/08/2026 17:42*

Nr Motor: D4DH760Q115599 **Nr Chassi: 93YBSR6RHBJ553232**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Comunicação de Venda
- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud
- Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00229417531
Chassi	93YBSR6RHBJ553232	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	D4DH760Q115599	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	RENAULT	**Modelo**	SANDERO AUT1016V
Ano Fab.	2010	**Ano Mod.**	2011
Cor	PRATA	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
UF	GO	**Município**	DOVERLANDIA-GO
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	77
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	NAO APLICAVEL
Cilindradas	998	**Capacidade Passageiros**	5
Nr Eixos	2	**PBT**	147
CMT	230	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: D4DH760Q115599

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Municipais	423,63	**Valor Débito Licenc**	1.315,97
Valor Débito Multa	423,63		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4**********	**Proprietário**	G******** F******* I**

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	INTENCAO DE VENDA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Administrativa**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição Guincho**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	229417531	**Chassi**	93YBSR6RHBJ553232
Município	DOVERLANDIA	**UF**	GO
Tipo	AUTOMOVEL	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	RENAULT/SANDERO AUT1016V	**Ano Fab**	2010
Ano Mod	2011	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Nr Eixos	2	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	998	**Cor**	PRATA
Potência	77	**Capacidade Passageiros**	5
CMT	2.3	**PTB**	1.47
Recall	NADA CONSTA	**CPF/CNPJ Proprietário**	4**********
Proprietário	G******** F******* I**		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2023-07-06 às 18:05 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	229417531
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	JRB7097980	**Código Infração**	5746
Descrição da Infração	TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO	**Data/Hora**	2023-07-06 18:05
Local Ocorrência	AVENIDA PAULISTA (CONSOLACAO-P, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	07101727808
Valor	130.16	**Data Venc.**	2023-10-24

Multas Federais 2024-11-17 às 09:55 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	229417531
Cod. Órgão	270750	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP SAO BERNARDO DO CAMPO
Número Infração	J431006284	**Código Infração**	6050
Descrição da Infração	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - EXC HOUVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA FISC ELETRONICA	**Data/Hora**	2024-11-17 09:55
Local Ocorrência	AV. ROTARY. PROXIMO AO N 159., SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	**Cod RENAINF**	08360338485
Valor	293.47	**Data Venc.**	2025-03-07

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002772 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 17:42*

Nr Motor: D4DH760Q115599 **Nr Chassi: 93YBSR6RHBJ553232**


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


COLUNA DIANTEIRA ESQ


LATERAL ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQ




PLACA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



ADICIONAL 02



ADICIONAL 04



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002772 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 17:42*

Nr Motor: D4DH760Q115599 **Nr Chassi: 93YBSR6RHBJ553232**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 25.300,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **80,00%**

Valor Depreciado: **R$ 5.060,00**

Totais:

Sub-Total: **5.060,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 5.060,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____