
E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO | **Numeração: 00002708**

TORO RANCH AT9 4X4 - FIAT



Vistoriador: Rodolfo Araujo	*Data Impressão: 25/06/2026 12:38*	Data Vistoria: 24/06/2026 13:53

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **992**

Modelo: **TORO RANCH AT9 4X4 - FIAT**		Ano Fab / Modelo: **2022/2022**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**		
Nr Motor: **463495089464682**	Nr Motor BIN: **463495089464682**		
Nr Chassi: **9882261WNNKE77454**	Nr Chassi BIN: **9882261WNNKE77454**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: **Diesel**	Combustível BIN: **Diesel**		
Cor: **Azul**	Cor BIN: **Azul**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

-




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002708 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 25/06/2026 12:38*

Nr Motor: 463495089464682 **Nr Chassi: 9882261WNNKE77454**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Parachoque Traseiro:**	OK
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Bancos Dianteiros:**	OK
Bancos Traseiros:	OK	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	OK	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	OK	**Pneus Dianteiros:**	OK
Pneus Traseiros:	OK	**Rodas Traseiras:**	OK
Estepe:	OK	**Rodas Dianteiras:**	OK

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Sim

Veiculo

Veiculo Blindado:	Não



Estepe:
OK



Veiculo Possui Chave?:
Sim

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002708 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 25/06/2026 12:38*

Nr Motor: 463495089464682 **Nr Chassi: 9882261WNNKE77454**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- ✓ Bin Estadual - Restrições
- ! Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- ✓ Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- ✓ Bin Federal - Restrições
- ! SENATRAN - Atenção para as Restrições
- ✓ Recall
- ✓ Renajud
- ! Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHONETE
Placa	[redacted]	**Renavam**	01319052034
Chassi	9882261WNNKE77454	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	463495089464682	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	FIAT	**Modelo**	TORO RANCH AT9 4X4
Ano Fab.	2022	**Ano Mod.**	2022
Cor	AZUL	**Combustível**	DIESEL
UF	SP	**Município**	SAO PAULO-SP
Espécie	ESPECIAL	**Potência**	170
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	ABER CDUP
Cilindradas	1956	**Capacidade Carga**	101
Capacidade Passageiros	5	**Nr Eixos**	2
PBT	294	**CMT**	334
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 463495089464682		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	342,41	**Valor Débito IPVA**	6928,56
Valor Débito Multa	342,41		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1**********	**Proprietário**	B****** I**** R****** D* S****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA

Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	01319052034	**Chassi**	9882261WNNKE77454
Município	SAO PAULO	**UF**	SP
Tipo	CAMINHONETE	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	FIAT/TORO RANCH AT9 4X4	**Ano Fab**	2022
Ano Mod	2022	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Nr Eixos	2	**Combustível**	DIESEL
Cilindradas	1956	**Cor**	AZUL
Potência	170	**Capacidade Passageiros**	5
Capacidade Carga	1.01	**CMT**	3.34
PTB	2.94	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	1**********	**Proprietário**	B****** I**** R****** D* S****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2025-08-27 às 16:48 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	01319052034
Cod. Órgão	126100	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	03088225AA	**Código Infração**	6920
Descrição da Infração	DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DO VEICULO EM 30 DIAS, QDO FOR TRANSF A PROPRIEDADE	**Data/Hora**	2025-08-27 16:48
Local Ocorrência	RUA JOO BRCOLA, 32, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	10492720380
Valor	130.16	**Data Venc.**	2025-12-16

Multas Federais 2025-09-23 às 16:28 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	01319052034
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	SIC3938586	**Código Infração**	5541
Descrição da Infração	ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	**Data/Hora**	2025-09-23 16:28
Local Ocorrência	R. DOZE DE OUTUBRO, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	10658941330
Valor	195.23	**Data Venc.**	2026-02-05

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002708 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 25/06/2026 12:38*

Nr Motor: 463495089464682 **Nr Chassi: 9882261WNNKE77454**



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO


MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


TETO


COLUNA DIANTEIRA ESQ


PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU DIANTEIRO DIREITO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03





INTERIOR 04







INTERIOR 05	ADICIONAL 01	ADICIONAL 02
		
ADICIONAL 03	ADICIONAL 04	ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00002708 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 25/06/2026 12:38*

Nr Motor: 463495089464682 **Nr Chassi: 9882261WNNKE77454**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 129.463,00** Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **20,00%** Valor Depreciado: **R$ 103.570,40**

Totais:

Sub-Total: **103.570,40** Depreciação Forçada(%): **0,00%** Valor Final Avaliado: **R$ 103.570,40**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/_____