E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL — **Numeração: 00002830**

BMW X6 M GZ01 - BMW

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 09/10/2026 09:33*	Data Vistoria: 02/10/2026 14:09

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Vistoria Veicular:

OSA: **940**			
Modelo: **BMW X6 M GZ01 - BMW**		Ano Fab / Modelo: **2011/2011**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO CARVALHO / SOROCABA-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**		
Nr Motor: OBSTRUÃDO	**Nr Motor BIN: 20894895**	Condições Motor: **MOTOR COM NUMERO OBSTRUÍDO**	
Nr Chassi: **WBSGZ0108BL587156**	Nr Chassi BIN: **WBSGZ0108BL587156**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: **Gasolina**	Combustível BIN: **Gasolina**		
Cor: **Branca**	Cor BIN: **Branca**		
Tem KIT GNV: **Não**			
Órgão Apreensor:**Policia Civil**			

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD	Responsável:

Observação:

..



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002830 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 09/10/2026 09:33*

Nr Motor: OBSTRUÃDO **Nr Chassi: WBSGZ0108BL587156**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:** Observação:DELAMINACAO	Avariado
Capô:	Avariado	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	Avariado	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	Avariado	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	Avariado
Vidro Traseiro Esquerdo:	Avariado	**Vidro Traseiro Direito:**	Avariado
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	Avariado	**Triangulo:**	OK
Bancos Dianteiros:	OK	**Bancos Traseiros:**	OK
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	OK
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	**Rodas Dianteiras:**	OK

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Não

Veiculo

Veiculo Blindado:	Sim

Motor

Motor Funcionando:	Não Avaliado

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002830 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 09/10/2026 09:33*

Nr Motor: OBSTRUÃDO **Nr Chassi: WBSGZ0108BL587156**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Comunicação de Venda
- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall - Atenção para o recall
- Renajud
- Atenção para as Multas Federais
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	CAMIONETA
Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Chassi	WBSGZ0108BL587156	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	20894895	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	BMW	**Modelo**	BMW X6 M GZ01
Ano Fab.	2011	**Ano Mod.**	2011
Cor	BRANCA	**Combustível**	GASOLINA
UF	SP	**Município**	SAO PAULO-SP
Espécie	MISTO	**Potência**	555
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	**Carroceria**	INEXISTENTE
Cilindradas	4395	**Capacidade Carga**	291
Capacidade Passageiros	4	**PBT**	291
CMT	370	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: 20894895

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	4.493,00	**Valor Débito Licenc**	1.347,12
Valor Débito Multa	4493		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1**********	**Proprietário**	M**** S***** P****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	COMUNICACAO DE VENDA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Administrativa**	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	**Restrição Guincho**	NADA CONSTA

Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA	**Restrição Ambiental**	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	00329471651	**Chassi**	WBSGZ0108BL587156
Município	SAO PAULO	**UF**	SP
Tipo	CAMIONETA	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	I/BMW X6 M GZ01	**Ano Fab**	2011
Ano Mod	2011	**Procedência Veículo**	ESTRANGEIRO
Combustível	GASOLINA	**Cilindradas**	4395
Cor	BRANCA	**Potência**	555
Capacidade Passageiros	4	**Capacidade Carga**	2.91
CMT	3.7	**PTB**	2.91
Recall	CONSTA	**CPF/CNPJ Proprietário**	17797980837
Proprietário	MAURO SERGIO PERES		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	SEM RESTRICAO	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	CONSTA COMUNICADO DE VENDA	**Data Venda**	2020-11-19
Data Registro Venda	2026-05-05	**CPF/CNPJ Comprador**	42834672865
Comprador	LUCAS CAMARGO COCUZZI		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2020-06-24 às 16:49 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	000100	**Órgão Autuado**	POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Número Infração	R475804406	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2020-06-24 16:49
Local Ocorrência	BR-116 KM-272 UF-SP, TABOAO DA	**Cod RENAINF**	04782836570

SERRA/SP			
Valor	130.16	**Data Venc.**	2021-08-02

Multas Federais 2020-10-21 às 09:06 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	QVA9673064	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2020-10-21 09:06
Local Ocorrência	AV DAS NACOES UNIDAS (CASTELO, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	04987938723
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-01-18

Multas Federais 2020-10-22 às 20:46 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	GVA8335364	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2020-10-22 20:46
Local Ocorrência	AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES (C, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	04990281985
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-01-20

Multas Federais 2020-10-22 às 21:06 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	HVB1797145	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2020-10-22 21:06
Local Ocorrência	AV CONDE DE FRONTIN (C/B), A M, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	04990382560
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-01-20

Multas Federais 2020-10-22 às 22:07 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	HVB1797240	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2020-10-22 22:07
Local Ocorrência	AVENIDA ALCANTARA MACHADO (BAI, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	04990383443
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-01-20

Multas Federais 2020-10-22 às 22:19 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	JVB1194218	**Código Infração**	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	**Data/Hora**	2020-10-22 22:19
Local Ocorrência	COMPLEXO VIARIO AYRTON SENNA (, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	04990657632

Valor	195.23	**Data Venc.**	2022-01-20

Multas Federais 2022-03-27 às 02:58 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1K 6073987	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2022-03-27 02:58
Local Ocorrência	SP 160 KM 052 METROS 490, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	**Cod RENAINF**	06097507836
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-07-06

Multas Federais 2022-03-27 às 02:50 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1K 6080757	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2022-03-27 02:50
Local Ocorrência	SP 160 KM 038 METROS 000, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	**Cod RENAINF**	06097518625
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-07-06

Multas Federais 2022-03-30 às 22:20 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1K 6475237	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2022-03-30 22:20
Local Ocorrência	SP 160 KM 052 METROS 490, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	**Cod RENAINF**	06106872678
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-07-11

Multas Federais 2022-03-30 às 22:18 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1K 6545227	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2022-03-30 22:18
Local Ocorrência	SP 160 KM 048 METROS 400, SAO VICENTE/SP	**Cod RENAINF**	06110114170
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-07-11

Multas Federais 2022-04-03 às 15:00 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1K 6885377	**Código Infração**	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	**Data/Hora**	2022-04-03 15:00
Local Ocorrência	SP 160 KM 048 METROS 400, SAO VICENTE/SP	**Cod RENAINF**	06115084903
Valor	195.23	**Data Venc.**	2022-07-13

Multas Federais 2022-04-07 às 01:29 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1K 7141177	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2022-04-07 01:29
Local Ocorrência	SP 160 KM 052 METROS 490, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	**Cod RENAINF**	06125208877
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-07-18

Multas Federais 2022-04-16 às 22:59 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1K 8218667	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2022-04-16 22:59
Local Ocorrência	SP 160 KM 052 METROS 490, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	**Cod RENAINF**	06146930407
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-08-01

Multas Federais 2022-04-23 às 22:45 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1K 9418407	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2022-04-23 22:45
Local Ocorrência	SP 160 KM 048 METROS 400, SAO VICENTE/SP	**Cod RENAINF**	06166350350
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-08-08

Multas Federais 2022-04-23 às 22:38 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1K 9424647	**Código Infração**	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	**Data/Hora**	2022-04-23 22:38
Local Ocorrência	SP 160 KM 038 METROS 000, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	**Cod RENAINF**	06166357389
Valor	195.23	**Data Venc.**	2022-08-08

Multas Federais 2022-04-25 às 21:37 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1K 9707357	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2022-04-25 21:37
Local Ocorrência	SP 160 KM 021 METROS 500, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	**Cod RENAINF**	06169402385
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-08-09

Multas Federais 2022-04-25 às 21:53 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651

Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1K 9736057	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2022-04-25 21:53
Local Ocorrência	SP 160 KM 048 METROS 400, SAO VICENTE/SP	**Cod RENAINF**	06169431997
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-08-09

Multas Federais 2022-04-25 às 21:47 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1K 9740537	**Código Infração**	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	**Data/Hora**	2022-04-25 21:47
Local Ocorrência	SP 160 KM 038 METROS 000, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	**Cod RENAINF**	06169436468
Valor	195.23	**Data Venc.**	2022-08-09

Multas Federais 2022-04-28 às 23:23 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1O 0028557	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2022-04-28 23:23
Local Ocorrência	SP 160 KM 048 METROS 400, SAO VICENTE/SP	**Cod RENAINF**	06172179136
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-08-10

Multas Federais 2022-04-28 às 23:16 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1O 0031897	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2022-04-28 23:16
Local Ocorrência	SP 160 KM 038 METROS 000, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	**Cod RENAINF**	06172183311
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-08-10

Multas Federais 2022-04-26 às 17:13 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	JRB4068586	**Código Infração**	5746
Descrição da Infração	TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO	**Data/Hora**	2022-04-26 17:13
Local Ocorrência	AVENIDA JUNTAS PROVISORIAS (AN, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	06173435128
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-08-15

Multas Federais 2022-04-26 às 01:36 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	271210	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP SAO VICENTE

Número Infração	H710178413	**Código Infração**	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	**Data/Hora**	2022-04-26 01:36
Local Ocorrência	AVENIDA PE MANOEL DA NOBREGA, SAO VICENTE/SP	**Cod RENAINF**	06173714914
Valor	195.23	**Data Venc.**	2022-08-19

Multas Federais 2022-04-27 às 01:19 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	GVA9969012	**Código Infração**	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	**Data/Hora**	2022-04-27 01:19
Local Ocorrência	AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO (, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	06179482276
Valor	195.23	**Data Venc.**	2022-08-15

Multas Federais 2022-04-27 às 01:22 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	GVA9969014	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2022-04-27 01:22
Local Ocorrência	AV ASSIS CHATEAUBRIAND (AYRTON, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	06179482292
Valor	130.16	**Data Venc.**	2022-08-15

Multas Federais 2022-04-27 às 02:23 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00329471651
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	GVA9969104	**Código Infração**	7463
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%	**Data/Hora**	2022-04-27 02:23
Local Ocorrência	AV PR CASTELO BRANCO (CB-AS),, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	06179483027
Valor	195.23	**Data Venc.**	2022-08-15

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	CONSTA	**Total de recall**	2

Registro de Recall 20210827

Data	20210827	**Descrição**	SUBSTITUIR O AIRBAG DO PASSAGEIRO DA FRENTE
Nome	WBA2021020-SUBSTITUIR O AIRBAG DO PASSAGEIRO DA FRENTE		

Registro de Recall 20210827

Data	20210827	**Descrição**	SUBSTITUIR O AIRBAG DO

CONDUTOR	
Nome	WBA2021018-SUBSTITUIR O AIRBAG
DO CONDUTOR	

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002830 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 09/10/2026 09:33*

Nr Motor: OBSTRUÃDO **Nr Chassi: WBSGZ0108BL587156**



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO


COLUNA DIANTEIRA ESQ


LATERAL ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA


TRASEIRA DIAGONAL DIREITA


DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA


COLUNA DIANTEIRA DIR


INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 05



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002830 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 09/10/2026 09:33*

Nr Motor: OBSTRUÃDO **Nr Chassi: WBSGZ0108BL587156**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____