E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM | **Numeração: 00002525**

DUCATO MAXICARGO - FIAT

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 29/05/2026 10:40*	Data Vistoria: 24/04/2026 11:04

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **779**			
Modelo: **DUCATO MAXICARGO - FIAT**		Ano Fab / Modelo: **2006/2006**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**		
Nr Motor: **4184235**	Nr Motor BIN: **4184235**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **93W245G3362005256**	Nr Chassi BIN: **93W245G3362005256**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		
Tem KIT GNV: **Não**			
Órgão Apreensor:**Policia Federal**			

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

...



CHASSI



FRENTE



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002525 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 29/05/2026 10:40*

Nr Motor: 4184235 **Nr Chassi: 93W245G3362005256**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	OK	**Teto:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	Faltando	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Porta Malas:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	**Bancos Dianteiros:**	Avariado
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	Avariado
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	N/A		

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002525 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 29/05/2026 10:40*

Nr Motor: 4184235 **Nr Chassi: 93W245G3362005256**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL | 3 - HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

- Bin Estadual - Comunicação de Venda
- Bin Estadual - Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud
- Histórico de Roubo e Furto
- Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHONETE
Placa	[redacted]	**Renavam**	00876544847
Chassi	93W245G3362005256	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	4184235	**Categoria**	ALUGUEL
Marca	FIAT	**Modelo**	DUCATO MAXICARGO
Ano Fab.	2006	**Ano Mod.**	2006
Cor	BRANCA	**Combustível**	DIESEL
UF	SP	**Município**	SAO PAULO-SP
Espécie	CARGA	**Potência**	127
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	FURGAO
Cilindradas	2800	**Capacidade Carga**	16
Capacidade Passageiros	3	**Nr Eixos**	2
PBT	350	**CMT**	510
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 4184235		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS ATIVA	**Data Inclusao Venda**	10/08/2018
Data Venda	09/08/2018	**Protocolo Detran**	10/08/2018

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	6.546,71	**Valor Débito Licenc**	174,08

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

Proprietário	A****** C***** V****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA

Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR		
OK			

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00876544847
Chassi	93W245G3362005256	**Município**	SAO PAULO
UF	SP	**Tipo**	CAMINHONETE
Categoria	ALUGUEL	**Marca Modelo**	FIAT/DUCATO MAXICARGO
Ano Fab	2006	**Ano Mod**	2006
Procedência Veículo	NACIONAL	**Nr Eixos**	2
Combustível	DIESEL	**Cor**	BRANCA
Potência	127	**Capacidade Passageiros**	3
Capacidade Carga	2	**CMT**	5
PTB	4	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	1**********	**Proprietário**	A****** C***** V****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	CONSTA RESTRIÇÃO GERAL
Restrição 1	INDICADOR COMUNICADO DE VENDA	**Restrição 2**	INDICADOR COMUNICADO DE VENDA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Multa RENAINF**	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NÃO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS.

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002525 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 29/05/2026 10:40*

Nr Motor: 4184235 **Nr Chassi: 93W245G3362005256**



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002525 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 29/05/2026 10:40*

Nr Motor: 4184235 **Nr Chassi: 93W245G3362005256**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 51.600,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **25,00%**

Valor Depreciado: **R$ 38.700,00**

Totais:

Sub-Total: **38.700,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 38.700,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____