E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM | **Numeração: 00002828**

HB20 16M COMF - HYUNDAI

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 15/10/2026 15:35*	Data Vistoria: 02/10/2026 10:43

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **Avenida São Sebastião, 535, Centro, Ibiúna/SP. CEP: 18150-000.**

Vistoria Veicular:

OSA: **1050**

Modelo: **HB20 16M COMF - HYUNDAI**		Ano Fab / Modelo: **2014/2014**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **Delegacia da Policia Civil | Ibiúna/SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/IBIUNA-SP**		
Nr Motor: **F4FAEU238726**	Nr Motor BIN: **F4FAEU238726**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BHBG51DAEP262197**	Nr Chassi BIN: **9BHBG51DAEP262197**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Civil**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

.



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002828 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 15/10/2026 15:35*

Nr Motor: F4FAEU238726 **Nr Chassi: 9BHBG51DAEP262197**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	OK	**Teto:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Porta Traseira Direita:	OK	**Porta Traseira Esquerda:**	OK
Porta Malas:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Traseiro Esquerdo:**	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Bancos Dianteiros:	OK	**Bancos Traseiros:**	OK
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	OK
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	Avariado
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	**Estepe:**	OK
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	Não Avaliado

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Sim

Veiculo


Veiculo Blindado:	Não Avaliado

Motor

Motor Funcionando:	Não Avaliado



Estepe:
OK



Veiculo Possui Chave?:
Sim

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002828 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 15/10/2026 15:35*

Nr Motor: F4FAEU238726 **Nr Chassi: 9BHBG51DAEP262197**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud - Atenção para as restrições judiciais
- Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	01006575291
Chassi	9BHBG51DAEP262197	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	F4FAEU238726	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	HYUNDAI	**Modelo**	HB20 16M COMF
Ano Fab.	2014	**Ano Mod.**	2014
Cor	BRANCA	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	**Município**	IBIUNA-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	128
Procedência Veículo	NACIONAL	**Capacidade Passageiros**	5
Mensagem	MOTOR AGREGADO:		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	14.231,83	**Valor Débito Licenc**	174,08
Valor Débito DPVAT	5,23		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2**********	**Proprietário**	A******* R****** V***** D* S****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 2	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD	**Restrição 3**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD	**Restrição Judicial**	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Tributária	NADA CONSTA	**Restrição Ambiental**	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	1006575291	**Chassi**	9BHBG51DAEP262197
Município	IBIUNA	**UF**	SP
Tipo	AUTOMOVEL	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	HYUNDAI/HB20 1.6M COMF	**Ano Fab**	2014
Ano Mod	2014	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Nr Eixos	2	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1591	**Cor**	BRANCA
Potência	128	**Capacidade Passageiros**	5
CMT	1.87	**PTB**	1.47
Recall	NADA CONSTA	**CPF/CNPJ Proprietário**	23706375877
Proprietário	ANDERSON ROBERTO VIEIRA DA SILVA		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2018-04-12 às 11:31 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1006575291
Cod. Órgão	271130	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP SAO ROQUE
Número Infração	R000039001	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2018-04-12 11:31
Local Ocorrência	AV BANDEIRANTES DEFR AO N 417, SAO ROQUE/SP	**Cod RENAINF**	03247278931
Valor	130.16	**Data Venc.**	2018-07-26

Multas Federais 2020-09-29 às 06:24 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	1006575291

Cod. Órgão	263710	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP CUBATAO
Número Infração	C780164679	**Código Infração**	6050
Descrição da Infração	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO EXC ONDE HOUVER SINALIZACAO QUE PERM LIVRE CONV A DIREITA	**Data/Hora**	2020-09-29 06:24
Local Ocorrência	RUA BERNARDINO DE PINHO GOMES, CUBATAO/SP	**Cod RENAINF**	04959636009
Valor	293.47	**Data Venc.**	2021-06-07

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	**Total de renajud**	1

Registro de Renajud 2023-02-07

Tipo bloqueio	LICENCIAMENTO	**Data bloqueio**	2023-02-07
Número protocolo	11267	**Ano protocolo**	2023
Número processo	10013864720228260238	**Número ofício**	TJSP
Motivo bloqueio	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO LICENCIAMENTO	**Restrição Renajud**	LICENCIAMENTO
Código Tribunal	TJSP	**Órgão Judicial**	1A VARA DE IBIUNA
Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO		

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002828 **Placa** [redacted] *Data Impressão: 15/10/2026 15:35*

Nr Motor: F4FAEU238726 **Nr Chassi: 9BHBG51DAEP262197**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ




COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00002828 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 15/10/2026 15:35*

Nr Motor: F4FAEU238726 **Nr Chassi: 9BHBG51DAEP262197**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 44.200,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **70,00%**

Valor Depreciado: **R$ 13.260,00**

Totais:

Sub-Total: **13.260,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 13.260,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____