E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO | **Numeração: 00002791**

POLO HL AD - VOLKSWAGEN

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 02/09/2026 16:04*	Data Vistoria: 04/08/2026 13:09

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **1051**

Modelo: **POLO HL AD - VOLKSWAGEN**		Ano Fab / Modelo: **2018/2019**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/CAMPINAS-SP**		
Nr Motor: **DHS066571**	Nr Motor BIN: **DHS066571**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BWAH5BZ8KP548978**	Nr Chassi BIN: **9BWAH5BZ8KP548978**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

KM: 229.302



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002791 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 02/09/2026 16:04*

Nr Motor: DHS066571 **Nr Chassi: 9BWAH5BZ8KP548978**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	Avariado
Capô:	OK	**Teto:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Porta Traseira Direita:	OK	**Porta Traseira Esquerda:**	OK
Porta Malas:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Traseiro Esquerdo:**	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Chave de Rodas:	OK	**Macaco:**	OK
Triangulo:	OK	**Bancos Dianteiros:**	OK
Bancos Traseiros:	OK	**Forração Do Teto:**	OK
Forração Interna:	OK	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Pneus Dianteiros:	OK	**Pneus Traseiros:**	OK
Rodas Traseiras:	OK	**Estepe:**	OK
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	Não Avaliado

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Sim

Veiculo

Veiculo Blindado:	Não

Motor

Motor Funcionando:	Não Avaliado



Parabrisa Dianteiro:
Avariado



Estepe:
OK



Veiculo Possui Chave?:
Sim

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002791 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 02/09/2026 16:04*

Nr Motor: DHS066571 **Nr Chassi: 9BWAH5BZ8KP548978**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para a inteção de gravame
- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud
- Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	01171180958
Chassi	9BWAH5BZ8KP548978	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	DHS066571	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	**Modelo**	POLO HL AD
Ano Fab.	2018	**Ano Mod.**	2019
Cor	BRANCA	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	**Município**	CAMPINAS-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	128
Procedência Veículo	NACIONAL	**Carroceria**	INEXISTENTE
Cilindradas	999	**Capacidade Passageiros**	5
Nr Eixos	2	**PBT**	158
CMT	198	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: DHS066571

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Intenção de Gravame 13/05/2025

Nome Agente Financeiro	13/05/2025	.	
Intenção Gravame			

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	130,16	**Valor Débito IPVA**	3.410,16
Valor Débito Municipais	847,26	**Valor Débito Licenc**	174,08
Valor Débito Multa	977,42		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4**********	**Proprietário**	D******* C******* D** S***** D******

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA

Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	01171180958
Chassi	9BWAH5BZ8KP548978	**Município**	CAMPINAS
UF	SP	**Tipo**	AUTOMOVEL
Categoria	PARTICULAR	**Marca Modelo**	VW/POLO HL AD
Ano Fab	2018	**Ano Mod**	2019
Procedência Veículo	NACIONAL	**Nr Eixos**	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	**Cor**	BRANCA
Potência	128	**Capacidade Passageiros**	5
CMT	2	**PTB**	2
Recall	NADA CONSTA	**CPF/CNPJ Proprietário**	4**********
Proprietário	D******* C******* D** S***** D******		

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	CONSTA RESTRIÇÃO GERAL
Restrição 1	INDICADOR MULTA RENAINF	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

Multas Federais 11/04/2025 às 09:18 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	6RA1601535	**Código Infração**	5746
Descrição da Infração	TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO	**Data/Hora**	11/04/2025 09:18
Cod RENAINF	6RA1601535	**Valor**	130

Multas Federais 05/05/2025 às 14:03 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP CAMPINAS
Número Infração	A075141300	**Código Infração**	7633
Descrição da Infração	DIRIGIR VEICULO SEGURANDO O TELEFONE CELULAR	**Data/Hora**	05/05/2025 14:03
Cod RENAINF	A075141300	**Valor**	293

Multas Federais 09/05/2025 às 08:20 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	6RA1656814	**Código Infração**	5746
Descrição da Infração	TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO	**Data/Hora**	09/05/2025 08:20
Cod RENAINF	6RA1656814	**Valor**	130

Multas Federais 09/05/2025 às 12:17 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	02705125AA	**Código Infração**	6920
Descrição da Infração	DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DO VEICULO EM 30 DIAS, QDO FOR TRANSF A PROPRIEDADE	**Data/Hora**	09/05/2025 12:17
Cod RENAINF	02705125AA	**Valor**	130

Multas Federais 26/06/2025 às 10:34 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP CAMPINAS
Número Infração	A073584493	**Código Infração**	7633
Descrição da Infração	DIRIGIR VEICULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR	**Data/Hora**	26/06/2025 10:34
Cod RENAINF	A073584493	**Valor**	293

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002791 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 02/09/2026 16:04*

Nr Motor: DHS066571 **Nr Chassi: 9BWAH5BZ8KP548978**



CHASSI


FRENTE


TRASEIRA







MOTOR COMPARTIMENTO	MOTOR	DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA
		
COLUNA TRASEIRA ESQ	PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA TRASEIRA DIR	LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA
		
COLUNA DIANTEIRA DIR	INTERIOR	INTERIOR 02
		
INTERIOR 03	INTERIOR 04	INTERIOR 05
		
ADICIONAL 01	ADICIONAL 03	ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00002791 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 02/09/2026 16:04*

Nr Motor: DHS066571 **Nr Chassi: 9BWAH5BZ8KP548978**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 79.200,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **20,00%**

Valor Depreciado: **R$ 63.360,00**

Totais:

Sub-Total: **63.360,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 63.360,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____