E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

SUCATA APROVEITÁVEL — **Numeração: 00002766**

CELTA 2P SPIRIT - CHEVROLET

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 11/08/2026 18:05*	Data Vistoria: 28/07/2026 14:44

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **ESTRADA PARTICULAR DOS RÉMEDIOS, 506, TAUBATÉ/SP.**

Complemento: **PÁTIO RICARLUB / TAUBATÉ / patiodomcarmelo@gmail.c**

Vistoria Veicular:

OSA: **707**

Modelo: **CELTA 2P SPIRIT - CHEVROLET**		Ano Fab / Modelo: **2009/2010**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **PÁTIO RICARLUB / TAUBATÉ**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/PAULINIA-SP**		
Nr Motor: **OBSTRUÃDO**	Nr Motor BIN: **S90065397**	Condições Motor: **MOTOR COM NUMERO OBSTRUÍDO**	
Nr Chassi: **9BGRX0810AG138808**	Nr Chassi BIN: **9BGRX0810AG138808**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN: **090310878**		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Prata**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Civil**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

,



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002766 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:05*

Nr Motor: OBSTRUÃDO **Nr Chassi: 9BGRX0810AG138808**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Faltando	**Parachoque Traseiro:**	Avariado
Farol Direito:	Avariado	**Farol Esquerdo:**	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	Avariado
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	Faltando	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Macaco:**	Não Avaliado
Bancos Dianteiros:	Faltando	**Bancos Traseiros:**	Faltando
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	Avariado
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Rodas Dianteiras:	Faltando	**Condição de locomoção:**	Não Avaliado

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Não Avaliado

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002766 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:05*

Nr Motor: OBSTRUÃDO **Nr Chassi: 9BGRX0810AG138808**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud - Atenção para as restrições judiciais
- Atenção para as Multas Federais
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN
- Numeração do MOTOR digitada difere da BIN ESTADUAL

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00148554687
Chassi	9BGRX0810AG138808	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	S90065397	**Nr Caixa Câmbio**	090310878
Categoria	PARTICULAR	**Marca**	CHEVROLET
Modelo	CELTA 2P SPIRIT	**Ano Fab.**	2009
Ano Mod.	2010	**Cor**	PRATA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	**UF**	SP
Município	PAULINIA-SP	**Espécie**	PASSAGEIRO
Potência	78	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Cilindradas**	1000
Capacidade Passageiros	5	**PBT**	140
CMT	190	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: S90065397

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	713,56	**Valor Débito IPVA**	963,86
Valor Débito Multa	713,56		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4**********	**Proprietário**	A*** B**** D* C*****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	RENAJUD
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	RENAJUD	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL -

		RENAJUD	
Restrição Judicial	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	00148554687	**Chassi**	9BGRX0810AG138808
Município	PAULINIA	**UF**	SP
Tipo	AUTOMOVEL	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	GM/CELTA 2P SPIRIT	**Ano Fab**	2009
Ano Mod	2010	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	**Cilindradas**	1000
Cor	PRATA	**Potência**	78
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	1.9
PTB	1.4	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	4**********	**Proprietário**	A*** B**** D* C*****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2023-01-17 às 22:37 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00148554687
Cod. Órgão	268610	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP PINDAMONHANGABA
Número Infração	B440269184	**Código Infração**	5452
Descrição da Infração	ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRE	**Data/Hora**	2023-01-17 22:37
Local Ocorrência	AV CEL FERNANDO PRESTES 188, PINDAMONHANGABA/SP	**Cod RENAINF**	06750864716

Valor	195.23	**Data Venc.**	2023-05-19

Multas Federais 2023-03-11 às 06:43 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00148554687
Cod. Órgão	268610	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP PINDAMONHANGABA
Número Infração	R000200192	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2023-03-11 06:43
Local Ocorrência	RUA DR. NELSON GUARAGNA PROXIM, PINDAMONHANGABA/SP	**Cod RENAINF**	06837368397
Valor	130.16	**Data Venc.**	2023-06-27

Multas Federais 2023-04-09 às (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	00148554687
Cod. Órgão	268610	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP PINDAMONHANGABA
Número Infração	M000315677	**Código Infração**	7730
Descrição da Infração	EVADIR-SE DA COBRANCA PELO USO DE RODOVIAS E VIAS URBANAS PARA NAO EFETUAR SEU PAGAMENTO	**Data/Hora**	2023-04-09
Local Ocorrência	ESTRADA MUNICIPAL DO ATANAZIO, PINDAMONHANGABA/SP	**Cod RENAINF**	06914304483
Valor	195.23	**Data Venc.**	2023-08-01

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	**Total de renajud**	1

Registro de Renajud 2022-11-11

Tipo bloqueio	CIRCULACAO	**Data bloqueio**	2022-11-11
Número protocolo	09360	**Ano protocolo**	2022
Número processo	10007101420228260428	**Número ofício**	TJSP
Motivo bloqueio	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO CIRCULACAO	**Restrição Renajud**	CIRCULACAO
Código Tribunal	TJSP	**Órgão Judicial**	2A VARA DE PAULINIA
Tribunal	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO		

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002766 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/08/2026 18:05*

Nr Motor: OBSTRUÃDO **Nr Chassi: 9BGRX0810AG138808**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02




INTERIOR 03







INTERIOR 04	ADICIONAL 03	ADICIONAL 05



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00002766 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:05*

Nr Motor: OBSTRUÃDO **Nr Chassi: 9BGRX0810AG138808**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 1.200,00** Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%** Valor Depreciado: **R$ 1.200,00**

Totais:

Sub-Total: **1.200,00** Depreciação Forçada(%): **0,00%** Valor Final Avaliado: **R$ 1.200,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____