E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO — **Numeração: 00002768**

XTZ250 LANDER - YAMAHA

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 11/08/2026 18:04*	Data Vistoria: 27/07/2026 14:48

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **QHGQ9H NAZARÉ PAULISTA, NARAZÉ PAULISTA/SP.**

Complemento: **TULIO / (11) 3135-2687**

Vistoria Veicular:

OSA: **779**

Modelo: **XTZ250 LANDER - YAMAHA**		Ano Fab / Modelo: **2022/2023**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **JDN / NAZARÉ PAULISTA-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**		
Nr Motor: **G3C4E104404**	Nr Motor BIN: **G3C4E104404**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9C6DG3320P0079505**	Nr Chassi BIN: **9C6DG3320P0079505**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Vermelho**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Civil**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

.


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002768 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 11/08/2026 18:04*

Nr Motor: G3C4E104404 **Nr Chassi: 9C6DG3320P0079505**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**


CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	**CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:**	OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	AVARIADO	**CARENAGEM DA RABETA:**	AVARIADO
PARALAMA DIANTEIRO:	OK	**PARALAMA TRASEIRO:**	OK
PAINEL:	OK	**CARENAGEM DO PAINEL:**	OK
ARO/RODA DIANTEIRO:	OK	**ARO/RODA TRASEIRO:**	OK
PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO	**PNEU TRASEIRO:**	AVARIADO
FREIO TRASEIRO:	OK	**MANETE DE FREIO:**	OK
MANETE DE EMBREAGEM:	AVARIADO	**LUVA DO GUIDÃO:**	AVARIADO
RETROVISOR DIREITO:	OK	**CAPA BANCO:**	OK
ESTRIBO:	OK	**PROTETOR DE ESCAPE:**	OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO		

CHAVE DO VEÍCULO

VEICULO POSSUI CHAVE?:	SIM



VEICULO POSSUI CHAVE?:

SIM

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002768 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:04*

Nr Motor: G3C4E104404 **Nr Chassi: 9C6DG3320P0079505**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud
- Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	MOTOCICLETA
Placa	[redacted]	**Renavam**	01367785046
Chassi	9C6DG3320P0079505	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	G3C4E104404	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	YAMAHA	**Modelo**	XTZ250 LANDER
Ano Fab.	2022	**Ano Mod.**	2023
Cor	VERMELHA	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	**Município**	SAO PAULO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Cilindradas**	249
Capacidade Passageiros	2	**PBT**	31
Mensagem	MOTOR AGREGADO: G3C4E104404		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	423,63	**Valor Débito IPVA**	1.851,17
Valor Débito Municipais	1.009,34	**Valor Débito Licenc**	174,08
Valor Débito Multa	1563,13		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3**********	**Proprietário**	D****** R******** G****

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR		

OK

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	01367785046	**Chassi**	9C6DG3320P0079505
Município	SAO PAULO	**UF**	SP
Tipo	MOTOCICLETA	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	YAMAHA/XTZ250 LANDER	**Ano Fab**	2022
Ano Mod	2023	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	**Cilindradas**	249
Cor	VERMELHA	**Capacidade Passageiros**	2
PTB	0.31	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	3**********	**Proprietário**	D****** R******** G****

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA
Pendência emissão Doc	NADA CONSTA	**Indicador Alarme**	NADA CONSTA
Comunicação de Venda	NADA CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Multas Federais 2024-01-09 às 10:37 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	01367785046
Cod. Órgão	270570	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP SANTO ANDRE
Número Infração	Y450034810	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2024-01-09 10:37
Local Ocorrência	AV CAP MARIO TOLEDO DE CAMAR, SANTO ANDRE/SP	**Cod RENAINF**	07533774671
Valor	130.16	**Data Venc.**	2024-05-24

Multas Federais 2024-05-02 às 19:09 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	01367785046
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP

Número Infração	SIC1419235	**Código Infração**	6041
Descrição da Infração	EXECUTAR OPERACAO DE CONVERSAO A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZACAO	**Data/Hora**	2024-05-02 19:09
Local Ocorrência	AV STO AMARO, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	07763649020
Valor	195.23	**Data Venc.**	2024-08-22

Multas Federais 2024-06-17 às 15:45 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	01367785046
Cod. Órgão	126100	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	AA08351745	**Código Infração**	7340
Descrição da Infração	DIRIGIR O VEIC USANDO CALCADO QUE N SE FIRME NOS PES/COMPROMETA UTILIZ PEDAIS	**Data/Hora**	2024-06-17 15:45
Local Ocorrência	AV. FULFARO 74, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	07859432587
Valor	130.16	**Data Venc.**	2024-09-18

Multas Federais 2024-06-14 às 09:17 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	01367785046
Cod. Órgão	126200	**Órgão Autuado**	DER - SP
Número Infração	1K 6930968	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2024-06-14 09:17
Local Ocorrência	SP 160 KM 048 METROS 400, SAO VICENTE/SP	**Cod RENAINF**	07872576635
Valor	130.16	**Data Venc.**	2024-09-30

Multas Federais 2024-08-09 às 08:51 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	01367785046
Cod. Órgão	270750	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP SAO BERNARDO DO CAMPO
Número Infração	Q430370011	**Código Infração**	6050
Descrição da Infração	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - EXC HOUVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA FISC ELETRONICA	**Data/Hora**	2024-08-09 08:51
Local Ocorrência	RUA DOS VIANAS. OPOSTO A RUA S, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	**Cod RENAINF**	08031597502
Valor	293.47	**Data Venc.**	2024-11-28

Multas Federais 2024-10-08 às 15:12 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	01367785046
Cod. Órgão	126100	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	AA15184712	**Código Infração**	6599
Descrição da Infração	CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO	**Data/Hora**	2024-10-08 15:12
Local Ocorrência	PRACA VICENTE RODRIGUES, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	08304651904
Valor	293.47	**Data Venc.**	2025-01-08

Multas Federais 2025-03-07 às 18:13 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	01367785046
Cod. Órgão	263770	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP DIADEMA
Número Infração	I470186263	**Código Infração**	7455

Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2025-03-07 18:13
Local Ocorrência	AV PARANAPANEMA PROX DO N 1057, DIADEMA/SP	**Cod RENAINF**	10124488544
Valor	130.16	**Data Venc.**	2025-07-18

Multas Federais 2025-03-09 às 02:50 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	01367785046
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	1VA1482815	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2025-03-09 02:50
Local Ocorrência	AV PRESTES MAIA (SANT-AERO),A, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	10135782406
Valor	130.16	**Data Venc.**	2025-06-30

Multas Federais 2025-03-07 às 23:58 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Renavam**	01367785046
Cod. Órgão	271070	**Órgão Autuado**	CET-SP
Número Infração	3VA1295985	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	2025-03-07 23:58
Local Ocorrência	AV DO ESTADO (SANTANA-IPIRANGA, SAO PAULO/SP	**Cod RENAINF**	10135814685
Valor	130.16	**Data Venc.**	2025-06-30

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002768 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:04*

Nr Motor: G3C4E104404 **Nr Chassi: 9C6DG3320P0079505**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA




INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 02



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05







ADICIONAL 06	ADICIONAL 07	ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002768 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 11/08/2026 18:04*

Nr Motor: G3C4E104404 **Nr Chassi: 9C6DG3320P0079505**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 24.200,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **60,00%**

Valor Depreciado: **R$ 9.680,00**

Totais:

Sub-Total: **9.680,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 9.680,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____