
E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM — **Numeração: 00002707**

STILO 16V - FIAT



Vistoriador: Rodolfo Araujo	*Data Impressão: 25/06/2026 12:39*	Data Vistoria: 24/06/2026 13:23

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **885**

Modelo: **STILO 16V - FIAT**		Ano Fab / Modelo: **2003/2003**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO**		
Nr Motor: **8D0010500**	Nr Motor BIN: **8D0010500**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BD19241X33010926**	Nr Chassi BIN: **9BD19241X33010926**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: **Gasolina**	Combustível BIN: **Gasolina**		
Cor: **Prata**	Cor BIN: **Prata**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor: **Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

PARTE INTERNA DESMONTADA.



CHASSI



FRENTE



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002707 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 25/06/2026 12:39*

Nr Motor: 8D0010500 **Nr Chassi: 9BD19241X33010926**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Parachoque Traseiro:**	Avariado
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	Faltando	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	Avariado
Parabrisa Traseiro:	OK	**Bancos Dianteiros:**	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	**Forração Do Teto:**	Avariado
Forração Interna:	Avariado	**Pedais:**	OK
Volante:	OK	**Alavanca da Marcha:**	OK
Painel de Instrumentos:	Avariado	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Estepe:	N/A	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	SIM		

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Sim



Veiculo Possui Chave?:
Sim

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002707 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 25/06/2026 12:39*

Nr Motor: 8D0010500 **Nr Chassi: 9BD19241X33010926**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00803500220
Chassi	9BD19241X33010926	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	8D0010500	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	FIAT	**Modelo**	STILO 16V
Ano Fab.	2003	**Ano Mod.**	2003
Cor	PRATA	**Combustível**	GASOLINA
UF	SP	**Município**	SAO PAULO
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	122
Procedência Veículo	NACIONAL	**Cilindradas**	1800
Capacidade Passageiros	5	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: -

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	1.997,85	**Valor Débito Licenc**	174,08
Valor Débito DPVAT	5,23		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1**********	**Proprietário**	R***** V***** Q******

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA

FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00002707 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 25/06/2026 12:39*

Nr Motor: 8D0010500 **Nr Chassi: 9BD19241X33010926**



CHASSI


FRENTE


MOTOR COMPARTIMENTO


MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


COLUNA DIANTEIRA ESQ


COLUNA TRASEIRA ESQ


PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA


COLUNA TRASEIRA DIR


LATERAL DIREITA


DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA


COLUNA DIANTEIRA DIR


INTERIOR


INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00002707 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 25/06/2026 12:39*

Nr Motor: 8D0010500 **Nr Chassi: 9BD19241X33010926**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 14.200,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **40,00%**

Valor Depreciado: **R$ 8.520,00**

Totais:

Sub-Total: **8.520,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 8.520,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/_____