E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO — **Numeração: 00002699**

CLIO EXP 10 16VS - RENAULT

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas	*Data Impressão: 26/06/2026 11:24*	Data Vistoria: 24/06/2026 11:02

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **885**

Modelo: **CLIO EXP 10 16VS - RENAULT**		Ano Fab / Modelo: **2006/2007**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SC/SAO JOSE-SC**		
Nr Motor: **D4DG752Q018713**	Nr Motor BIN: **D4DG752Q018713**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **93YLB8B157J775646**	Nr Chassi BIN: **93YLB8B157J775646**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor: **Azul**	Cor BIN: **Azul**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

.




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002699 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 26/06/2026 11:24*

Nr Motor: D4DG752Q018713 **Nr Chassi: 93YLB8B157J775646**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo


Parachoque Dianteiro:	OK	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Parabrisa Dianteiro:**	OK
Capô:	OK	**Teto:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Porta Traseira Direita:	OK	**Porta Traseira Esquerda:**	OK
Porta Malas:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Direita:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Vidro Traseiro Esquerdo:**	OK
Vidro Traseiro Direito:	OK	**Lanterna Traseira Direita:**	OK
Lanterna Traseira Esquerda:	OK	**Parabrisa Traseiro:**	OK
Bancos Dianteiros:	Avariado	**Bancos Traseiros:**	Avariado
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	OK
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	**Rodas Dianteiras:**	OK
Condição de locomoção:	N/A		

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Sim

Veiculo

Veiculo Blindado:	Não



Veiculo Possui Chave?:
Sim

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002699 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 26/06/2026 11:24*

Nr Motor: D4DG752Q018713 **Nr Chassi: 93YLB8B157J775646**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud
- Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00897960424
Chassi	93YLB8B157J775646	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	D4DG752Q018713	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	RENAULT	**Modelo**	CLIO EXP 10 16VS
Ano Fab.	2006	**Ano Mod.**	2007
Cor	AZUL	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
UF	SC	**Município**	SAO JOSE-SC
Espécie	PASSAGEIRO	**Potência**	76
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	**Carroceria**	INEXISTENTE
Cilindradas	999	**Capacidade Passageiros**	5
Nr Eixos	2	**CMT**	210
Mensagem	MOTOR AGREGADO: D4DG752Q018713		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	2.094,96	**Valor Débito Licenc**	1.559,68

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0**********	**Proprietário**	A**** F***** B********* N***

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	**Placa**	[redacted]
Renavam	00897960424	**Chassi**	93YLB8B157J775646
Município	SAO JOSE	**UF**	SC
Tipo	AUTOMOVEL	**Categoria**	PARTICULAR
Marca Modelo	RENAULT/CLIO EXP 10 16VS	**Ano Fab**	2006
Ano Mod	2007	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Nr Eixos	2	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	999	**Cor**	AZUL
Potência	76	**Capacidade Passageiros**	5
CMT	2.1	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	0**********	**Proprietário**	A**** F***** B******** N***

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO
Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição 2**	SEM RESTRICAO
Restrição 3	SEM RESTRICAO	**Restrição 4**	SEM RESTRICAO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Indicador Ostenta PIV**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	NADA CONSTA	**Pendência emissão Doc**	NADA CONSTA
Indicador Alarme	NADA CONSTA	**Comunicação de Venda**	NADA CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

Indicador Leilão Bin	NADA CONSTA

Débitos / Multas

Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA


FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002699 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 26/06/2026 11:24*

Nr Motor: D4DG752Q018713 **Nr Chassi: 93YLB8B157J775646**




CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



MOTOR




COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 05



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00002699 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 26/06/2026 11:24*

Nr Motor: D4DG752Q018713 **Nr Chassi: 93YLB8B157J775646**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 18.500,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **40,00%**

Valor Depreciado: **R$ 11.100,00**

Totais:

Sub-Total: **11.100,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 11.100,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____