E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVADO — **Numeração: 00002698**

CRUZE LTZ NB - CHEVROLET



Vistoriador: Rodolfo Araujo	*Data Impressão: 29/06/2026 11:52*	Data Vistoria: 24/06/2026 11:18

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD**	CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **885**			
Modelo: **CRUZE LTZ NB - CHEVROLET**		Ano Fab / Modelo: **2013/2013**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP**		
Nr Motor: **LFH130225546**	Nr Motor BIN: **LFH130225546**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BGPN69M0DB304796**	Nr Chassi BIN: **9BGPN69M0DB304796**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio: **R3054B8300**	Nr Cambio BIN: **R3054B8300**		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		
Tem KIT GNV: **Não**			
Órgão Apreensor:**Policia Civil**			

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

Observação:

--



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002698 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 29/06/2026 11:52*

Nr Motor: LFH130225546 **Nr Chassi: 9BGPN69M0DB304796**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Parachoque Traseiro:**	OK
Farol Direito:	OK	**Farol Esquerdo:**	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	**Capô:**	OK
Teto:	OK	**Retrovisor Lado Direito:**	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	**Porta Dianteira Direita:**	OK
Porta Dianteira Esquerda:	OK	**Porta Traseira Direita:**	OK
Porta Traseira Esquerda:	OK	**Porta Malas:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	**Vidro Traseiro Direito:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	**Chave de Rodas:**	Faltando
Bancos Dianteiros:	OK	**Bancos Traseiros:**	OK
Forração Do Teto:	OK	**Forração Interna:**	OK
Pedais:	OK	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Painel de Instrumentos:**	OK
Pneus Dianteiros:	Avariado	**Pneus Traseiros:**	Avariado
Rodas Traseiras:	OK	**Rodas Dianteiras:**	OK

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Sim

Veiculo

Veiculo Blindado:	Não



Veiculo Possui Chave?:
Sim

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002698 **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 29/06/2026 11:52*

Nr Motor: LFH130225546 **Nr Chassi: 9BGPN69M0DB304796**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall - Atenção para o recall
- Renajud - Atenção para as restrições judiciais
- Atenção para as Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	AUTOMOVEL
Placa	[redacted]	**Renavam**	00537511385
Chassi	9BGPN69M0DB304796	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	LFH130225546	**Nr Caixa Câmbio**	R3054B8300
Categoria	PARTICULAR	**Marca**	CHEVROLET
Modelo	CRUZE LTZ NB	**Ano Fab.**	2013
Ano Mod.	2013	**Cor**	BRANCA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	**UF**	SP
Município	SAO PAULO-SP	**Espécie**	PASSAGEIRO
Potência	144	**Procedência Veículo**	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	**Cilindradas**	1800
Capacidade Passageiros	5	**PBT**	190
CMT	300	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO: LFH130225546

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	0,01	**Valor Débito Licenc**	174,08
Valor Débito DPVAT	5,23		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

Proprietário	L**** M******* B******

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	PROP VEIC COM OCOR OBITO	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR		

OK

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00537511385
Chassi	9BGPN69M0DB304796	**Município**	SAO PAULO
UF	SP	**Tipo**	AUTOMOVEL
Categoria	PARTICULAR	**Marca Modelo**	CHEVROLET/CRUZE LTZ NB
Ano Fab	2013	**Ano Mod**	2013
Procedência Veículo	NACIONAL	**Combustível**	ALCOOL/GASOLINA
Cor	BRANCA	**Potência**	144
Capacidade Passageiros	5	**CMT**	3
PTB	2	**Recall**	CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	1**********	**Proprietário**	L**** M******* B******

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	CONSTA RESTRIÇÃO GERAL
Restrição 1	INDICADOR MULTA RENAINF	**Restrição 2**	INDICADOR RECALL MONTADORA
Restrição Judicial	CONSTA	**Multa RENAINF**	CONSTA
Multas	CONSTA		

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA

RECALL:

RECALL	CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	CONSTA

Multas Federais 09/05/2018 às 07:04 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP CAMPOS DO JORDAO
Número Infração	P000002375	**Código Infração**	6033
Descrição da Infração	EXECUTAR RETORNO C/PREJUIZO DA CIRCULACAO/SEGURANCA AINDA QUE EM LOCAL PERMITIDO	**Data/Hora**	09/05/2018 07:04
Cod RENAINF	P000002375	**Valor**	293

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	CONSTA	**Total de recall**	1

Registro de Recall 2020-11-09

Data	2020-11-09	**Descrição**	AIRBAG TAKATA
Nome	9BG2019002-9104171AIRBAG TAKATA		

RENAJUD

Registro de renajud	CONSTA	**Total de renajud**	1

Registro de Renajud 30/07/2013

Tipo bloqueio	NAO DIVULGADO	**Data bloqueio**	30/07/2013
Número protocolo	NAO DIVULGADO	**Número processo**	00056905520134036104
Restrição Renajud	01-TRANSFERENCIA	**Código Tribunal**	01962
Órgão Judicial	5 VARA FEDERAL DE SANTOS - SP	**Tribunal**	TRF03-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIAO

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002698 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 29/06/2026 11:52*

Nr Motor: LFH130225546 **Nr Chassi: 9BGPN69M0DB304796**


IDENTIFICAÇÃO LOTE


CHASSI


FRENTE


TRASEIRA


MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


TETO


COLUNA DIANTEIRA ESQ


LATERAL ESQUERDA


COLUNA TRASEIRA ESQ


PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00002698 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 29/06/2026 11:52*

Nr Motor: LFH130225546 **Nr Chassi: 9BGPN69M0DB304796**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 61.300,00**

Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **20,00%**

Valor Depreciado: **R$ 49.040,00**

Totais:

Sub-Total: **49.040,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R$ 49.040,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/_____