E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

# LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

**CONSERVAÇÃO RUIM** — **Numeração: 00002722**

## VW TIGUAN 20 TSI - VOLKSWAGEN

[redacted]

| Vistoriador: Anderson Freitas | *Data Impressão: 10/07/2026 16:19* | Data Vistoria: 08/07/2026 11:37 |
|---|---|---|

**Cliente:**

| Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD** | CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99** |
|---|---|

**Local de atendimento:**

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

**Vistoria Veicular:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OSA: **2262** | | | |
| Modelo: **VW TIGUAN 20 TSI - VOLKSWAGEN** | | Ano Fab / Modelo: **2013/2013** | Categoria: **Passeio e Utilitário** |
| Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP** | Tipo Veículo: **Veículos** | | |
| Placa: [redacted] | UF/Cidade Placa: **SP/SAO PAULO-SP** | | |
| Nr Motor: **CCT400896** | Nr Motor BIN: **CCT400896** | Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.** | |
| Nr Chassi: **WVGSV65N9DW116894** | Nr Chassi BIN: **WVGSV65N9DW116894** | Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.** | |
| Nr Cambio: | Nr Cambio BIN: | | |
| Combustível: | Combustível BIN: | | |
| Cor: | Cor BIN: **Branca** | | |

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

**Leilão:**

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD — Responsável:

**Observação:**

ÃLTIMA TROCA DE OLEO FOI FEITA COM 113.155 KM


PUXADOR DO CAPO ESTA QUEBRADO, INTERIOR COM BASTANTE AVARIAS.

VIDRO TRASEIROS DA BAIXADOS NAO PODE SUBIR POIS NAO TEM BATERIA



CHASSI


FRENTE


[redacted]

# CHECKLIST

**ID Vistoria: 00002722** **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 10/07/2026 16:19*

**Nr Motor: CCT400896** **Nr Chassi: WVGSV65N9DW116894**

## LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- **OK**
- **ATENÇÃO**
- **APROVADO COM APONTAMENTO**
- **APRESENTA PROBLEMA**

## CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

### Estado Geral Do Veículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Parachoque Dianteiro:** | Faltando | **Farol Direito:** | OK |
| **Farol Esquerdo:** | OK | **Parabrisa Dianteiro:** | OK |
| **Capô:** | OK | **Teto:** | OK |
| **Retrovisor Lado Direito:** | OK | **Retrovisor Lado Esquerdo:** | OK |
| **Porta Dianteira Direita:** | OK | **Porta Dianteira Esquerda:** | OK |
| **Porta Traseira Direita:** | OK | **Porta Traseira Esquerda:** | OK |
| **Porta Malas:** | OK | **Vidro Da Porta Dianteira Direita:** | OK |
| **Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:** | OK | **Vidro Traseiro Esquerdo:** | OK |
| **Vidro Traseiro Direito:** | OK | **Lanterna Traseira Direita:** | OK |
| **Lanterna Traseira Esquerda:** | OK | **Parabrisa Traseiro:** | OK |
| **Bancos Dianteiros:** | Avariado | **Bancos Traseiros:** | Avariado |
| **Forração Do Teto:** | Avariado | **Forração Interna:** | Avariado |
| **Pedais:** | OK | **Volante:** | OK |
| **Alavanca da Marcha:** | OK | **Painel de Instrumentos:** | OK |
| **Pneus Dianteiros:** | Avariado | **Pneus Traseiros:** | Avariado |
| **Rodas Traseiras:** | OK | **Rodas Dianteiras:** | OK |
| **Condição de locomoção:** | N/A | | |

### Chave do Veículo

| | |
|---|---|
| **Veiculo Possui Chave?:** | N/A |

### Veiculo

| | |
|---|---|
| **Veiculo Blindado:** | Não |

# CONSULTAS VEICULARES

**ID Vistoria: 00002722** **Placa: [redacted]** *Data Impressão: 10/07/2026 16:19*

**Nr Motor: CCT400896** **Nr Chassi: WVGSV65N9DW116894**

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - SENATRAN / FEDERAL

- Bin Estadual - Atenção para as Restrições
- Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo
- Bin Estadual - Restrições do Proprietário
- Bin Federal - Restrições
- SENATRAN - Atenção para as Restrições
- Recall
- Renajud - Atenção para as restrições judiciais
- Multas Federais

## BIN ESTADUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação do veículo** | CIRCULACAO | **Tipo** | UTILITARIO |
| **Placa** | [redacted] | **Renavam** | 00569335167 |
| **Chassi** | WVGSV65N9DW116894 | **Tipo Marcação Chassi** | NORMAL |
| **Nr Motor** | CCT400896 | **Categoria** | PARTICULAR |
| **Marca** | VOLKSWAGEN | **Modelo** | VW TIGUAN 20 TSI |
| **Ano Fab.** | 2013 | **Ano Mod.** | 2013 |
| **Cor** | BRANCA | **Combustível** | GASOLINA |
| **UF** | SP | **Município** | SAO PAULO-SP |
| **Espécie** | MISTO | **Potência** | 200 |
| **Procedência Veículo** | IMPORTADA | **Carroceria** | C FECHADA |
| **Cilindradas** | 1984 | **Capacidade Carga** | 64 |
| **Capacidade Passageiros** | 5 | **Nr Eixos** | 2 |
| **PBT** | 223 | **CMT** | 443 |
| **Mensagem** | MOTOR AGREGADO: CCT400896 | | |

## Comunicação de Venda

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indicador Comun. Venda** | NÃO INFORMADO | **Data Inclusao Venda** | NÃO INFORMADO |

## Débitos e Multas:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Déb IPVA** | NAO EXISTE DEBITO DE IPVA | **Débito DPVAT** | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT |
| **Déb Licenc** | EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO | **Débito Multas** | NAO EXISTE DEBITO DE MULTA |
| **Valor Débito IPVA** | 0,01 | **Valor Débito Licenc** | 174,08 |

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

## Proprietários:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF CNPJ Proprietario** | 3********** | **Proprietário** | A****** M******* J***** |

## Restrições:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação do veículo** | CIRCULACAO | **Restrição 1** | NADA CONSTA |
| **Restrição 2** | ALIENACAO FIDUCIARIA | **Restrição 3** | NADA CONSTA |
| **Restrição 4** | NADA CONSTA | **Restrição Financeira** | ALIENACAO FIDUCIARIA |
| **Restrição Administrativa** | NADA CONSTA | **Restrição Furto** | NADA CONSTA |
| **Restrição Guincho** | NADA CONSTA | **Restrição RENAJUD** | CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD |
| **Restrição Judicial** | NADA CONSTA | **Restrição Tributária** | NADA CONSTA |
| **Restrição Ambiental** | VEICULO COM INSPECAO VEICULAR | | |

OK

## SENATRAN / FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Consulta** | SENATRAN / FEDERAL | **Situação** | EM CIRCULACAO |
| **Ocorrência** | VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO | **Placa** | [redacted] |
| **Renavam** | 00569335167 | **Chassi** | WVGSV65N9DW116894 |
| **Município** | SAO PAULO | **UF** | SP |
| **Tipo** | UTILITARIO | **Categoria** | PARTICULAR |
| **Marca Modelo** | I/VW TIGUAN 2.0 TSI | **Ano Fab** | 2013 |
| **Ano Mod** | 2013 | **Procedência Veículo** | ESTRANGEIRO |
| **Nr Eixos** | 2 | **Combustível** | GASOLINA |
| **Cilindradas** | 1984 | **Cor** | BRANCA |
| **Potência** | 200 | **Capacidade Passageiros** | 5 |
| **Capacidade Carga** | 0.64 | **CMT** | 4.43 |
| **PTB** | 2.23 | **Recall** | NADA CONSTA |
| **CPF/CNPJ Proprietário** | 3********** | **Proprietário** | A****** M******* J***** |

### SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Situação** | EM CIRCULACAO | **Restrição** | VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO |
| **Restrição 1** | ALIENACAO FIDUCIARIA | **Restrição 2** | SEM RESTRICAO |
| **Restrição 3** | SEM RESTRICAO | **Restrição 4** | SEM RESTRICAO |
| **Restrição Judicial** | CONSTA | **Indicador Ostenta PIV** | NADA CONSTA |
| **Multa RENAINF** | NADA CONSTA | **Pendência emissão Doc** | NADA CONSTA |
| **Indicador Alarme** | NADA CONSTA | **Comunicação de Venda** | NADA CONSTA |

### Roubo e Furto Ativo:

| | |
|---|---|
| **Roubo e Furto Ativo** | VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO |

### RECALL:

| | |
|---|---|
| **RECALL** | NADA CONSTA |

### RENAJUD:

| | |
|---|---|
| **RENAJUD** | CONSTA |

### INDICADOR LEILÃO BIN (CORTESIA):

| | |
|---|---|
| **Indicador Leilão Bin** | NADA CONSTA |

### Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

### Laudo CSV

| | |
|---|---|
| **CSV** | CSV não encontrado na base consultada. |

*** ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

## RECALL

| | |
|---|---|
| **Registro de recall** | NADA CONSTA |

## RENAJUD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Registro de renajud** | CONSTA | **Total de renajud** | 2 |

### Registro de Renajud 2016-08-26

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo bloqueio** | CIRCULACAO | **Data bloqueio** | 2016-08-26 |
| **Número protocolo** | 08971 | **Ano protocolo** | 2016 |
| **Número processo** | 10023588120158260005 | **Número ofício** | TJSP |
| **Motivo bloqueio** CIRCULACAO | TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO | **Restrição Renajud** | CIRCULACAO |
| **Código Tribunal** | TJSP | **Órgão Judicial** PAULISTA | 2A VARA CIVEL FR SAO MIGUEL |
| **Tribunal** | TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO | | |

### Registro de Renajud 2015-11-06

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo bloqueio** | TRANSFERENCIA | **Data bloqueio** | 2015-11-06 |
| **Número protocolo** | 09567 | **Ano protocolo** | 2015 |
| **Número processo** | 00068710620158260007 | **Número ofício** | TJSP |
| **Motivo bloqueio** TRANSFERENCIA | TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO | **Restrição Renajud** | TRANSFERENCIA |
| **Código Tribunal** | TJSP | **Órgão Judicial** ITAQUERA | VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL |
| **Tribunal** | TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO | | |

## FOTOS DO VEÍCULO

**ID Vistoria: 00002722** **Placa** [redacted] *Data Impressão: 10/07/2026 16:19*

**Nr Motor: CCT400896** **Nr Chassi: WVGSV65N9DW116894**



CHASSI


FRENTE


MOTOR COMPARTIMENTO


MOTOR


DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA


COLUNA DIANTEIRA ESQ




PNEU DIANTEIRO DIREITO



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIRETA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01




ADICIONAL 02







| ADICIONAL 03 | ADICIONAL 04 | ADICIONAL 05 |
|---|---|---|




ADICIONAL 07

**ID Vistoria: 00002722** **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 10/07/2026 16:19*

**Nr Motor: CCT400896** **Nr Chassi: WVGSV65N9DW116894**

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: **R$ 60.000,00** Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **40,00%** Valor Depreciado: **R$ 36.000,00**

**Totais:**

Sub-Total: **36.000,00** Depreciação Forçada(%): **0,00%** Valor Final Avaliado: **R$ 36.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/_____