[redacted]

E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420

LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM **Numeração: 00002723**

12140 H - VOLKSWAGEN

[redacted]

Vistoriador: Anderson Freitas | *Data Impressão: 26/10/2026 15:55* | Data Vistoria: 08/07/2026 12:14

Cliente:

Nome: **Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD** CPF/CNPJ: **02.645.310/0001-99**

Local de atendimento:

Endereço: **AV. SANTA MARINA, 208, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP. CEP: 05036-000.**

Complemento: **PÁTIO ÁGUA BRANCA / SÃO PAULO-SP / Cicero (11) 353**

Vistoria Veicular:

OSA: **1154**

Modelo: **12140 H - VOLKSWAGEN**		Ano Fab / Modelo: **1993/1993**	Categoria: **Passeio e Utilitário**
Local armazenamento: **ARMAZÉM DA POLICIA FEDERAL / SÃO PAULO-SP**	Tipo Veículo: **Veículos**		
Placa: [redacted]	UF/Cidade Placa: **SP/SALTO-SP**		
Nr Motor: **22906135153**	Nr Motor BIN: **22906135153**	Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**	
Nr Chassi: **9BWXTACM2PDB03944**	Nr Chassi BIN: **9BWXTACM2PDB03944**	Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível:	Combustível BIN:		
Cor:	Cor BIN: **Branca**		

Tem KIT GNV: **Não**

Órgão Apreensor:**Policia Federal**

Leilão:

Leilão: Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos SENAD Responsável:

Observação:

--



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



[redacted]

PLACA

CHECKLIST

ID Vistoria: 00002723 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 26/10/2026 15:55*

Nr Motor: 22906135153 **Nr Chassi: 9BWXTACM2PDB03944**

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

[redacted]

OK **ATENÇÃO**

APROVADO COM APONTAMENTO **APRESENTA PROBLEMA**

CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	OK	**Farol Direito:**	OK
Farol Esquerdo:	OK	**Teto:**	OK
Retrovisor Lado Direito:	OK	**Retrovisor Lado Esquerdo:**	OK
Porta Dianteira Direita:	OK	**Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:**	OK
Lanterna Traseira Direita:	OK	**Lanterna Traseira Esquerda:**	Avariado
Bancos Dianteiros:	Avariado	**Forração Interna:**	Avariado
Pedais:	Avariado	**Volante:**	OK
Alavanca da Marcha:	OK	**Pneus Dianteiros:**	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	**Rodas Traseiras:**	OK
Rodas Dianteiras:	OK	**Condição de locomoção:**	Avariado

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Não Avaliado

Veiculo

Veiculo Blindado:	Não

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002723 [redacted] *Data Impressão: 26/10/2026 15:55*

Nr Motor: 22906135153 **Nr Chassi: 9BWXTACM2PDB03944**

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL | 2 - BIN FEDERAL | 3 - SENATRAN / FEDERAL | 4 - PROPRIETÁRIO ATUAL POR PLACA

- ✓ **Bin Estadual - Restrições**
- ✓ **Bin Estadual - Restrições do Proprietário**
- ! **SENATRAN - Atenção para as Restrições**
- ✓ **Renajud**
- ✓ **Proprietário Atual**
- ! **Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo**
- ! **Bin Federal - Atenção para as Restrições**
- ✓ **Recall**
- ! **Atenção para as Multas Federais**

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Tipo**	CAMINHAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00609356429
Chassi	9BWXTACM2PDB03944	**Tipo Marcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	22906135153	**Categoria**	ALUGUEL
Marca	VOLKSWAGEN	**Modelo**	12140 H
Ano Fab.	1993	**Ano Mod.**	1993
Cor	BRANCA	**Combustível**	DIESEL
UF	SP	**Município**	SALTO-SP
Espécie	CARGA	**Potência**	134
Procedência Veículo	NACIONAL	**Cilindradas**	5883
Capacidade Passageiros	2	**PBT**	1100
CMT	1900	**Mensagem**	MOTOR AGREGADO:

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	**Data Inclusao Venda**	NÃO INFORMADO

Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	**Débito DPVAT**	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	**Débito Multas**	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	130,16	**Valor Débito Municipais**	130,16
Valor Débito Renainf	260,32	**Valor Débito Licenc**	174,08
Valor Débito Multa	520,64		

*ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.*

Proprietários:

Proprietário	B**** H******* Q*******

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	**Restrição 1**	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	**Restrição 3**	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	**Restrição Financeira**	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	**Restrição Furto**	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	**Restrição RENAJUD**	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição Tributária**	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00609356429
Chassi	9BWXTACM2PDB03944	**Remarcação Chassi**	NORMAL
Nr Motor	22906135153	**Município**	SALTO
UF	SP	**Tipo**	CAMINHAO
Categoria	CARGA	**Marca Modelo**	VW/12.140 H
Ano Fab	1993	**Ano Mod**	1993
Procedência Veículo	NACIONAL	**Nr Eixos**	2
Combustível	DIESEL	**Cilindradas**	5883
Cor	BRANCA	**Potência**	134
Capacidade Passageiros	2	**CMT**	19
PTB	11	**CPF/CNPJ Proprietário**	3**********

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição 1**	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	**Restrição RFB**	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br.*

SENATRAN / FEDERAL

Tipo Consulta	SENATRAN / FEDERAL	**Situação**	EM CIRCULACAO
Placa	[redacted]	**Renavam**	00609356429
Chassi	9BWXTACM2PDB03944	**Município**	SALTO
UF	SP	**Tipo**	CAMINHAO
Categoria	ALUGUEL	**Marca Modelo**	VW/12.140 H
Ano Fab	1993	**Ano Mod**	1993
Procedência Veículo	NACIONAL	**Nr Eixos**	2
Combustível	DIESEL	**Cor**	BRANCA
Potência	134	**Capacidade Passageiros**	2
Capacidade Carga	6	**CMT**	19
PTB	11	**Recall**	NADA CONSTA
CPF/CNPJ Proprietário	3**********	**Proprietário**	B**** H******* Q*******

SENATRAN / FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	**Restrição**	CONSTA RESTRIÇÃO GERAL
Restrição 1	INDICADOR MULTA RENAINF	**Restrição Judicial**	NADA CONSTA
Multa RENAINF	CONSTA	**Multas**	CONSTA

Roubo e Furto Ativo:

Roubo e Furto Ativo	NADA CONSTA

RECALL:

RECALL	NADA CONSTA

RENAJUD:

RENAJUD	NADA CONSTA

Multas Federais 23/01/2025 às 10:35 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Número Infração	J000756613	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	23/01/2025 10:35
Cod RENAINF	J000756613	**Valor**	130

Multas Federais 16/03/2025 às 16:17 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Número Infração	J001201200	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	16/03/2025 16:17
Cod RENAINF	J001201200	**Valor**	130

Multas Federais 29/05/2025 às 14:52 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	DETRAN - SP
Número Infração	02777694AA	**Código Infração**	6920
Descrição da Infração	DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DO VEICULO EM 30 DIAS, QDO FOR TRANSF A PROPRIEDADE	**Data/Hora**	29/05/2025 14:52
Cod RENAINF	02777694AA	**Valor**	130

Multas Federais 21/06/2025 às 15:05 (CORTESIA)

Placa	[redacted]	**Órgão Autuado**	PREF. DE SP CAMPINAS
Número Infração	S143075567	**Código Infração**	7455
Descrição da Infração	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	**Data/Hora**	21/06/2025 15:05
Cod RENAINF	S143075567	**Valor**	130

Laudo CSV

CSV	CSV não encontrado na base consultada.

***ATENÇÃO: *Laudo CSV/Sinistro favor confirmar consulta diretamente ao SENATRAN ou DETRAN do estado.*

RECALL

Registro de recall	NADA CONSTA

RENAJUD

Registro de renajud	NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO ATUAL DO VEÍCULO

Doc. Proprietário	36050874859	**Nome Proprietário**	BRUNO HENRIQUE QUAGLINO
Data Óbito	NADA CONSTA		
Protocolo		**UF Jurisdição**	SP
Marca/Modelo	VW 12140 H	**Código Marca/Modelo**	
Ano Modelo	1993	**Ano Fabricação**	1993
Placa	BWP3C13	**Chassi**	9BWXTACM2PDB03944
Renavam	609356429	**Cor**	BRANCA
Tipo Situação		**Município Emplacamento**	SALTO

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002723 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 26/10/2026 15:55*

Nr Motor: 22906135153 **Nr Chassi: 9BWXTACM2PDB03944**



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA







COLUNA DIANTEIRA ESQ	PNEU DIANTEIRO DIREITO	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO
		
COLUNA TRASEIRA ESQ	PLACA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA
		
LATERAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA	COLUNA DIANTEIRA DIR
		
INTERIOR	INTERIOR 02	INTERIOR 03
		
INTERIOR 04	INTERIOR 05	ADICIONAL 02
		
ADICIONAL 03	ADICIONAL 05	

ID Vistoria: 00002723 **Placa:** [redacted] *Data Impressão: 26/10/2026 15:55*

Nr Motor: 22906135153 **Nr Chassi: 9BWXTACM2PDB03944**

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R$ 30.200,00** Valor FIPE: **R$ 0,00**

Depreciação (%): **40,00%** Valor Depreciado: **R$ 18.120,00**

Totais:

Sub-Total: **18.120,00** Depreciação Forçada(%): **0,00%** Valor Final Avaliado: **R$ 18.120,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventido substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventido e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventido tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ___/___/_____