



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002557



ECOSPORT 4WD 2.0L - FORD



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 14/07/2026 08:34

Data Vistoria: 19/05/2026 10:14

Cliente:

Nome: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

CPF/CNPJ: 00.348.003/0038-02

Local de atendimento:

Endereço: Avenida W5, S/N, Asa Norte, Brasília/DF. CEP: 70770-917.

Complemento: Final, Parque Estação Biológica PqEB

Vistoria Veicular:

OSA: 233

Modelo: ECOSPORT 4WD 2.0L - FORD

Ano Fab / Modelo: 2007/2008

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMBRAPA
Cenargem | Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JGJ5321

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: FPJA88904892

Nr Motor BIN:
FPJA88904892

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BFZE13FX88904892

Nr Chassi BIN:
9BFZE13FX88904892

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Responsável: Edwaldo

Observações:

Parque Estação Biológica

Observação:

VIDRO TRASEIRO DO LADO ESQUERDO ESTA QUEBRADO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002557

Placa: JGJ5321

Data Impressão: 14/07/2026 08:34

Nr Motor: FPJA88904892

Nr Chassi: 9BFZE13FX88904892

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Paracheque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	✓ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK	Porta Traseira Direita:	✓ OK
Porta Traseira Esquerda:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✗ Avariado	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Bancos Dianteiros:	✓ OK
Bancos Traseiros:	✓ OK	Forração Do Teto:	✓ OK
Forração Interna:	✓ OK	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✓ OK	Pneus Dianteiros:	✗ Avariado
Pneus Traseiros:	✗ Avariado	Rodas Traseiras:	✓ OK
Estepe:	✓ OK	Rodas Dianteiras:	✓ OK
Condição de locomoção:	✓ N/A		

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?: ✓ Sim

Veículo

Veiculo Blindado: ✓ Não



Vidro Traseiro Esquerdo:

✗ Avariado



Veiculo Possui Chave?:

✓ Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002557

Placa: JGJ5321

Data Impressão: 14/07/2026 08:34

Nr Motor: FPJA88904892

Nr Chassi: 9BFZE13FX88904892

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	JGJ5321	Renavam	00950442135
Chassi	9BFZE13FX88904892	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	FPJA88904892	Categoria	PARTICULAR
Marca	FORD	Modelo	ECOSPORT 4WD 2.0L
Ano Fab.	2007	Ano Mod.	2008
Cor	PRATA	Combustível	GASOLINA
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	MISTO	Potência	143
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1999	Capacidade Carga	39
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	178	CMT	208

Mensagem MOTOR AGREGADO: FPJA88904892



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Municipais	325,15	Valor Débito Multa	325,15
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002557

Placa: JGJ5321

Data Impressão: 14/07/2026 08:34

Nr Motor: FPJA88904892

Nr Chassi: 9BFZE13FX88904892




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ




COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR





LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR  INTERIOR 04	INTERIOR 02  INTERIOR 05	INTERIOR 03  ADICIONAL 01
 ADICIONAL 04	 ADICIONAL 05	 ADICIONAL 06
 ADICIONAL 07	 ADICIONAL 08	

ID Vistoria: 00002557 Nr Motor: FPJA88904892	Placa: JGJ5321 Nr Chassi: 9BFZE13FX88904892	Data Impressão: 14/07/2026 08:34
---	---	--

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____