



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002581

DUCATO MINIBUS - FIAT



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 14/07/2026 11:26

Data Vistoria: 20/05/2026 14:00

Cliente:

Nome: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

CPF/CNPJ: 00.348.003/0038-02

Vistoria Veicular:

OSA: 324

Modelo: DUCATO MINIBUS - FIAT

Ano Fab / Modelo: 2004/2004

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMBRAPA
Cerrados | Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JGK3327

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA

Nr Motor: 4002548

Nr Motor BIN: 4002548

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 93W231M2241018800

Nr Chassi BIN:
93W231M2241018800

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais
de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Responsável: Edwaldo

Observações:

Parque Estação Biológica

Observação:

*



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002581

Placa: JGK3327

Data Impressão: 14/07/2026 11:26

Nr Motor: 4002548

Nr Chassi: 93W231M2241018800

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA




CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Farol Direito:	✓ OK
Farol Esquerdo:	✓ OK	Parabrisa Dianteiro:	✓ OK
Capô:	✓ OK	Teto:	✓ OK
Retrovisor Lado Direito:	✓ OK	Retrovisor Lado Esquerdo:	✓ OK
Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Porta Traseira Direita:	✓ OK	Porta Malas:	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✓ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	✓ OK	Vidro Traseiro Direito:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Bancos Dianteiros:	✗ Avariado
Bancos Traseiros:	✗ Avariado	Forração Do Teto:	✗ Avariado
Forração Interna:	✗ Avariado	Pedais:	✓ OK
Volante:	✓ OK	Alavanca da Marcha:	✓ OK
Painel de Instrumentos:	✗ Avariado	Pneus Dianteiros:	✗ Avariado
Pneus Traseiros:	✗ Avariado	Rodas Traseiras:	✓ OK
Rodas Dianteiras:	✓ OK	Condição de locomoção:	✓ N/A

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	✓ Sim
------------------------	-------



Veiculo Possui Chave?:



Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002581

Placa: JGK3327

Data Impressão: 14/07/2026 11:26

Nr Motor: 4002548

Nr Chassi: 93W231M2241018800

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MICROONIB
Placa	JGK3327	Renavam	00838475086
Chassi	93W231M2241018800	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4002548	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	DUCATO MINIBUS
Ano Fab.	2004	Ano Mod.	2004
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	122
Procedência Veículo	NACIONAL	Cilindradas	2800
Capacidade Passageiros	16	Mensagem	MOTOR AGREGADO: -



Comunicação de Venda



Indicador Comun. Venda NÃO INFORMADO

Data Inclusao Venda

NÃO INFORMADO



Débitos e Multas:



Déb IPVA NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

Débito DPVAT

NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT



Déb Licenc NAO EXISTE DEBITO DE

Débito Multas

NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

LICENCIAMENTO

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:



Situação do veículo CIRCULACAO

Restrição 1

NADA CONSTA



Restrição 2 NADA CONSTA

Restrição 3

NADA CONSTA



Restrição 4 NADA CONSTA

Restrição Financeira

NADA CONSTA



Restrição Administrativa NADA CONSTA

Restrição Furto

NADA CONSTA



Restrição Guincho NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

NADA CONSTA



Restrição Judicial NADA CONSTA

Restrição Tributária

NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002581

Placa: JGK3327

Data Impressão: 14/07/2026 11:26

Nr Motor: 4002548

Nr Chassi: 93W231M2241018800



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 05

INTERIOR 03



ADICIONAL 01

INTERIOR 04



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002581

Placa: JGK3327

Data Impressão: 14/07/2026 11:26

Nr Motor: 4002548

Nr Chassi: 93W231M2241018800

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____