



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002583



CAIO APACHES21 U - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 14/07/2026 11:33

Data Vistoria: 20/05/2026 15:02

Cliente:

Nome: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

CPF/CNPJ: 00.348.003/0038-02

Vistoria Veicular:

OSA: 326

Modelo: CAIO APACHES21 U - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 2002/2002

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMBRAPA
Cerrados | Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JGI2230

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: 0006057948

Nr Motor BIN: 0006057948

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWRFB2W02R223424

Nr Chassi BIN:
9BWRFB2W02R223424

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais
de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Responsável: Edwaldo

Observações:

Parque Estação Biológica

Observação:

VEICULO SEM CAMBIO



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002583

Placa: JGI2230

Data Impressão: 14/07/2026 11:33

Nr Motor: 0006057948

Nr Chassi: 9BWRF82W02R223424

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA




CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	✓ OK	Farol Direito:	✓ OK
Farol Esquerdo:	✓ OK	Parabrisa Dianteiro:	✓ OK
Capô:	✓ OK	Retrovisor Lado Direito:	⚠ Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	⚠ Faltando	Porta Dianteira Direita:	✓ OK
Lanterna Traseira Direita:	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	✓ OK
Parabrisa Traseiro:	✓ OK	Bancos Dianteiros:	✗ Avariado
Bancos Traseiros:	✗ Avariado	Forração Interna:	✗ Avariado
Pedais:	✓ OK	Volante:	✓ OK
Alavanca da Marcha:	⚠ Faltando	Painel de Instrumentos:	✗ Avariado
Pneus Dianteiros:	✗ Avariado	Pneus Traseiros:	✗ Avariado
Rodas Traseiras:	✓ OK	Rodas Dianteiras:	✓ OK

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?: ✓ Sim



Veiculo Possui Chave?:

✓ Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002583

Placa: JGI2230

Data Impressão: 14/07/2026 11:33

Nr Motor: 0006057948

Nr Chassi: 9BWRF82W02R223424

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	ONIBUS
Placa	JGI2230	Renavam	00796044392
Chassi	9BWRF82W02R223424	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	0006057948	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	CAIO APACHES21 U
Ano Fab.	2002	Ano Mod.	2002
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	206
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	6450	Capacidade Passageiros	44
Nr Eixos	2	PBT	1600
CMT	3000	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 0006057948



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

LICENCIAMENTO

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002583

Placa: JGI2230

Data Impressão: 14/07/2026 11:33

Nr Motor: 0006057948

Nr Chassi: 9BWRF82W02R223424



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR





INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 03

ADICIONAL 01



ADICIONAL 04

ADICIONAL 02



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 00002583

Placa: JGI2230

Data Impressão: 14/07/2026 11:33

Nr Motor: 0006057948

Nr Chassi: 9BWRF82W02R223424

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____