



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002587

YBR 125K - YAMAHA



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 14/07/2026 11:40

Data Vistoria: 20/05/2026 14:42

Cliente:

Nome: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

CPF/CNPJ: 00.348.003/0038-02

Vistoria Veicular:

OSA: 331

Modelo: YBR 125K - YAMAHA

Ano Fab / Modelo: 2005/2006

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMBRAPA
Cerrados | Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JKH6236

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: E382E007554

Nr Motor BIN:
E382E007554

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C6KE092060008348

Nr Chassi BIN:
9C6KE092060008348

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais
de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Responsável: Edwaldo

Observações:

Parque Estação Biológica



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002587

Placa: JKH6236

Data Impressão: 14/07/2026 11:40

Nr Motor: E382E007554

Nr Chassi: 9C6KE092060008348

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	AVARIADO
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	N/OK	CARENAGEM DA RABETA:	OK
PARALAMA DIANTEIRO:	OK	PARALAMA TRASEIRO:	OK
PAINEL:	AVARIADO	CARENAGEM DO PAINEL:	AVARIADO
BLOCO OPTICO:	AVARIADO	ARO/RODA DIANTEIRO:	OK
ARO/RODA TRASEIRO:	OK	PNEU DIANTEIRO:	AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	AVARIADO	FREIO DIANTEIRO:	AVARIADO
FREIO TRASEIRO:	OK	MANETE DE FREIO:	AVARIADO
MANETE DE EMBREAGEM:	OK	LUVA DO GUIDÃO:	AVARIADO
RETROVISOR ESQUERDO:	N/OK	RETROVISOR DIREITO:	N/OK
CAPA BANCO:	AVARIADO	ESTRIBO:	AVARIADO
PEDALEIRA DE PARTIDA:	AVARIADO	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	AVARIADO

CHAVE DO VEÍCULO

VEICULO POSSUI CHAVE?: SIM



VEICULO POSSUI CHAVE?:

SIM



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002587

Placa: JKH6236

Data Impressão: 14/07/2026 11:40

Nr Motor: E382E007554

Nr Chassi: 9C6KE092060008348

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	JKH6236	Renavam	00873590082
Chassi	9C6KE092060008348	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	E382E007554	Categoria	PARTICULAR
Marca	YAMAHA	Modelo	YBR 125K
Ano Fab.	2005	Ano Mod.	2006
Cor	PRATA	Combustível	GASOLINA
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	124
Capacidade Passageiros	2	Mensagem	MOTOR AGREGADO: E382E007554



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

LICENCIAMENTO

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	E*****
-----------------------	--------	--------------	--------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002587

Placa: JKH6236

Data Impressão: 14/07/2026 11:40

Nr Motor: E382E007554

Nr Chassi: 9C6KE092060008348



INTERIOR



ADICIONAL 02

INTERIOR 02



ADICIONAL 03

ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00002587

Placa: JKH6236

Data Impressão: 14/07/2026 11:40

Nr Motor: E382E007554

Nr Chassi: 9C6KE092060008348

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____