



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR



CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002604



XY 150 GY - I SHINERAY



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 14/07/2026 11:43

Data Vistoria: 21/05/2026 11:50

Cliente:

Nome: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

CPF/CNPJ: 00.348.003/0038-02

Vistoria Veicular:

OSA: 418

Modelo: XY 150 GY - I SHINERAY

Ano Fab / Modelo: 2012/2013

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: EMBRAPA Hortaliças | Brasília/DF

Tipo Veículo: Veículos

Placa: JKA6253

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: 162FMJDA031461

Nr Motor BIN:
162FMJDA031461

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: LXYJCKL00D0538057

Nr Chassi BIN:
LXYJCKL00D0538057

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: Vermelho

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Responsável: Edwaldo

Observações:

Parque Estação Biológica

Observação:

*



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002604

Placa: JKA6253

Data Impressão: 14/07/2026 11:43

Nr Motor: 162FMJDA031461

Nr Chassi: LXYJCKL00D0538057

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	✓ OK	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	✓ OK
CARENAGEM DA LATERAL ESQUERDA:	✓ OK	CARENAGEM DA RABETA:	✓ OK
PARALAMA DIANTEIRO:	✓ OK	PARALAMA TRASEIRO:	✓ OK
PAINEL:	✓ OK	CARENAGEM DO PAINEL:	✓ OK
BLOCO OPTICO:	✓ OK	ARO/RODA DIANTEIRO:	✓ OK
ARO/RODA TRASEIRO:	✓ OK	PNEU DIANTEIRO:	⚠ AVARIADO
PNEU TRASEIRO:	⚠ AVARIADO	FREIO DIANTEIRO:	✓ OK
FREIO TRASEIRO:	✓ OK	MANETE DE FREIO:	⚠ AVARIADO
MANETE DE EMBREAGEM:	⚠ AVARIADO	LUVA DO GUIDÃO:	✓ OK
RETROVISOR ESQUERDO:	⚠ AVARIADO	RETROVISOR DIREITO:	⚠ AVARIADO
CAPA BANCO:	⚠ AVARIADO	ESTRIBO:	✓ OK
PEDALEIRA DE PARTIDA:	✓ OK	PROTETOR DE ESCAPE:	✓ OK
ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	⚠ AVARIADO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002604

Placa: JKA6253

Data Impressão: 14/07/2026 11:43

Nr Motor: 162FMJDA031461

Nr Chassi: LXYJCKL00D0538057

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	JKA6253	Renavam	00505261960
Chassi	LXYJCKL00D0538057	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	162FMJDA031461	Categoria	PARTICULAR
Marca	I SHINERAY	Modelo	XY 150 GY
Ano Fab.	2012	Ano Mod.	2013
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	IMPORTADO
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	150
Capacidade Passageiros	2	PBT	30

Mensagem MOTOR AGREGADO: 162FMJDA031461



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	E***** B***** D* P***** A*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002604

Placa: JKA6253

Data Impressão: 14/07/2026 11:43

Nr Motor: 162FMJDA031461

Nr Chassi: LXYJCKL00D0538057



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 04

INTERIOR 02



INTERIOR 05

INTERIOR 03



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00002604

Placa: JKA6253

Data Impressão: 14/07/2026 11:43

Nr Motor: 162FMJDA031461

Nr Chassi: LXYJCKL00D0538057

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____