



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002598

FIORINO FLEX - FIAT



Vistoriador: Anderson Freitas

Data Impressão: 14/07/2026 12:15

Data Vistoria: 21/05/2026 09:03

Cliente:

Nome: **Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia**

CPF/CNPJ: 00.348.003/0038-02

Vistoria Veicular:

OSA: 432

Modelo: **FIORINO FLEX - FIAT**

Ano Fab / Modelo: **2008/2009**

Categoria: **Passeio e Utilitário**

Local armazenamento: **EMBRAPA Hortaliças | Brasília/DF**

Tipo Veículo: **Veículos**

Placa: **JHL0738**

UF/Cidade Placa:
DF/BRASILIA-DF

Nr Motor: **178E90118596048**

Nr Motor BIN:
178E90118596048

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BD25504998851485**

Nr Chassi BIN:
9BD25504998851485

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível:

Combustível BIN:

Cor:

Cor BIN: **Branca**

Tem KIT GNV: **Não**

Leilão:

Leilão: **Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia**


Responsável: **Edwaldo**

Observações:

Parque Estação Biológica

Observação:

*



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002598

Placa: JHL0738

Data Impressão: 14/07/2026 12:15

Nr Motor: 178E90118596048

Nr Chassi: 9BD25504998851485

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:		Avariado	Farol Direito:		OK
Farol Esquerdo:		OK	Parabrisa Dianteiro:		OK
Capô:		OK	Teto:		OK
Retrovisor Lado Direito:		OK	Retrovisor Lado Esquerdo:		OK
Porta Dianteira Direita:		OK	Porta Dianteira Esquerda:		OK
Porta Traseira Esquerda:		OK	Porta Malas:		OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Lanterna Traseira Direita:		Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:		OK
Bancos Dianteiros:		Avariado	Forração Do Teto:		Avariado
Forração Interna:		Faltando	Pedais:		OK
Volante:		OK	Alavanca da Marcha:		OK
Painel de Instrumentos:		Avariado	Pneus Dianteiros:		Avariado
Pneus Traseiros:		Avariado	Rodas Traseiras:		OK
Rodas Dianteiras:		OK	Condição de locomoção:		N/A



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002598

Placa: JHL0738

Data Impressão: 14/07/2026 12:15

Nr Motor: 178E90118596048

Nr Chassi: 9BD25504998851485

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	JHL0738	Renavam	00116841338
Chassi	9BD25504998851485	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	178E90118596048	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	FIORINO FLEX
Ano Fab.	2008	Ano Mod.	2009
Cor	BRANCA	Combustível	ALCO/GASOL
UF	DF	Município	BRASILIA-DF
Espécie	CARGA	Potência	71
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	FURGAO
Cilindradas	1300	Capacidade Carga	62
Capacidade Passageiros	2	Nr Eixos	2
PBT	162	CMT	242

Mensagem MOTOR AGREGADO: 178E90118596048



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

LICENCIAMENTO

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

Proprietário	E***** E** B*** P*** A***** C***
--------------	----------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		




FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002598

Placa: JHL0738

Data Impressão: 14/07/2026 12:15



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



PNEU TRASEIRO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02




ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002598

Placa: JHL0738

Data Impressão: 14/07/2026 12:15

Nr Motor: 178E90118596048

Nr Chassi: 9BD25504998851485

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Anderson Freitas

Data: ____/____/____