



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002681



SPIN 18L MT PREMIER - CHEV



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 24/08/2026 11:40

Data Vistoria: 17/06/2026 16:16

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Caçador SC

CPF/CNPJ: 26.461.699/0490-07

Local de atendimento:

Endereço: Rua Holanda, 60, Sorgatto, Caçador/SC. CEP: 89503-366.

Complemento: Barracão da Secretaria de Administração

Vistoria Veicular:

OSA: 11

Modelo: SPIN 18L MT PREMIER - CHEV

Ano Fab / Modelo: 2021/2021

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: P.M. de Caçador SC
(Barracão Adm.)

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SC/CACADOR

Nr Motor: JUY002531

Nr Motor BIN: JUY002531

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BGJP7520MB196180

Nr Chassi BIN:
9BGJP7520MB196180

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: 8XBLTV0068

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN: Gasolina e
Álcool

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Caçador SC SC

Responsável: Gislaine


Observação:

FOI INFORMADO QUE O VEÍCULO ESTÁ COM O MOTOR RUIM E KM ALTO.
7 LUGARES

IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002681

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 24/08/2026 11:40

Nr Motor: JUY002531

Nr Chassi: 9BGJP7520MB196180

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ☒ OK
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO
- ATENÇÃO
- APRESENTA PROBLEMA




CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	☒ OK
Farol Direito:	☒ OK	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	☒ OK	Capô:	Avariado
Teto:	☒ OK	Retrovisor Lado Direito:	☒ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	☒ OK	Porta Dianteira Direita:	☒ OK
Porta Dianteira Esquerda:	☒ OK	Porta Traseira Direita:	Avariado
Porta Traseira Esquerda:	☒ OK	Porta Malas:	☒ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	☒ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	☒ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	☒ OK	Vidro Traseiro Direito:	☒ OK
Lanterna Traseira Direita:	☒ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	☒ OK
Parabrisa Traseiro:	☒ OK	Bancos Dianteiros:	Avariado
Bancos Traseiros:	☒ OK	Forração Do Teto:	☒ OK
Forração Interna:	☒ OK	Pedais:	☒ OK
Volante:	☒ OK	Alavanca da Marcha:	☒ OK
Painel de Instrumentos:	☒ OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	☒ OK
Rodas Dianteiras:	☒ OK		

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?: ☒ Sim



Veiculo Possui Chave?:

 Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002681

Placa:

Data Impressão: 24/08/2026 11:40

Nr Motor: JUY002531

Nr Chassi: 9BGJP7520MB196180

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Combustível selecionado difere do Combustível BIN



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	01258682203
Chassi	9BGJP7520MB196180	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JUY002531	Caixa Câmbio	8XBLTV0068
Município	CACADOR	UF	SC
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	CHEV/SPIN 18L MT PREMIER	Ano Fab	2021
Ano Mod	2021	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1800
Cor	BRANCA	Potência	111
Capacidade Passageiros	7	CMT	1.69
PTB	1.69	CPF/CNPJ Proprietário	1*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO











ID Vistoria: 00002681

Placa:

Data Impressão: 24/08/2026 11:40


Nr Motor: JUY002531

Nr Chassi: 9BGJP7520MB196180







DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04




INTERIOR 05




ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00002681

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 24/08/2026 11:40

Nr Motor: JUY002531

Nr Chassi: 9BGJP7520MB196180

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 16.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 16.000,00**

Página 6

Totais:Sub-Total: **16.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 16.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____