



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002677



NOVO GOL TL MCV - VW



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 28/07/2026 20:16

Data Vistoria: 17/06/2026 14:59

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Caçador SC

CPF/CNPJ: 26.461.699/0490-07

Local de atendimento:

Endereço: Rua Holanda, 60, Sorgatto, Caçador/SC. CEP: 89503-366.

Complemento: Barracão da Secretaria de Administração

Vistoria Veicular:

OSA: 10

Modelo: NOVO GOL TL MCV - VW

Ano Fab / Modelo: 2017/2018

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: P.M. de Caçador SC
(Barracão Adm.)

Tipo Veículo: Veículos

Placa: QIW3467

UF/Cidade Placa:
SC/CACADOR

Nr Motor: CSE245577

Nr Motor BIN: CSE245577

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWAG45U5JT014274

Nr Chassi BIN:
9BWAG45U5JT014274

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais
de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN:
Gasolina e Alcool

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Caçador SC SC

Responsável: Gislaine

Observação:


FOI INFORMADO QUE O VEÍCULO ESTÁ COM KM ALTO E AVARIAS NA LATARIA.




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002677

Placa: QIW3467

Data Impressão: 28/07/2026 20:16

Nr Motor: CSE245577

Nr Chassi: 9BWAG45U5JT014274

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:		Avariado	Parachoque Traseiro:		OK
Farol Direito:		OK	Farol Esquerdo:		OK
Parabrisa Dianteiro:		OK	Capô:		OK
Teto:		OK	Retrovisor Lado Direito:		OK
Retrovisor Lado Esquerdo:		Avariado	Porta Dianteira Direita:		OK
Porta Dianteira Esquerda:		OK	Porta Traseira Direita:		OK
Porta Traseira Esquerda:		OK	Porta Malas:		Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:		OK
Vidro Traseiro Esquerdo:		OK	Vidro Traseiro Direito:		OK
Lanterna Traseira Direita:		OK	Lanterna Traseira Esquerda:		OK
Parabrisa Traseiro:		OK	Bancos Dianteiros:		Avariado
Bancos Traseiros:		OK	Forração Do Teto:		OK
Forração Interna:		OK	Pedais:		OK
Volante:		OK	Alavanca da Marcha:		OK
Painel de Instrumentos:		OK	Pneus Dianteiros:		Avariado
Pneus Traseiros:		Avariado	Rodas Traseiras:		OK
Estepe:		Avariado	Rodas Dianteiras:		OK

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?: Sim



Veiculo Possui Chave?:

Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002677

Placa: QIW3467

Data Impressão: 28/07/2026 20:16

Nr Motor: CSE245577

Nr Chassi: 9BWAG45U5JT014274

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Combustível selecionado difere do Combustível BIN



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	QIW3467	Renavam	01130308852
Chassi	9BWAG45U5JT014274	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CSE245577	Município	CACADOR
UF	SC	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	VW/NOVO GOL TL MCV
Ano Fab	2017	Ano Mod	2018
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	999
Cor	BRANCA	Potência	82
Capacidade Passageiros	5	CMT	1.61
PTB	1.40	CPF/CNPJ Proprietário	1*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO_ADMINISTRATIVA_FILE_VEICULOS
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002677

Placa: QIW3467

Data Impressão: 28/07/2026 20:16

Nr Motor: CSE245577


Nr Chassi: 9BWAG45U5JT014274




IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR





ID Vistoria: 00002677

Placa: QIW3467

Data Impressão: 28/07/2026 20:16

Nr Motor: CSE245577

Nr Chassi: 9BWAG45U5JT014274

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 10.200,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 10.200,00**

Totais:

Sub-Total: **10.200,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 10.200,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES "Vistoria" não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES "Vistoria" e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Rodolfo Araujo

E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: ____/____/____