



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002671

SPIN 1.8L MT LTZ - CHEV



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 24/08/2026 11:41

Data Vistoria: 17/06/2026 13:35

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Caçador SC

CPF/CNPJ: 26.461.699/0490-07

Local de atendimento:

Endereço: Rua Holanda, 60, Sorgatto, Caçador/SC. CEP: 89503-366.

Complemento: Barracão da Secretaria de Administração

Vistoria Veicular:

OSA: 12

Modelo: SPIN 1.8L MT LTZ - CHEV

Ano Fab / Modelo: 2016/2016

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: P.M. de Caçador SC
(Barracão Adm.)

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SC/CACADOR

Nr Motor: DS1019244

Nr Motor BIN: DS1019244

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BGJC75E0GB172819

Nr Chassi BIN:
9BGJC75E0GB172819

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: V16963294

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN: Gasolina e
Álcool

Cor: Branca

Cor BIN: Branca


Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Caçador SC SC

Responsável: Gislaíne

Observação:

FOI INFORMADO QUE O VEÍCULO ESTÁ COM O MOTOR RUIM.
7 LUGARES

IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002671

Placa:

Data Impressão: 24/08/2026 11:41

Nr Motor: DS1019244

Nr Chassi: 9BGJC75E0GB172819

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA




CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	Avariado	Paracheque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	Avariado
Teto:	Avariado	Retrovisor Lado Direito:	OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita:	Avariado
Porta Dianteira Esquerda:	OK	Porta Traseira Direita:	OK
Porta Traseira Esquerda:	Avariado	Porta Malas:	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	OK	Vidro Traseiro Direito:	OK
Lanterna Traseira Direita:	Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	OK
Parabrisa Traseiro:	OK	Bancos Dianteiros:	Avariado
Bancos Traseiros:	OK	Forração Do Teto:	OK
Forração Interna:	OK	Pedais:	OK
Volante:	Avariado	Alavanca da Marcha:	Avariado
Painel de Instrumentos:	OK	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Rodas Dianteiras:	OK		

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	Sim
------------------------	-----



Veiculo Possui Chave?:





CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002671

Placa:

Data Impressão: 24/08/2026 11:41

Nr Motor: DS1019244

Nr Chassi: 9BGJC75E0GB172819

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Combustível selecionado difere do Combustível BIN



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	01084872622
Chassi	9BGJC75E0GB172819	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	DS1019244	Caixa Câmbio	V16963294
Município	CACADOR	UF	SC
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSEIRO
Marca Modelo	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ	Ano Fab	2016
Ano Mod	2016	Procedência Veiculo	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1800
Cor	BRANCA	Potência	108
Capacidade Passageiros	7	CMT	2.70
PTB	1.80	CPF/CNPJ Proprietário	1*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00002671

Placa:


Data Impressão: 24/08/2026 11:41

Nr Motor: DS1019244

Nr Chassi: 9BGJC75E0GB172819




IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



FRENTE



TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




LATERAL ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQ




PLACA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR




INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00002671

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 24/08/2026 11:41

Nr Motor: DS1019244

Nr Chassi: 9BGJC75E0GB172819

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 11.350,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 11.350,00****Totais:**Sub-Total: **11.350,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 11.350,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e **Pág. 05** correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____