



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002666



C816 S TOPLINE CD - FORD



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 24/08/2026 11:44

Data Vistoria: 17/06/2026 11:37

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Caçador SC

CPF/CNPJ: 26.461.699/0490-07

Local de atendimento:

Endereço: Rua Holanda, 60, Sorgatto, Caçador/SC. CEP: 89503-366.

Complemento: Barracão da Secretaria de Administração

Vistoria Veicular:

OSA: 20

Modelo: C816 S TOPLINE CD - FORD

Ano Fab / Modelo: 2014/2014

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: P.M. de Caçador SC
(Barracão Adm.)

Tipo Veículo: Veículos

Placa: [REDACTED]

UF/Cidade Placa: SC/CACADOR

Nr Motor: 36491070

Nr Motor BIN: 36491070

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BFVEADS5EBS72683

Nr Chassi BIN:
9BFVEADS5EBS72683

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não


Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Caçador SC SC

Responsável: Gislaine

Observação:

VEICULO EM ESTADO DE SUCATA, MOTOR, CAMBIO E OUTRAS PARTES DESMONTADA NA CACAMBA, APARENTEMENTE FALTANDO PECAS, MODULO, EIXOS E MAIS PECAS.



CHASSI



FRENTE



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002666

Placa:

Data Impressão: 24/08/2026 11:44

Nr Motor: 36491070

Nr Chassi: 9BFVEADS5EBS72683

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- OK
- ATENÇÃO
- APROVADO COM APONTAMENTO
- APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Esquerdo:	OK	Parabrisa Dianteiro:	OK
Capô:	OK	Retrovisor Lado Direito:	Faltando
Retrovisor Lado Esquerdo:	Faltando	Porta Dianteira Direita:	OK
Porta Dianteira Esquerda:	Avariado	Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK
Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	OK	Vidro Traseiro Esquerdo:	Faltando
Vidro Traseiro Direito:	Faltando	Lanterna Traseira Direita:	Avariado
Lanterna Traseira Esquerda:	Avariado	Bancos Dianteiros:	Avariado
Bancos Traseiros:	Avariado	Forração Do Teto:	Avariado
Forração Interna:	Avariado	Pedais:	OK
Volante:	OK	Alavanca da Marcha:	Faltando
Painel de Instrumentos:	Avariado	Pneus Dianteiros:	Avariado
Pneus Traseiros:	Avariado	Rodas Traseiras:	OK
Estepe:	Faltando	Rodas Dianteiras:	OK



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002666

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 24/08/2026 11:44

Nr Motor: 36491070

Nr Chassi: 9BFVEADS5EBS72683

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	[REDACTED]	Renavam	01015451036
Chassi	9BFVEADS5EBS72683	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	36491070	Município	CACADOR
UF	SC	Tipo	CAMINHAO
Categoria	ESPECIAL	Marca Modelo	FORD/C816 S TOPLINE CD
Ano Fab	2014	Ano Mod	2014
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Carroceria	SC0 61024,0E000
Nr Eixos	2	Combustível	DIESEL
Cilindradas	4462	Cor	BRANCA
Potência	162	Capacidade Passageiros	7
CMT	11	PTB	8.25
CPF/CNPJ Proprietário	8*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		




RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002666

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 24/08/2026 11:44

Nr Motor: 36491070

Nr Chassi: 9BFVEADS5EBS72683



CHASSI



FRENTE



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PLACA




LATERAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 01




ADICIONAL 02




ADICIONAL 02




ADICIONAL 03




ADICIONAL 03




ADICIONAL 04




ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002666

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 24/08/2026 11:44

Nr Motor: 36491070

Nr Chassi: 9BFVEAD55EBS72683

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 34.900,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 34.900,00****Totais:**Sub-Total: **34.900,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 34.900,00**

Página 5

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____