



### LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002660



8120 - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 28/07/2026 20:39

Data Vistoria: 17/06/2026 10:21

#### Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Caçador SC

CPF/CNPJ: 26.461.699/0490-07

#### Vistoria Veicular:

OSA: 19

Modelo: 8120 - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 2003/2003

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: P.M. de Caçador SC  
(Barracão Adm.)

Tipo Veículo: Veículos

Placa: MDU9842

UF/Cidade Placa:  
SC/CACADOR-SC

Nr Motor: 0004095385

Nr Motor BIN: 0004095385

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.  
Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWAC52R53R306640

Nr Chassi BIN:  
9BWAC52R53R306640

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais  
de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

#### Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Caçador SC SC

Responsável: Gislaiane

#### Observação:


FOI INFORMADO QUE O VEÍCULO ESTÁ COM O MOTOR RUIM, PERDEU FORÇA E ESTÁ COM O KM ALTO.



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00002660

Placa: MDU9842

Data Impressão: 28/07/2026 20:39

Nr Motor: 0004095385

Nr Chassi: 9BWAC52R53R306640

### LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA




### CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

#### Estado Geral Do Veículo

|                                   |  |          |                                    |  |          |
|-----------------------------------|--|----------|------------------------------------|--|----------|
| Parachoque Dianteiro:             |  | Avariado | Parachoque Traseiro:               |  | Avariado |
| Farol Direito:                    |  | OK       | Farol Esquerdo:                    |  | OK       |
| Parabrisa Dianteiro:              |  | OK       | Retrovisor Lado Direito:           |  | OK       |
| Retrovisor Lado Esquerdo:         |  | OK       | Porta Dianteira Direita:           |  | OK       |
| Porta Dianteira Esquerda:         |  | OK       | Porta Traseira Direita:            |  | OK       |
| Vidro Da Porta Dianteira Direita: |  | OK       | Vidro Da Porta Dianteira Esquerda: |  | OK       |
| Vidro Traseiro Esquerdo:          |  | Faltando | Vidro Traseiro Direito:            |  | Avariado |
| Lanterna Traseira Direita:        |  | OK       | Lanterna Traseira Esquerda:        |  | Avariado |
| Parabrisa Traseiro:               |  | OK       | Bancos Dianteiros:                 |  | Avariado |
| Bancos Traseiros:                 |  | Avariado | Forração Do Teto:                  |  | OK       |
| Forração Interna:                 |  | Avariado | Pedais:                            |  | Avariado |
| Volante:                          |  | Avariado | Alavanca da Marcha:                |  | Avariado |
| Pneus Dianteiros:                 |  | Avariado | Pneus Traseiros:                   |  | Avariado |
| Rodas Traseiras:                  |  | OK       | Estepe:                            |  | Faltando |
| Rodas Dianteiras:                 |  | OK       |                                    |  |          |

#### Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?: Sim



Veiculo Possui Chave?:

Sim



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002660

Placa: MDU9842

Data Impressão: 28/07/2026 20:39

Nr Motor: 0004095385

Nr Chassi: 9BWAC52R53R306640

### Base de Dados

#### 1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



### BIN ESTADUAL

|                        |                   |                      |             |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Situação do veículo    | CIRCULACAO        | Tipo                 | CAMINHAO    |
| Placa                  | MDU9842           | Renavam              | 00803640072 |
| Chassi                 | 9BWAC52R53R306640 | Tipo Marcação Chassi | NORMAL      |
| Nr Motor               | 0004095385        | Categoria            | OFICIAL     |
| Marca                  | VOLKSWAGEN        | Modelo               | 8120        |
| Ano Fab.               | 2003              | Ano Mod.             | 2003        |
| Cor                    | BRANCA            | Combustível          | DIESEL      |
| UF                     | SC                | Município            | CACADOR-SC  |
| Espécie                | CARGA             | Potência             | 120         |
| Procedência Veículo    | NACIONAL          | Carroceria           | BASCULANTE  |
| Cilindradas            | 4300              | Capacidade Carga     | 4           |
| Capacidade Passageiros | 3                 | Nr Eixos             | 2           |
| PBT                    | 770               | CMT                  | 1050        |

Mensagem MOTOR AGREGADO: 0004095385



### Comunicação de Venda

|                        |               |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|



### Débitos e Multas:

|            |                           |               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
| Déb IPVA   | NAO EXISTE DEBITO DE IPVA | Débito DPVAT  | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT |
| Déb Licenc | NAO INFORMADO             | Débito Multas | NAO EXISTE DEBITO DE MULTA |

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



### Proprietários:

|                       |        |              |                  |
|-----------------------|--------|--------------|------------------|
| CPF CNPJ Proprietario | 8***** | Proprietário | M***** D* C***** |
|-----------------------|--------|--------------|------------------|



### Restrições:

|                      |             |                          |                                  |
|----------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| Situação do veículo  | CIRCULACAO  | Restrição 1              | NAO CONSTA                       |
| Restrição 2          | NADA CONSTA | Restrição 3              | NADA CONSTA                      |
| Restrição 4          | NADA CONSTA | Restrição Administrativa | NADA CONSTA                      |
| Restrição Furto      | NADA CONSTA | Restrição Guincho        | NADA CONSTA                      |
| Restrição RENAJUD    | NADA CONSTA | Restrição Judicial       | NADA CONSTA                      |
| Restrição Tributária | NADA CONSTA | Restrição Ambiental      | VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK |



## FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00002660

Placa: MDU9842

Data Impressão: 28/07/2026 20:39

Nr Motor: 0004095385

Nr Chassi: 9BWAC52R53R306640



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04



INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02




ADICIONAL 03



ADICIONAL 04




ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00002660

Placa: MDU9842

Data Impressão: 28/07/2026 20:39

Nr Motor: 0004095385

Nr Chassi: 9BWAC52R53R306640

**Vistoria Financeira:**

Valor Avaliado: **R\$ 26.404,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 26.404,00**

**Totais:**

Sub-Total: **26.404,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 26.404,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES \*Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES \*Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES \*Vistoria  
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_