



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002660



8120 - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 24/08/2026 11:44

Data Vistoria: 17/06/2026 10:21

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Caçador SC

CPF/CNPJ: 26.461.699/0490-07

Vistoria Veicular:

OSA: 19

Modelo: 8120 - VOLKSWAGEN

Ano Fab / Modelo: 2003/2003

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: P.M. de Caçador SC
(Barracão Adm.)

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SC/CACADOR-SC

Nr Motor: 0004095385

Nr Motor BIN: 0004095385

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BWAC52R53R306640

Nr Chassi BIN:
9BWAC52R53R306640

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Diesel

Combustível BIN: Diesel

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Caçador SC SC

Responsável: Gislaire

Observação:


FOI INFORMADO QUE O VEÍCULO ESTÁ COM O MOTOR RUIM, PERDEU FORÇA E ESTÁ COM O KM ALTO.



IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002660

Placa:

Data Impressão: 24/08/2026 11:44

Nr Motor: 0004095385

Nr Chassi: 9BWAC52R53R306640

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

- ✔ OK

⚠ ATENÇÃO
- ☐ APROVADO COM APONTAMENTO

🚫 APRESENTA PROBLEMA




CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Parachoque Dianteiro:	🚫 Avariado	Parachoque Traseiro:	🚫 Avariado
Farol Direito:	✔ OK	Farol Esquerdo:	✔ OK
Parabrisa Dianteiro:	✔ OK	Retrovisor Lado Direito:	✔ OK
Retrovisor Lado Esquerdo:	✔ OK	Porta Dianteira Direita:	✔ OK
Porta Dianteira Esquerda:	✔ OK	Porta Traseira Direita:	✔ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✔ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	✔ OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	⚠ Faltando	Vidro Traseiro Direito:	🚫 Avariado
Lanterna Traseira Direita:	✔ OK	Lanterna Traseira Esquerda:	🚫 Avariado
Parabrisa Traseiro:	✔ OK	Bancos Dianteiros:	🚫 Avariado
Bancos Traseiros:	🚫 Avariado	Forração Do Teto:	✔ OK
Forração Interna:	🚫 Avariado	Pedais:	🚫 Avariado
Volante:	🚫 Avariado	Alavanca da Marcha:	🚫 Avariado
Pneus Dianteiros:	🚫 Avariado	Pneus Traseiros:	🚫 Avariado
Rodas Traseiras:	✔ OK	Estepe:	⚠ Faltando
Rodas Dianteiras:	✔ OK		

Chave do Veículo

Veiculo Possui Chave?:	✔ Sim
------------------------	-------



Veiculo Possui Chave?:

✔ Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002660

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 24/08/2026 11:44

Nr Motor: 0004095385

Nr Chassi: 9BWAC52R53R306640

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHAO
Placa	[REDACTED]	Renavam	00803640072
Chassi	9BWAC52R53R306640	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	0004095385	Categoria	OFICIAL
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	8120
Ano Fab.	2003	Ano Mod.	2003
Cor	BRANCA	Combustível	DIESEL
UF	SC	Município	CACADOR-SC
Espécie	CARGA	Potência	120
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	BASCULANTE
Cilindradas	4300	Capacidade Carga	4
Capacidade Passageiros	3	Nr Eixos	2
PBT	770	CMT	1050
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 0004095385		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO INFORMADO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	8*****	Proprietário	M***** D* C*****
-----------------------	--------	--------------	------------------




Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NAO CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA	Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00002660	Placa: [REDACTED]	Data Impressão: 24/08/2026 11:44
Nr Motor: 0004095385	Nr Chassi: 9BWAC52R53R306640	



IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI



FRENTE




TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIR




LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03




ADICIONAL 04




ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

Nr Motor: 0004095385

Nr Chassi: 9BWAC52R53R306640

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 26.404,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 26.404,00****Totais:**Sub-Total: **26.404,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 26.404,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/__