



E-LEILÕES *Vistoria

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420




LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR

CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002653



XRE 300 - HONDA



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 24/08/2026 11:45

Data Vistoria: 16/06/2026 17:36

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Caçador SC

CPF/CNPJ: 26.461.699/0490-07

Local de atendimento:

Endereço: Rua Holanda, 60, Sorgatto, Caçador/SC. CEP: 89503-366.

Complemento: Barracão da Secretaria de Administração

Vistoria Veicular:

OSA: 22

Modelo: XRE 300 - HONDA

Ano Fab / Modelo: 2009/2010

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: P.M. de Caçador SC
(Barracão Adm.)

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SC/CACADOR

Nr Motor: ND09E1A010281

Nr Motor BIN:
ND09E1A010281

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9C2ND0910AR010281

Nr Chassi BIN:
9C2ND0910AR010281

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Branca

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Caçador SC SC

Responsável: Gislaine

Observação:

FOI INFORMADO QUE O MOTOR ESTÁ RUIM.

A MOTO ESTÁ COM O GUIDÃO TRAVADO E SEM CHAVES.

NA PESQUISA BIN A MOTO ESTA CADASTRADA COM A COR PRETA MAS FISICAMENTE É BRANCA.




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002653

Placa: ██████

Data Impressão: 24/08/2026 11:45

Nr Motor: ND09E1A010281

Nr Chassi: 9C2ND0910AR010281

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR

-  OK
-  ATENÇÃO
-  APROVADO COM APONTAMENTO
-  APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

ANALISE DA ESTRUTURA

PINTURA TANQUE:	 AVARIADO	CARENAGEM DA LATERAL DIREITA:	 AVARIADO
CARENAGEM DA RABETA:	 AVARIADO	PARALAMA DIANTEIRO:	 AVARIADO
PARALAMA TRASEIRO:	 OK	PAINEL:	 OK
CARENAGEM DO PAINEL:	 OK	BLOCO OPTICO:	 OK
ARO/RODA DIANTEIRO:	 OK	ARO/RODA TRASEIRO:	 OK
PNEU DIANTEIRO:	 AVARIADO	PNEU TRASEIRO:	 AVARIADO
FREIO TRASEIRO:	 OK	MANETE DE FREIO:	 OK
MANETE DE EMBREAGEM:	 AVARIADO	LUVA DO GUIDÃO:	 AVARIADO
RETROVISOR ESQUERDO:	 OK	RETROVISOR DIREITO:	 OK
CAPA BANCO:	 AVARIADO	ESTRIBO:	 AVARIADO
PROTECTOR DE ESCAPE:	 AVARIADO	ESTADO GERAL DA MOTOCICLETA:	 AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002653

Placa: ████████

Data Impressão: 24/08/2026 11:45

Nr Motor: ND09E1A010281

Nr Chassi: 9C2ND0910AR010281

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Cor selecionada difere da Cor BIN



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	██████	Renavam	00183969235
Chassi	9C2ND0910AR010281	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	ND09E1A010281	Município	CACADOR
UF	SC	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	HONDA/XRE 300
Ano Fab	2009	Ano Mod	2010
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	291	Cor	PRETA
Capacidade Passageiros	2	PTB	0.32
CPF/CNPJ Proprietário	8*****		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002653

Placa: ████████

Data Impressão: 24/08/2026 11:45

Nr Motor: ND09E1A010281

Nr Chassi: 9C2ND0910AR010281




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI




FRENTE



TRASEIRA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ



LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ



PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR



INTERIOR 02



INTERIOR 03




INTERIOR 04



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00002653

Placa: ■■■■■

Data Impressão: 24/08/2026 11:45

Nr Motor: ND09E1A010281

Nr Chassi: 9C2ND0910AR010281

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: R\$ 2.100,00

Valor FIPE: R\$ 0,00

Depreciação (%): 0,00%

Valor Depreciado: R\$ 2.100,00

Totais:

Sub-Total: 2.100,00

Depreciação Forçada(%): 0,00%

Valor Final Avaliado: R\$ 2.100,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____