



E-LEILÕES *Vistoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek NRº: 1455
Cidade/UF: São Paulo/SP - Vila Nova Conceição CEP: 45430011
Tel: (08) 00355-8000 | (11) 3040-6420



LAUDO DE VISTORIA VEÍCULAR




CONSERVAÇÃO RUIM

Numeração: 00002663



SIENA HLX FLEX - FIAT



Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data Impressão: 24/08/2026 11:41

Data Vistoria: 17/06/2026 10:35

Cliente:

Nome: Prefeitura Municipal de Caçador SC

CPF/CNPJ: 26.461.699/0490-07

Local de atendimento:

Endereço: Rua Holanda, 60, Sorgatto, Caçador/SC. CEP: 89503-366.

Complemento: Barracão da Secretaria de Administração

Vistoria Veicular:

OSA: 13

Modelo: SIENA HLX FLEX - FIAT

Ano Fab / Modelo: 2005/2005

Categoria: Passeio e Utilitário

Local armazenamento: P.M. de Caçador SC
(Barracão Adm.)

Tipo Veículo: Veículos

Placa:

UF/Cidade Placa: SC/CACADOR

Nr Motor: 7U0126156

Nr Motor BIN: 7U0126156

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi: 9BD17241C53166904

Nr Chassi BIN:
9BD17241C53166904

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Flex (Etanol e Gasolina)

Combustível BIN: Gasolina e
Álcool

Cor: Branca

Cor BIN: Branca

Quilometragem: 275.733 km

Tem KIT GNV: Não


Leilão:

Leilão: Prefeitura Municipal de Caçador SC SC

Responsável: Gislaine

Observação:


FOI INFORMADO QUE O VEÍCULO ESTÁ COM O MOTOR RUIM, KM ALTO, SUSPENÇÃO RUIM
VEÍCULO BEM DETERIORADO




IDENTIFICAÇÃO LOTE



CHASSI



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00002663

Placa: [REDACTED]

Data Impressão: 24/08/2026 11:41

Nr Motor: 7U0126156

Nr Chassi: 9BD17241C53166904

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



CHECKLIST | FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV):

Estado Geral Do Veículo

Paracheque Dianteiro:	 Avariado	Paracheque Traseiro:	 Avariado
Farol Direito:	 OK	Farol Esquerdo:	 OK
Parabrisa Dianteiro:	 OK	Capô:	 OK
Teto:	 Avariado	Retrovisor Lado Direito:	 Avariado
Retrovisor Lado Esquerdo:	 OK	Porta Dianteira Direita:	 OK
Porta Dianteira Esquerda:	 OK	Porta Traseira Direita:	 OK
Porta Traseira Esquerda:	 Avariado	Porta Malas:	 OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	 OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda:	 OK
Vidro Traseiro Esquerdo:	 OK	Vidro Traseiro Direito:	 OK
Lanterna Traseira Direita:	 Avariado	Lanterna Traseira Esquerda:	 Avariado
Parabrisa Traseiro:	 OK	Bancos Dianteiros:	 Avariado
Bancos Traseiros:	 Avariado	Forração Do Teto:	 OK
Forração Interna:	 Avariado	Pedais:	 OK
Volante:	 OK	Alavanca da Marcha:	 OK
Painel de Instrumentos:	 OK	Pneus Dianteiros:	 Avariado
Pneus Traseiros:	 Avariado	Rodas Traseiras:	 OK
Rodas Dianteiras:	 OK		

CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00002663

Placa:

Data Impressão: 24/08/2026 11:41

Nr Motor: 7U0126156

Nr Chassi: 9BD17241C53166904

Base de Dados

1 - BIN FEDERAL

Bin Federal - Restrições

SENATRAN - Restrições

Multas Federais

Combustível selecionado difere do Combustível BIN

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa		Renavam	00852891440
Chassi	9BD17241C53166904	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	7U0126156	Município	CACADOR
UF	SC	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	FIAT/SIENA HLX FLEX
Ano Fab	2005	Ano Mod	2005
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Carroceria	72293954
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1800
Cor	BRANCA	Potência	110
Capacidade Passageiros	5	CMT	2.39
CPF/CNPJ Proprietário	8*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00002663

Placa:

Data Impressão: 24/08/2026 11:41


Nr Motor: 7U0126156

Nr Chassi: 9BD17241C53166904

Página 3

<https://sistema.sigv.com.br/imprimir/vistoria-imprimir-mod-1-cautelar/502953?codLote=191070>


3/6




IDENTIFICAÇÃO LOTE




CHASSI




FRENTE




TRASEIRA




MOTOR COMPARTIMENTO




MOTOR



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TETO



COLUNA DIANTEIRA ESQ




LATERAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQ




PLACA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



LATERAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIR



INTERIOR




INTERIOR 02



INTERIOR 03



INTERIOR 04




INTERIOR 05



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00002663

Placa:



Data Impressão: 24/08/2026 11:41

Nr Motor: 7U0126156

Nr Chassi: 9BD17241C53166904

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 3.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 3.000,00**

Totais:

Sub-Total: **3.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 3.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'E-LEILÕES *Vistoria' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'E-LEILÕES *Vistoria' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.



E-LEILÕES *Vistoria
Vistoriador: Rodolfo Araujo

Data: __/__/____